Vehiculo: 5629NBF

N.Peritacion : 000088147

Modelo: OPEL VIVARO 2.0 TD 132KW AUTO XL 4P 9 PLAZAS KAOLIN WHITE
Bastidor: VXEVKEHZ2SZ024119 Kilometros: 34990
Empresa: MOBUS RENT SLU
Solicitud: 26437
Fecha: 07/10/2026
Lugar: MOBUS TORRELLANO
Taller: GM MOBUS 39MO
Precio H.M.O.: 39.00 € Dto: 0%
Precio H.PIN.: 39.00 € Dto: 0%

Hoja	Fecha Peritacion
1	08/10/2026

Peritacion de Vehiculo

Relacion de Faltantes

Referencia	Descripcion	P.Unidad	Descuento	Total
1046	ASIDERO ASIENTOS TRASEROS	10.1	10 %	9.09
2430	KIT ANTIPINCHAZOS	158.39	10 %	142.55

TOTAL
151.64 €

Relacion de Forfaits

Descripcion	Grado	Daño	Forfait	Total
MOQUETA PISO MALETERO	Leve	Reparar	59.00	59.00

TOTAL
59 €

Relacion de Operaciones

Descripcion	Grado	Daño	P.Chp.	T.Chp.	P.Pnt	T.Pnt	M.Pnt	T.Ext	Total
ASIDERO ASIENTOS TRASEROS	Faltante	Faltante	39.00		39.00				
KIT ANTIPINCHAZOS	Faltante	Faltante	39.00		39.00				
TAPACUBOS DEL DCHO	No Valorable	Pintar	39.00		39.00				
TAPA ESPEJO IZQUIERDO	Leve	Pintar	39.00		39.00	0.16	9.70	0.30	27.64
PUERTA DEL IZQ	Leve	Reparar	39.00	0.30	39.00	1.20	30.23		88.73
PARAGOLPES TRASERO	No Valorable	Pintar	39.00		39.00				
GUARNECIDO PORTON/MALETA	No Valorable	Pintar	39.00		39.00				
MOQUETA PISO MALETERO	Leve	Reparar	39.00		39.00				
CONSTANTE PINTURA	C. Material	C. Material	39.00		39.00	1.00			39

TOTAL
155.37 €

Resumen de Peritacion

Materiales	Faltantes	Forfait	T.Chapa	T.Pint	M.Pint	T.Extra	Dtos	Base Imp	IVA 21%	Tot Peritacion
0 €	151.64 €	59 €	0.3 Hrs	2.36 Hrs	39.93 €	0.3 Hrs	0 €	366.01	76.86	442.87 €

Mas Informacion

Observaciones
MONTA LOCALIZADOR GPS//

Hoja	Fecha
2	27/10/2026


Observaciones

Imagenes de Peritacion


















Gestacar
MOQUETA PISO MALETERO
Gestacar


MOQUETA PISO MALETERO
Gestacar


Gestac
GUARNECIDO PORTON MALETA
Gestacar


Gestac
GUARNECIDO PORTON MALETA
Gestacar


Gestacar


PARAGOLPES TRASERO
Gestacar


Gestacar
PUERTA DEL IZQ
Gestacar


Gestacar
PUERTA DEL IZQ
Gestacar


Gestacar
PUERTA DEL IZQ
Gestacar


TAPA ESPEJO IZQUIERDO
Gestacar


TAPA ESPEJO IZQUIERDO
Gestacar


HOJA DE INCIDENCIAS A LA LLEGADA
Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar

