DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

Détails véhicule

VIN	VXEYCF6F6 R2Z71563	Date d'immatriculation	01/01/1900	Couleur	Inconnue
Marque	OPEL	Immatriculation	-	Odometre	64 652 km
Modèle	MOVANO 3500 2.2 Turbo D S/S 140 MT6 L3H2				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	22/10/2026	N° d'inspection	7264421	Date d'évaluation	27/10/2026
Date du mandat	22/10/2026	Propriétaire	-	Parc	LEASYS LLD




Equipements génériques

Eléments amovibles

Kit roue secours Complet ✔

Documents techniques

Pneumatiques



Dommages

1



Elément	Passage de roue	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
Dommages	Enfoncement & Eclat	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	**Coût net**	-

2



Elément	Passage de roue	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
Dommages	Enfoncement & Eclat	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	**Coût net**	-

3



Elément	Panneau de porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
Dommages	Enfoncement & Eclat	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	**Coût net**	-

DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

4



Elément	Panneau de porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
Dommages	Enfoncement & Eclat	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	**Coût net**	**-**

5



Elément	Feu clignotant	Temps Réparation	0,30	Prix pièce	43,02€
Position	Gauche	Coût Réparation	18,00€	Valeur Brute	61,02€
Dommages	Cassé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Echange	Forfait	-	**Coût net**	**61,02€**

6



Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	**Coût net**	**-**

7



Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	**Coût net**	**-**

8



Elément	Feu clignotant	Temps Réparation	0,30	Prix pièce	43,02€
Position	Droit	Coût Réparation	18,00€	Valeur Brute	61,02€
Dommages	Cassé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Echange	Forfait	-	**Coût net**	**61,02€**

9



Elément	Entrée de porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	**Coût net**	**-**

Signatures

Signature Réceptionnaire

Signature Expert

Signature Client / Conducteur

