49. CO_2 emissions/fuel consumption/electric energy consumption:

1. All powertrains, except OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP values	CO_2 emissions			Fuel consumption (/100 km)			Electric Consumption
	Petrol/ Diesel (g/km)	Gas CNG/LPG (g/km)	Other (g/km)	Petrol/ Diesel (L)	Gas CNG/LPG (L)/(m^3)	Other (L)	(Wh/km)
Low:	260	----	----	11.4	----	----	--------
Medium:	170	----	----	7.5	----	----	--------
High:	145	----	----	6.4	----	----	--------
Extra High:	164	----	----	7.2	----	----	--------
Combined:	172	----	----	7.6	----	----	--------

2. Electric range of pure electric vehicles (if applicable):

Electric range [km]: ----- Electric range city [km]: -----

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s): yes

3.1. General code of the eco-innovation(s): e9 29 37

3.2. Total CO_2 emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.2. WLTP savings (if applicable) [g/km]: Petrol/Diesel: 1.91 Gas (CNG/LPG): ---- Others: ---

4. OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP values (CO2 and fuel consumption sustaining, if not otherwise mentioned)	CO_2 emissions			Fuel consumption: (/100 km)			Electric Consumption
	Petrol/ Diesel (g/km)	Gas CNG/LPG (g/km)	Others (g/km)	Petrol/ Diesel (L)	Gas: CNG / LPG (m^3)/(L)	Other (L)	(Wh/km)
Low	----	----	----	----	----	----	--------
Medium	----	----	----	----	----	----	--------
High	----	----	----	----	----	----	--------
Extra High	----	----	----	----	----	----	--------
City	----	----	----	----	----	----	--------
Combined (sustaining)	----	----	----	----	----	----	--------
Combined (depleting)	----	----	----	----	----	----	
Weighted, combined	----	----	----	----	----	----	--------

5. Electric range of OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

Equivalent All Electric Range (EAER): ----- (EAER city): -----

All Electric Range [km]: (AER): ----- (AER city): -----

51. For special purpose vehicles: designation in accordance with CR (CE) 2018/858 annex I part A point 5: ---------

52. Remarks:

NO 16.2.: with trailer axle 2:+15 kg##NO

35.: alt. to pos 35 with deviating val. in pos 49:##225/40 R18 92Y XL#7,5JX18 E T46;##235/35 R19 91Y XL#8,0JX19 ET49;##225/35 R19 88H XL M+S#8,0JX19 ET49;##225/40 R18 92V XL M+S#7,5JX18 ET46;##

Certificate of Conformity

Complete vehicles

046CC0155331

www.PS-Team.de

The undersigned hereby certify that the vehicle:

0.1.	Make (Trade name of manufacturer):		CUPRA
0.2.	Type:	Variant:	Version:
	KL	CFDNFCX0	FD7CFD7GC0014BIML1CBD17A8I
0.2.1.	Commercial name:		CUPRA LEON SP
0.2.2.1.	Allowed Parameter Values for multistage type approval to use the base vehicle emission values		
	Final Vehicle actual mass [kg]:		---------- - ----------
	Final Vehicle technically permissible maximum laden mass[kg]:		---------- - ----------
	Frontal area for final vehicle [cm2]:		---------- - ----------
	Rolling resistance [kg/t]:		---------- - ----------
	Cross sectional area of air entrance of the front grille [cm2]:		---------- - ----
0.2.3.1.	Interpolation family's identifier:		IP-MQB37WZ_B0_0597-VSS-1
0.2.3.2.	ATCT family's identifier:		AT-5Q0_0V_0182_000-VSS-1
0.2.3.3.	PEMS family's identifier:		09-VSS-715W_KL_DNFC_FD7_B-000
0.2.3.4.	Roadload family's identifier:		RL-DQ381_7F_19_001-WVW-1
0.2.3.5.	Roadload matrix family's identifier (if applicable):		----------
0.2.3.6.	Periodic regeneration family's identifier:		PR-AU_00108_00_000-WVW-1
0.2.3.7.	Evaporative test family's identifier:		EV-CD_APW_D_AVAAXX-WVW-1
0.4.	Vehicle category:		M1
0.5.	Company name and address of manufacturer:		SEAT, S.A.,
	Autovia A-2, Km. 585, ES-08760 Martorell		
0.6.	Location and method of attachment of the statutory plates:		
	On the right A-pillar,glued or bonded		
	Location of the vehicle identification number:		
	In the engine compartment,right		
0.9.	Name and address of the manufacturer's representative:		----------
	----------		
0.10.	Vehicle identification number:		VSSZZZKL3PR030543
0.11.	Date of manufacture of the vehicle:		2023-02-08

conforms in all respects to the type described in approval e9*2007/46*3167*24 granted on 2022-12-13 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2023-02-08

Daniel Cortina Munuera
Director Quality Assurance

Martorell, 2023-02-08

Robin Christoph Bräutigam
Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer's data

VSSZZZKL3PR030543

SEAT, S.A. Sdad. Unipersonal Dom. Soc.: Autovía A-2, km. 585 - 08760 Martorell / (VAT) NIF (ES) A28049161

1.	Number of axles / wheels:	2 / 4
3.	Powered axles (number, position):	1, Axle 1
	Interconnection of powered axles:	----------
3.1.	Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated:	non-automated
4.	Wheelbase[mm]:	2679
4.1.	Axle spacing [mm]:	2679
5.	Length [mm]:	4657
6.	Width [mm]:	1799
7.	Height [mm]:	1437
13.	Mass in running order [kg]:	1546
13.2.	Actual mass of the vehicle [kg]:	1608
16.	Technically permissible maximum masses:	
16.1.	Technically permissible maximum laden mass [kg]:	2080
16.2.	Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]:	1080 / 1050
16.4.	Technically permissible maximum mass of the combination [kg]:	3680
18.	Technically permissible maximum towable mass in case of:	
18.1.	Drawbar trailer [kg]:	-----
18.3.	Centre-axle trailer [kg]:	1600
18.4.	Unbraked trailer [kg]:	750
19.	Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]:	80
20.	Manufacturer of the engine:	Audi AG
21.	Engine code as marked on the engine:	DNF
22.	Working principle:	Positive ignition / 4 stroke
23.	Pure electric:	no
23.1.	Class of Hybrid (electric) vehicle:	----------
24.	Number and arrangement of cylinders:	4; in Line
25.	Engine capacity [cm³]:	1984
26.	Fuel:	petrol
26.1.	Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual fuel:	mono fuel vehicle
26.2.	Type of dual fuel engine:	--------
27.	Maximum power	
27.1.	Maximum net power [kW at min^{-1}] (internal combustion engine):	221.00 / 5300
27.3.	Maximum net power [kW] (electric motor):	------
27.4.	Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor):	------

28.	Gearbox (type):	automatic
	Gear	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
28.1.	Gearbox ratios:	-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
28.1.2.	Final drive ratio:	-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
29.	Maximum speed [km/h]:	250
30.	Axle(s) track (1./2.) [mm]:	1554 / 1520
35.	Fitted tyre/wheel combination/energyefficiency class of RRC/type category used for CO_2 determination:	
	Axle 1:	235/35 R19 91Y XL / 8,0JX19 ET49 / C / C1
	Axle 2:	235/35 R19 91Y XL / 8,0JX19 ET49 / C / C1
36.	Trailer brake connections:	----------
38.	Code for bodywork:	AC
40.	Colour of vehicle:	BLACK
41.	Number and configuration of doors:	5 / le. 2, ri. 2, ba. 1
42.	Number of seating positions (including the driver):	5
42.1.	Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:	---
42.3.	Number of wheelchair user accessible position:	---
46.	Sound level	
	Stationary [dB(A) at min^{-1}]:	88.00 / 3750
	Drive-by [dB(A)]:	70.00
47.	Exhaust emission level:	EURO 6 AP
47.1	Parameters for emission testing of V_{ind}:	
47.1.1.	Test mass [kg]:	1687
47.1.2.	Frontal area [m²]:	--------

47.1.3. Road load coefficients

47.1.3.0. f0 [N]	47.1.3.1. f1 [N/(km/h)]	47.1.3.2. f2: [N/(km/h)²]
144.5	0.252	0.03358

47.2.	Driving cycle:	
47.2.1.	Driving cycle class:	3b
47.2.2.	Downscaling factor (f_{dsc}):	-----
47.2.3.	Capped speed:	no
48.	Exhaust emissions:	715/2007*2018/1832AP

1.2. Test procedure: Type 1 (WLTP highest values) [mg/km] or WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	NO_x	THC + NO_x	NH_3 [ppm]	Particulates	Particles #
	356.3	35.7	32.5	21.5	--------	--------	0.5100	0.03E11
LPG/CNG	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--
Other	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--

2.2. Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	CH_4	NO_x	NH_3	Particulates	Particles #
	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--
LPG/CNG	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--
Other	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--

48.1.	Smoke corrected absorption coefficient [m^{-1}]:		--------
48.2.	Declared maximum RDE values (if applicable):	NO_x [mg/km]	Particles (number) with exponent (#/km)
	Complete RDE trip:	60.0	6.00 E11
	Urban RDE trip:	60.0	6.00 E11

Zweitschrift



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts

Zweitschrift



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links

Zweitschrift



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

Zweitschrift



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel

Zweitschrift




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)

Zweitschrift




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)

Zweitschrift




Bild 13 : 2. Radsatz




Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug

Zweitschrift



Bild 15 : Lüftungsdüse Rückbank gebrochen




Bild 16 : Seitenteil hinten links, eingedellt, Gebrauchsspur

Zweitschrift



Bild 17 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren



Bild 18 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren

Zweitschrift



Bild 19 : Motorhauben Dämmatte gerissen



Bild 20 : LM-Felge vorne rechts Kratzer

Zweitschrift




Bild 21 : Tür hinten links, eingedellt, Gebrauchsspur

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	5482804
Hersteller	Cupra
Model	León
Variante	DE - Kb5 2.0 TSI EU6d, VZ OPF, 2021 - 2024 2.0 TSI VZ
Listenpreis	38.613,40
VIN	VSSZZZKL3PR030543
Erstzulassungsdatum	1.7.2023
Kennzeichen	M SD8766

Schadensfälle der int. Belegnummer: 5482804 29.09.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023115978	04.11.2023	| Beifahrerseite Seitenteil hinten	1.135,88
2024109952	26.06.2024	| Frontschaden| Stoßfänger vorne	4.195,41
2024112803	23.07.2024	| Fahrerseite Tür vorne	1.577,40
2026106779	27.04.2026	| Stoßfänger vorne rechts	2.101,28

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

Zweitschrift

DEKRA

DEKRA-Nr: 0571 / 011188 / 2026 / B084578000638 vom 16.09.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	16.09.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 245 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
Tür vorne links 245µm
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	17.07.2023	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	CUPRA	Marke	CUPRA
Typ / Verkaufsbez.	Leon Sportstourer 2.0 TSI DSG VZ	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSSZZZKL3PR030543	HSN / TSN	7593 / AQV
Schlüssel-Nr.	10640160	Km-Stand abgelesen	51362
Nächste HU §29 StVZO	07 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	221
Hubraum (ccm)	1984	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Schwarz / Metallic
Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	235 / 35 R 19 91 Y	Bridgestone / Potenza S 005 * FSL	S /O	5 mm
	rechts	235 / 35 R 19 91 Y	Bridgestone / Potenza S 005 * FSL	S /O	5 mm
2	links	235 / 35 R 19 91 Y	Bridgestone / Potenza S 005 * FSL	S /O	5 mm
	rechts	235 / 35 R 19 91 Y	Bridgestone / Potenza S 005 * FSL	S /O	5 mm
	Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Zweitschrift

Serienausstattung

Serie: Ablagefach in den Türen, Airbag: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, Außenspiegelkappen lackiert in "Dark Aluminium", Bremsleuchte, dritte, CUPRA Bremssattel vorne in schwarz, CUPRA CONNECT, CUPRA Pedalerie und Fußablage in silber/schwarz, Dachhimmel in schwarz, Dachreling in Glossy Black, Differenzialsperre (VAQ) für Vorderachse, Drehzahlmesser, Drive Profile CUPRA, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fensterheber elektrisch, mit Einklemmschutz und One-Touch-Funktion, Gepäckraumbeleuchtung, Gepäckraumrollo, Geschwindigkeitsbegrenzer, Geschwindigkeitsregelanlage (GRA), Getriebe: 7 Gang DSG, Handschuhfach, beleuchtet, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem, in der 2. Sitzreihe links und rechts, Keyless Go (Motor Start/Stop Knopf), Klimaanlage Climatronic mit 3-Zonen-Temperaturregelung, Kopfstützen, 2 vorne, Kopfstützen, 3 hinten, Lackierung: Uni, Leisten an den Seitenfenstern (außen) in Glossy Black, Lenkrad beheizbar, Lenkrad: CUPRA Sportmultifunktionslenkrad mit Schaltwippen, Leseleuchten vorne/hinten, Mittelarmlehne hinten mit Durchlademöglichkeit, Mittelarmlehne vorne, Müdigkeitserkennung, Navigationssystem, Notruf-Service, Ottopartikelfilter, Paket: Dynamic, Paket: Licht-und-Sicht-Paket, Paket: Voll-LED-Paket, Radio: Digitaler Radioempfang DAB+, Radiozubehör: 6 Lautsprecher, Radiozubehör: USB-C-Schnittstelle 2 vorne / 2 hinten (Ladefunktion), Reifenkontrollanzeige, Räder: Leichtmetallräder (4) 8J x 19" "Exclusive I Black/Silver", glanzgedreht, Räder: Reserverad als Notrad, Schlüsselloses Schließ- und Öffnungssystem, Kessy Advanced, Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe dunkel getönt, Servotronic, Sicherheitsgurte - Dreipunkt-Automatik, vorne und hinten, Sitze: Beifahrersitz mit Höheneinstellung, Sitze: Fahrersitz mit Höheneinstellung, Sitze: Fernentriegelung zum Umklappen der Rücksitzbanklehne im Kofferraum, Sitze: Lendenwirbelstütze für Fahrer- / Beifahrersitz, Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Sitze: Sportschalensitze vorne in "Sharp Textil", Smart Ambient Light, Sonnenblende auf Fahrer und Beifahrerseite mit Make-up Spiegel und Beleuchtung, Spurhalteassistent, Start-Stop-System, Türeinstiegsleisten beleuchtet, vorne, Türverkleidung in Lederoptik, Ultraschall-Einparkhilfe, hinten, Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion, Variabler Gepäckraumboden, Verzurrösen im Gepäckraum, Virtual Cockpit, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis:	digital
bis Wartung verbleiben:	196 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. LM-Felge vorne rechts Kratzer, erneuern (Bild 20)
2. Lüftungsdüse Rückbank gebrochen, erneuern (Bild 15)
3. Motorhauben Dämmatte gerissen, erneuern (Bild 19)
4. St0ßfänger hinten Kratzer, lackieren

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Seitenwand hinten links Delle
Tür hinten links Delle