Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



BMW 3er

BMW 330e Touring Aut. Kombi, 5-türig, Automatik, 8-Gang

Fahrgestellnummer (FIN)	WBA81CY020FR97051
Kilometerstand (km)	70.014
Erstzulassungsdatum	27.10.2023
Kraftstoffart	Hybrid Benzin
Getriebe	Automatik
Leistung PS	184 PS
Leistung kW	135 kW
Polsterart	Teilleder
Fahrzeugfarbe	Schwarz Uni
Interieurfarbe	Stoff-/Sensatec Schwarz -> siehe Ausstattung

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	11671185	Besichtigt am	02.11.2026 10:01:14

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt	Originalschlüssel	Ja
Wartungsnachweise	Wartung digital	Anzahl Schlüssel gesamt	2
Wartungsnachweis vollständig	Nein	Nachlackierungen vorhanden	Nein
Wartungshistorie	30/06/2025,53391	Betriebsanleitung	Ja

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	6,0 mm	Continental	225/50 R 17 98 Y	Sommer	Aluminium
Vorne	Rechts	6,0 mm	Continental	225/50 R 17 98 Y	Sommer	Aluminium
Hinten	Links	6,0 mm	Continental	225/50 R 17 98 Y	Sommer	Aluminium
Hinten	Rechts	6,0 mm	Continental	225/50 R 17 98 Y	Sommer	Aluminium

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	4,0 mm	Goodyear	225/50 R 17 98 H	Winter	Aluminium
-	-	4,0 mm	Goodyear	225/50 R 17 98 H	Winter	Aluminium
-	-	2,0 mm	Michelin	225/50 R 17 98 H	Winter	Aluminium
-	-	2,0 mm	Michelin	225/50 R 17 98 H	Winter	Aluminium

KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG


Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | Wartung	Wartung fällig	Nicht zutreffend	Ausführen
2 | Kontrollleuchte Reifendruck	Leuchtet	Unbekannt	Keine Reparatur
3 | Innenraum	Deformiert	Andere - siehe Bemerkung	Keine Reparatur
4 | Motorhaube	Steinschlag	>5 St. / dm²	Lackieren
5 | Stoßfänger vorne	Steinschlag	>5 St. / dm²	Lackieren
6 | Reifen	Verschlissen	Nicht zutreffend	Ersetzen
7 | Zusätzliche Räder	Kratzer	>1 cm - 2 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
8 | Stoßfänger hinten	Kratzer	>3 cm - 4 cm	Lackieren
9 | Heckklappenverkleidung	Kratzer	>2 cm - 3 cm	Ersetzen
10 | Einstiegsschweller hinten rechts	Kratzer	>4 cm - 6 cm	Lackieren

SCHÄDEN


[Unclassified]






1 | Wartung


Schadensart	**Wartung fällig**
Schweregrad	**Nicht zutreffend**
Reparaturmethode	**Ausführen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**





2 | Kontrollleuchte Reifendruck

Schadensart	**Leuchtet**
Schweregrad	**Unbekannt**
Reparaturmethode	**Keine Reparatur**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**






3 | Innenraum

Schadensart	**Deformiert**
Schweregrad	**Andere - siehe Bemerkung**
Reparaturmethode	**Keine Reparatur**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**


Kommentare: Folgeschäden durch Reifenlagerung auf Rücksitzbank möglich





4 | Motorhaube

Schadensart	**Steinschlag**
Schweregrad	**>5 St. / dm²**
Reparaturmethode	**Lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**





5 | Stoßfänger vorne

Schadensart	**Steinschlag**
Schweregrad	**>5 St. / dm²**
Reparaturmethode	**Lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**









6 | Reifen

Schadensart	Verschlissen
Schweregrad	Nicht zutreffend
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

7 | Zusätzliche Räder

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>1 cm - 2 cm
Reparaturmethode	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
Ursache	Bei Inspektion festgestellt






8 | Stoßfänger hinten

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




9 | Heckklappenverkleidung

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt








10 | Einstiegsschweller hinten rechts

Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>4 cm - 6 cm**
Reparaturmethode	**Lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

HERSTELLERAUSSTATTUNG

Active Guard Plus - Speed Limit Info inkl. Überholverbotsanzeige - manueller Speed Limit Assist - Spurverlassenswarnung mit Fahrbahnrückführung: erkennt Spurmarkierungen ab ca. 70 km/h und warnt per Lenkrad-Vibration vor ungewolltem Verlassen der Fahrspur - Frontkollisionswarnung mit Bremseingriff umfasst die Auffahr- und Personenwarnung mit City-Bremsfunktion	Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung - Deaktivierung über Schlüsselschalter auf Beifahrerseite, Kontrollleuchte im Funktionszentrum Dach	Airbag: Fahrer und Beifahrer, Beifahrerairbag deaktivierbar
Airbag: Kopf- und Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer	Aktive Geschwindigkeitsreg.mit Stop&Go-F	Akustischer Fußgängerschutz - Künstlich generierter Sound bei elektrischen Fahren bis 30 km/h zum Schutz anderer Verkehrsteilnehmer (akustische Wahrnehmung)
Anhängerkupplung	Aufmerksamkeitsassistent	Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar
BMW iDrive Fahrerorientiertes Zusammenspiel verschiedener Infotainment-Funktionen ermöglicht innovative und intuitive Bedienbarkeit	ConnectedDrive Services Beinhaltet das mobile Internetportal BMW Online (inkl. Zugriff auf Wetterinformationen, Nachrichten, Adressauskunftsdienste). In Verbindung mit SA 609 Navigationssystem Professional Integration von Smartphone-Applikationen, wie z. B. My BMW App (inkl. Webradio, Zugriff auf soziale Netzwerke und ECO Pro Analyser). Basis für die nachträgliche Buchung von weiteren ConnectedDrive Diensten.	Driving Assistant
Durchladesystem - Fondsitzlehne, Teilung 40:20:40 - Kopfstütze Mittelsitz, klappbar - Mittelarmlehne, hinten - 2 Cupholder, in Mittelarmlehne	Dynamische Stabilitäts Control (DSC) mit erweiterten Umfängen - Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsassistent und dynamische Bremsleuchten - Cornering Brake Control (CBC) - Dynamische Stabilitats Control (DSC) inkl. Dynamische Traktions Control (DTC)	Edelholzausführung Eiche Maser offenpor.
Einstiegsleisten - mit BMW Schriftzug vorn	Fußmatten in Velours	Gepäckraumabdeckung, inkl. Trennnetz
Gepäckraumtrennnetz	Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion - Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion im Geschwindigkeitsbereich von ca. 30 km/h - 250 km/h - Bergabfahrten mit Bremseingriff - in Kurven wird auf eine komfortable Geschwindigkeit eingeregelt - Bedienung über Multifunktionslenkrad - Anzeige der Wunschgeschwindigkeit und des Betriebsmodus in der Instrumentenkombination - Fahrer kann Funktion jederzeit übersteuern	Gesetzlicher Notruf
Getriebe: 8-Gang Steptronic Getriebe mit Schaltwippen - Schaltpunktanzeige im manuellen Modus - Schaltwippen am Lenkrad	Heckklappenbetätigung, automatisch Öffnen und Schließen der Heckklappe über Funkschlüssel und Taster in der Heckklappe	Heckklappenöffnung über Funkschlüssel
Heckleuchten in LED-Technik - zweiteilige LED-Heckleuchten in L-Form mit Rauchglas Komponenten - Heckleuchte mit Schlusslicht, Bremslicht, Fahrtrichtungsanzeiger (LED-Technologie) und Nebelschlussleuchte - Hochgesetzte Bremsleuchte (HBL)	Heckscheibe separat zu öffnen, beheizt	Heckscheibenwischer
Innenspiegel, automatisch abblendend - Innenspiegel, elektrochrom beschichtet - Abblendsteuerung mittels eingebauter Sensorik, die das von hinten einfallende Licht misst und bei berechneter Blendung den Innenspiegel entsprechend abblendet	Intelligenter Notruf	Interieurleisten Quarzsilber matt genarbt
Kilometertacho	Klimaautomatik mit 3-Zonen-Regelung mit erweiterten Umfängen - Soll-Temperaturregelung vorne getrennt einstellbar - Regulierung Luftverteilung und Luftmenge vorne gemeinsam - Temperaturregelung für Fondpassagiere gemeinsam - Automatikprogramm mit 5 Intensitätsstufen und Einstellung der Temperaturschichtung vorne getrennt - SYNC-Funk. - Aut. Umluft-Control - Max. Kühlen - Beschlag- und Solarsensor - Aktivkohlefilter für Frisch- und Umluft - Standlüftung mit Timer und Direktbe. - Aut.programm für Fond - Dig. Display Mittelkonsole hinten	Komfortzugang mit BMW Digital Key
Kopfstützen (2)	Kopfstützen im Fond, klappbar für alle drei Fondkopfstützen	Lackierung: Uni
Ladekabel: (Mode 3) für öffentliches Laden	Ladekabel: Flexible Fast Charger (Mode 2)	LED-Scheinwerfer - Abblend- und Fernlicht in Bi-LED-Technolog Tagfahrlicht in LED-Technologie - Fahrtrichtungsanzeiger seitlich LED-Technologie - Leuchtweitenregulierung automatisch
Lenkrad: Sport-Lederlenkrad - 3-Speichendesign - Durchmesser 369 mm - gegenüber Serienlenkrad dickerer Lenkradkranz - Lenkradkranz in Leder, schwarz mit schwarzer Naht - ausgeformte Daumenauflagen - Dekorblende in Perlglanz Chrom	Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer	M Dachreling Hochglanz Shadow Line
M Hochglanz Shadow Line Ausführung in Schwarz hochglänzend: - Blende Spiegeldreieck - Spiegelschwert - Spiegelfuß - Spiegelbrille - B-Säule und Fensterführungsstege - Fensterschachtabdeckung - Fensterumrandung	Navigationsystem: BMW Live Cockpit Plus - BMW Curved Display 12,3" volldig. Instrumentendisplay, 14,9" Control dis. und Touchbed. - Navigationsfunk., Update Over-the-Air - Intelligent Personal Assist. (Sprachbedienung), BMW Controller - Fahrerprofil - Tuner mit Diversity-Empfang und RDS - 2 USB-Anschlüsse, Laden und Daten Übertrag. - Bluetooth/WiFi Schnittstelle mit Freisprecheinr. - 4G LTE Connectivity, festverb. SIM-Karte - Remote Software Upgrade - Vehicle Apps - Intelligenter Notruf inkl. TeleServices und BMW Unfallhilfe	Ottopartikelfilter
Paket: Ablagenpaket Im Interieur: - Mittelkonsole, hinten: eine Doppel-USB-Buchse (nur Laden: Typ C / max. 3 A) Im	Paket: Connected Package Professional - Remote Services, Fernfunktionen, mit der My BMW app abrufbar mit u. a. Fahrzeug	Paket: Innen- und Außenspiegelpaket Innen- und Außenspiegel Fahrerseite, mittels eingebauter Sensorik automatisch abblende

Gepäckraum: - Netz, schwarz - Multifunktionshaken	öffnen/verriegeln und Standortsuche - 3rd Party Assistants: Amazon Alexa Integration - Real Time Traffic Info. (inkl. Gefahrenmeldungen) - BMW Maps - Smartphone Integration: Kompatibilität und Funk. mit Apple CarPlay und Android Auto - Connected Music, Parking, Navigation	- Außenspiegel Fahrerseite, elektrochrom - Außenspiegel Beifahrerseite, ohne automatische Abblendfunktion - Anklappfunktion Außenspiegel, elektrisch - Bordsteinautomatik Außenspiegel auf Beifahrerseite - Bedienelemente beleuchtet
Paket: Innovationspaket	Panorama Glasdach	Park Distance Control (PDC) vorn und hinten Ultraschallbasierte Fahrerassistenzsystem: Erleichtert das Ein- und Ausparken durc akustische und optische Abstandswarnung vor Hindernissen im Front- und Heckbereich. Die Anzeige erfolgt durch farbige Markierungen in der schematischen Darstellung des Fahrzeugs dem zentralen Display.
Parkbremse, elektromechanisch mit Auto Hold Funktion (AUTO H)	Parking Assistant	Polsterung: Stoff Hevelius
Räder: Leichtmetallräder V-Speiche 776	Räder: Leichtmetallräder V-Speiche 778 - 7,5J x 17 mit Bereifung 225/50 R17 - Alugussrad - Reflexsilber - Schneekettenmontage möglich	Räderzubehör: Radschraubensicherung - inkl. Radschraubenadapter
Räderzubehör: Reifendruckanzeige - elektronische Reifenfülldrucküberwachung für jeden Reifen - Reifendruckwarnung mit Text und Bild in Instrumentenkombination - Motor-/Ausstattungsabhängig: Anzeige der Reifentemperatur	Radiozub.: Harman/Kardon Surround Sound	Radiozubehör: DAB-Tuner - inklusive DAB+ - Ermöglicht digitale Radioempfang und bietet neben CD-ähnlicher Klangqualität, ein breites Angebot an Spartenkanälen in Abhängigkeit vom Sendernetz - Zusatzinformationen wie Titel und Interpret werden Form von Radiotext übermittelt
Regensensor - automatische Aktivierung/Intervallsteuerung der Scheibenwischer	Schlüsselloser Motorstart	Servotronic geschwindigkeitsabhängige Anpassung der Lenkkraftunterstützung
Sitze: Fahrer und Beifahrersitz höhen- und längsverstellbar	Sitze: Sitzheizung vorn	Sitze: Sportsitze für Fahrer & Beifahrer
Speed Limiter - Geschwindigkeitsbegrenzer, mit dem die Maximalgeschwindigkeit individuell eingestellt werden kann. - Anzeige im Control Display und in der Instrumentenkombination. - Kann im Bedarfsfall übersteuert werden.	SPORT BOOST zusätzlicher Fahrmodus XtraBoost, eBoost Funktion mit sportlicherem Fahrverhalten, bis zu 30 kW zusätzlicher elektrischer Boostleistung, sportlicher Sound durch Active Sound Design (ASD)	Steckdose (12 V) in Mittelkonsole vorn
Stoff-/Sensatec Schwarz	Telefon: Ablage für Wireless Charging	TeleServices
Verglasung: Sonnenschutzverglasung	Verglasung: Wärmeschutzglas grün, rundum - aus Einscheibensicherheitsglas rundum grün eingefärbt - Frontscheibe aus Verbundsicherheitsglas - Reduzierte Aufheizung des Fahrzeuginnenraums durch Reduktion von Wärme- und Lichteinstrahlung	Verzurrösen im Gepäckraum
Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set	Wegfahrsperre	Widescreen Display - bestehend aus einem volldigitalem 10,25" Instrumentendisplay und einem hochauflösendem 10,70" Contro Touch Display - Inkl. Direktwahltouchpoints
Zentralverriegelung inklusive 2 Fahrzeugschlüssel mit integrierter Fernbedienung - Zentralverriegelung für alle Türen, Tank- und Heckklappe - automatisches Verriegeln nach Anfahren - durch dauerhaftes Drücken der zu-Taste Schließen der Fenster und des optional erhältlichen Glasdaches und Anklappen der Außenspiegel möglich - Komfortöffnung und -schließung des Panorama-Glasdaches über Fahrzeugschlüssel		

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
2 Hauptschlüssel vorgelegt
Wartungsnachweis: digital

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

FAHRZEUGBILDER





