Elektrische Reichweite		-	km
3. Fahrzeug mit Eco-Innovationen ausgestattet:		Ja	
3.1. Allgemeiner Code der Eco-Innovation(en):		e5 28, e9 32	
3.2. Gesamtmenge der CO2 Reduzierung aufgrund der Eco-Innovation(en):		-	
3.2.1. Einsparungen durch NEFZ (falls zutreffend):		-	g/km
3.2.2. Einsparungen durch WLPT (falls zutreffend):		1.6	g/km
4. Alle Antriebsarten au.er reinen Elektrofahrzeugen, gem.ä Verordnung (EU) 2017/1151 (falls zutreffend)			
CO2-Emissionen (WLTP-Werte)			
	Treibstoff 2	Treibstoff 1	
Niedrig:	-	266	g/km
Mittel:	-	207	g/km
Hoch:	-	179	g/km
Höchstwert:	-	209	g/km
Kombiniert:	-	207	g/km
Gewichtet, kombiniert:	-	-	g/km
Kraftstoffverbrauch (WLTP-Werte)			
Niedrig:	-	11.8	l/100 km
Mittel:	-	9.1	l/100 km
Hoch:	-	7.9	l/100 km
Höchstwert:	-	9.2	l/100 km
Kombiniert	-	9.1	l/100 km
Gewichtet, kombiniert:	-	-	l/100 km
5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid -Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 (falls zutreffend)			
5.1. Vollelektrische Fahrzeuge			
Stromverbrauch:		-	Wh/km
Elektrische Reichweite:		-	km
Elektrische Reichweite:		-	km
5.2. Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge			
Stromverbrauch (ECAC,weighted):	-	-	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER):		-	km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city):		-	km

VERSCHIEDENES

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates: -

52. Anmerkungen:

Ziffer 5 4497mm (max. mit Optionen)

Ziffer 35 245/45R21 104W 8.0Jx21x40

Nur rechtsgültig auf Papier mit dem Land Rover Warenzeichen als Wasserzeichen

046CC0163320
www.PS-Team.de

VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

Der Unterzeichner Nigel Blenkinsop, Company Quality Director, bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke:	Land Rover
0.2. Typ:	LZ
Variante:	HLBDD0
Version:	50CB031
0.2.1. Handelsbezeichnung:	Range Rover Evoque
0.2.3. Kennungen (gegebenenfalls):	
0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:	IP-23820p183MAA_01-SAL-1
0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:	ATCT-09-SAL-2018-0011
0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:	09-SAL-021-004
0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:	RL-23PTA9HP50AA_01-SAL-1
0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (gegebenenfalls):	-
0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:	-
0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:	EV-2026LNP083Lx_01-SAD-1
0.4. Fahrzeugklasse:	M1G
0.5. Name und Anschrift des Herstellers:	Jaguar Land Rover Limited Abbey Road Whitley, Coventry CV3 4LF, UK
0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	BC Säule links, selbstklebend - - -
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	Rechte Seite Innenkotflügel vorn
0.9. (Ggf.) Name und Anschrift des Bevollm.chtigten des Herstellers:	Jaguar Land Rover Ireland (Services) Ltd Software Engineering Centre, Three Airport Avenue, Shannon, Co. Clare, Ireland, V14 YH92
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	SALZA2BX3PH227780
0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	19.06.2023
mit dem in der am	e5*2007 46*0076*09
erteilten Genehmigung	09.12.2022
zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit	Rechtsverkehr
in denen	metrische Einheiten
für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.	metrische Einheiten
(falls zutreffend) verwendet werden, zugelassen	

COVENTRY (Ort) (Unterschrift) 19.06.2023 (Datum):

HLGM1023 DE M2257 23690 26.06.2023

Diesem Fahrzeug wurde am 13.11.2023 das Kennzeichen LA-QR750 zugeteilt.

ALLGEMEINE BAUMERKMALE

1.	Anzahl der Achsen und Räder:	2/4	
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):	2, Vorn und hinten, Permanente Verbindung	
3.1.	Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/ teilautomatisiert/vollautomatisiert ist	Nicht automatisiert	

HAUPTABMESSUNGEN

4.	Radstand:	2681	mm
4.1.	Achsabstände: 1-2/2-3/3-4:	2681	mm
5.	Länge:	4371	mm
6.	Breite:	1904	mm
7.	H.he:	1649	mm

MASSEN

13.	Masse des fahrbereiten Fahrzeugs:	1941	kg
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	2022	kg
16.	Technisch zulässige H.chstmassen		
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:	2430	kg
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse 1/2/3:	1340/1230/-	kg
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	4230	kg
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines		
18.1.	Deichselanhängers:	-	kg
18.3.	Zentralachsanhängers:	1800	kg
18.4.	ungebremsten Anhängers:	750	kg
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	100	kg

ANTRIEBSMASCHINE

20.	Hersteller der Antriebsmaschine:	Jaguar Land Rover Limited	
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	PT204	
22.	Arbeitsverfahren:	4 Takt, Positiver Zuendstrom	
23.	Reiner Elektroantrieb:	Nein	
23.1.	Hybrid-(Elektro)-Fahrzeug:	NOVC-HEV	
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4, In reihe	
25.	Hubraum:	1997	cm^3
26.	Kraftstoff:	Benzin	
26.1.		Einstoffbetrieb	
26.2.	(bivalent):	-	
27.	Höchstleistung		
27.1.	Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):	183.0/5500	kW at min^1
27.3.	Höchste Nennleistung (Elektromotor):	13.3	kW
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):	10.5	kW
28.	Getriebe (Typ):	Automatik	

28.1. Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufüllen):

(1) -	(2) -	(3) -	(4) -
(5) -	(6) -	(7) -	(8) -
(9) -	(10) -	(11) -	(12) -

28.1.1. Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls): -

28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls an entsprechender Stelle vervollständigen):

(1) -	(2) -	(3) -	(4) -
(5) -	(6) -	(7) -	(8) -
(9) -	(10) -	(11) -	(12) -

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT

29.	Höchstgeschwindigkeit:	230	km/h

ACHSEN UND RADAUFHÄNGUNG

30.	Spurweite 1/2/3 :	1625/1630	mm

35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse zur Bestimmung der CO2-Emissionen (gegebenenfalls):

Reifen-/Radkombination	- Achse 1	245/45R21	104Y	8.0Jx21x40
	- Achse 2	245/45R21	104Y	8.0Jx21x40
Energieeffizienzklasse	- Achse 1			B
	- Achse 2			B
Reifenklasse:				C1

BREMSANLAGE

36.	Anhänger-Bremsanschlüsse	-

AUFBAU

38.	Code des Aufbaus:	AC - PKW geschlossen	
40.	Farbe des Fahrzeugs:	Weiß	
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	5 ; 2 auf jeder Seite 1 hinten	
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	5 ; 2 vorn, 3 hinten	
42.1.	Sitz,der nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist:	-	
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	-	

UMWELTVERTRÄGLICHKEIT

46.	Ger.uschpegel - Standger.usch bei der Motordrehzahl/Fahrger.usch:	72.7 bei 3750/69.0	dB(A)min ^{1}/dB(A)
47.	Abgasnorm: Euro	6 AP	
47.1.	Parameter für Emissionsprüfungen von Vind:		
47.1.1.	Pr.fmasse:	2079	kg
47.1.2.	Querschnittsfl.che:	-	m^2
47.1.2.1.	Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (gegebenenfalls):	-	cm^2
47.1.3.	Fahrwiderstandskoeffizienten		
47.1.3.0.	f0:	178.0238	N
47.1.3.1.	f1:	0.535	N/(km/h)
47.1.3.2.	f2:	0.0419	N/(km/h) ^{2}
47.2.	Fahrzyklus:		
47.2.1.	Fahrzyklusklasse: 1/2/3a/3b	3b	
47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor (fdsc):	-	
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit: ja/nein:	Nein	
48.	Abgasverhalten:		

Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: 715/2007*2018/1832AP

		Treibstoff 2	Treibstoff 1	
1.2.	Prüfverfahren: Typ 1 (Euro) (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte)			
	CO:	-	315.9	mg/km
	THC:	-	8.6	mg/km
	NMHC:	-	6.7	mg/km
	NOx:	-	13.8	mg/km
	THC + NOx:	-	-	mg/km
	NH3:	-	-	mg/km
	Partikelmasse:	-	0.45	mg/km
	Partikelzahl:	-	1.22E+11	#/km
2.2.	Prüfverfahren: WHTC (Euro VI)			
	CO:	-	-	
	NOx:	-	-	
	NMHC:	-	-	
	THC:	-	-	
	CH4:	-	-	
	NH3:	-	-	
	Partikelmasse:	-	-	
	Partikelzahl:	-	-	
48.1	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):		-	m^{-1}
48.2.	Ggf. angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend)			
	Vollständige RDE-Fahrt: NOx:		60	mg/km
	Vollständige RDE-Fahrt: NOx: Partikel (Anzahl):		6.00E+11	#/km
	Innerstädtische RDE-Fahrt: NOx:		60	mg/km
	Innerstädtische RDE-Fahrt: Partikel (Anzahl):		6.00E+11	#/km

49. CO2 -Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten au.er reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend):

CO2 -Emissionen (NEFZ-Werte)				
Innerorts:	-	-	-	g/km
Außerorts:	-	-	-	g/km
Kombiniert:	-	-	-	g/km
Gewichtet, kombiniert:	-	-	-	g/km
Kraftstoffverbrauch (NEFZ-Werte):				
Innerorts:	-	-	-	l/100 km
Außerorts:	-	-	-	l/100 km
Kombiniert:	-	-	-	l/100 km
Gewichtet, kombiniert:	-	-	-	l/100 km
Abweichungsfaktor (falls zutreffend):			-	
Differenzierungsfaktor (falls zutreffend):			-	

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (Gewichtet, kombiniert)	-	Wh/km	



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Dachrollo gerissen



Bild 14 : Dachrollo gerissen



Bild 15 : Fahrersitzbezug leicht zerkratzt



Bild 16 : Türverkleidung vorne links Kratzer



Bild 17 : Diverse Kratzer im Fahrzeuginnenraum



Bild 18 : Sitzbezug hinten Kratzer




Bild 19 : Sitzbezug vorne rechts zerkratzt



Bild 20 : Außenspiegelkappe rechts zerkratzt schleifen und polieren




Bild 21 : Außenspiegelkappe links zerkratzt




Bild 22 : Diverse Steinschläge im Frontbereich



Bild 23 : Zierleiste Stoßfänger vorne rechts zerkratzt




Bild 24 : Diverse Flugrost an der Fahrzeugaußenseite



Bild 25 : Felge glanzgedreht hinten links leicht zerkratzt




Bild 26 : Tür vorne rechts eingedellt mit Lackschaden



Bild 27 : Tür vorne rechts eingedellt mit Lackschaden



Bild 28 : Tür vorne rechts eingedellt mit Lackschaden



Bild 29 : Beifahrersitzbezug naht löst sich laut vorgelegte Unterlagen Garantifall




Bild 30 : Beifahrersitzbezug naht löst sich laut vorgelegte Unterlagen Garantifall




Bild 31 : Beifahrersitzbezug naht löst sich laut vorgelegte Unterlagen Garantifall

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	5406675
Hersteller	Land Rover
Model	Range Rover Evoque
Variante	Autobiography P 250 MHEV
Listenpreis	68.478,15
VIN	SALZA2BX3PH227780
Erstzulassungsdatum	1.11.2023
Kennzeichen	LA QR750

Schadensfälle der int. Belegnummer: 5406675 16.10.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025118769	13.12.2025	| Heckklappe| Stoßfänger hinten	15.558,97

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0221 / 0100048525 / 2026 / B088985000163 vom 29.09.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	28.09.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 150 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	13.11.2023	Letzte Zulassung	13.11.2023
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Land Rover
Typ / Verkaufsbez.	Range Rover Evoque (L551)(2018->) / Range Rover Evoque 2.0 P250 Mild-Hybrid Autobiogra	Aufbauart	Geländewagen
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	SALZA2BX3PH227780	HSN / TSN	1590 / AIK
DAT €uropa-Code®	017300770400004	DAT Marktindex	DE007 6474
Km-Stand abgelesen	27978	Nächste HU §29 StVZO	11 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	183	Hubraum (ccm)	1997
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Allrad
Getriebe / Gänge	Automatik / 9	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Fuji White / 1AA	Polster / Farbe	Leder / Rot

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	245 / 45 R 21 104 W	Pirelli / Scorpion Zero All Season J LR FSL	A /O	7 mm
	rechts	245 / 45 R 21 104 W	Pirelli / Scorpion Zero All Season J LR FSL	A /O	7 mm
2	links	245 / 45 R 21 104 W	Pirelli / Scorpion Zero All Season J LR FSL	A /O	7 mm
	rechts	245 / 45 R 21 104 W	Pirelli / Scorpion Zero All Season J LR FSL	A /O	7 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.06.2027			

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC) mit Stop&Go-Funktion, Airbag Abdeckung beledert, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Allwetter-/ Ganzjahresreifen, Ambiente-Beleuchtung einstellbar / dimmbar, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Audiosystem: Meridian Sound-System (400 Watt, 13 Lautsprecher, Subwoofer), Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Umfeldleuchte, Außenspiegel mit Warnsystem Totwinkel bei Türöffnung, Blinkleuchten mit Lauflicht vorn, Bluetooth-Schnittstelle, Bremssättel Rot lackiert, Dach Wagenfarbe, Dachhimmel Premium-Velours Ebony, Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC), Einparkhilfe vorn und hinten, Einstiegsleisten mit Schriftzug beleuchtet, Elektr. Bremskraftverteilung, Fahrassistenz-System: Anfahrhilfe (Low Traktion Launch), Fahrassistenz-System: Antriebsmomentkontrolle (Torque Vectoring), Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Dynamic-Modus konfigurierbar, Fahrassistenz-System: Efficient Driveline, Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist), Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem Heck (Rückfahr-Assistent / Querverkehrs-Assistent), Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem hinten, Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Departure Warning), Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Spurhalteassistent, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Traffic Sign Recognition), Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Adaptiver Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Getriebe Automatik - (9-Stufen), Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen), Heckleuchten LED, InControl Remote Premium (Onlinedienste / Apps), Infotainment-System: Pivi Pro, Innenausstattung: Dekoreinlagen Shadow Grey Ash, Innenspiegel, digital (Smart View Mirror), Instrumentenanzeige TFT-Farbdisplay (12 Zoll), Ionisator zur Luftreinigung Pro mit 2.5 PM Filter, Karosserie: 5-türig, Keyless-Entry, Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, Kurvenbremskontrolle (Corner-Brake-Control, CBC), LM-Felgen 8x21 (5-Doppelspeichen, Gloss Dark Grey, Diamond Turned Style 5137), Ladekabel mit Schukostecker, Leder-Paket, Erweiterte Ausstattung, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion mit Einfassung in Moonlight, Lenkrad heizbar, Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten (Mattchrom), Luftqualitätssensor, Mild-Hybrid 184 kW (Motor 2,0 Ltr. - 184 kW Turbo KAT), Modellpflege, Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR / EDC), Nebelscheinwerfer, Parkbremse elektrisch, Pedale Edelstahl-Design, Pixel-LED-Scheinwerfer, Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2681 mm, Reifen 245/45 R21 ...W, Reifendruck-Kontrollsystem, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Service-System: Amazon Alexa, Servolenkung elektrisch, Sitz vorn links elektr. verstellbar (16-fach, mit Memory), Sitzbezug / Polsterung: Windsor-Leder perforiert, mit Steppung (Ebony), Sitze vorn heizbar und klimatisiert, Sitzheizung hinten, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Sondermodell Autobiography, Start/Stop-Anlage, Surround-Kamerasystem, Teppich-Fußmatten Premium, Touchscreen-Farbdisplay (11,4 Zoll), Traktionskontrolle, Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
1391	Anschluss-Paket 2
16708	Panorama-Schiebedach elektrisch
24773	Mobiltelefon Schnittstelle mit kabelloser Ladefunktion
25204	Head-up-Display
38205	Alarmanlage
69506	Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
87075	Motor 2,0 Ltr. - 184 kW Turbo Mild-Hybrid
39003	Getränkehalter vorn
24906	Home-Link (Garagentoröffner integriert)
29393	Luftdüsen im Fond
22202	Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 20.050 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Dachrollo gerissen, erneuern (Bild 13, 14)
2. Außenspiegelkappe rechts zerkratzt schleifen und polieren, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 20)
3. Tür vorne rechts eingedellt mit Lackschaden, instandsetzen (Bild 26, 27, 28)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Fahrersitzbezug leicht zerkratzt, (Bild 15)
Türverkleidung vorne links Kratzer, (Bild 16)
Diverse Kratzer im Fahrzeuginnenraum, (Bild 17)
Sitzbezug hinten Kratzer, (Bild 18)
Sitzbezug vorne rechts zerkratzt, (Bild 19)
Beifahrersitzbezug naht löst sich, laut vorgelegte Unterlagen Garantifall,
Außenspiegelkappe links zerkratzt, (Bild 21)
Diverse Steinschläge im Frontbereich, (Bild 22)
Zierleiste Stoßfänger vorne rechts zerkratzt, (Bild 23)
Diverse Flugrost an der Fahrzeugaußenseite, (Bild 24)
Felge glanzgedreht hinten links leicht zerkratzt, (Bild 25)