



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	**Allane SE**		
Berichtsnummer :	**0000000950143-DE613**	**Amtl. Kennzeichen :**	**PB-CH 1105**
Referenznummer:	**31255483**		

Fahrzeugdaten

DS Automobiles DS 4 (06.2021->) Rivoli

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**VR1FRHNSTR1008830**	Laufleistung abgelesen:	**32474 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**08.04.2024 / 2024**	Besichtigungsdatum/-ort:	**09.10.2026 Parkstraße 2, 14974 Ludwigsfelde**
Fahrzeugart:	**PKW**	Aufbauart:	**Kombilimousine**
Kraftstoff:	**Superbenzin**	Getriebe Art:	**Automatik**
Navi.-Datenträger:	**Festplattenlaufwerk**	Hubraum / Leistung:	**1199 ccm / 96 kW (131 PS)**
Antriebsart:	**Frontantrieb**	Lackfarbe:	**LACKIERUNG CHRYSTAL PEARL/TYP AUSSENVERKLEIDUNG METALLIC-LACKIERUNG**
Lackart:	**Perleffekt**	Türen / Sitzplätze:	**5 / 5**
Anzahl Schlüssel:	**2**	Nächste HU / AU:	**04.2027 / 04.2027**
Polster Art:	**Leder/Stoff**	Serviceheft verfügbar:	**Ja**
Farbe Innenausstattung:	**Schwarz**	Serviceheft gepflegt:	**Teilweise**
Raucherfahrzeug:	**Nein**	Letzter Service km / am:	**31053 / 04.08.2026**
Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Zustand aussen:	**2 - Gut**	Zustand innen:	**2 - Gut**

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium original**
1. Achse - links / Zust.	**Michelin**	**205/55/R19/97V 6 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Michelin**	**205/55/R19/97V 6 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Michelin**	**205/55/R19/97V 6 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Michelin**	**205/55/R19/97V 6 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Serienausstattung

- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung Armaturenbrett, mehrfarbig
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem (Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Connecting-Box, DAB-Tuner, Touchscreen-Farbdisplay)
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Automatik-Sicherheitsgurte hinten
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Dachhimmel hell
- Deckenleuchten Reihe 1 und Ambiente-Beleuchtung LED
- DS Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für Lokalisierung Fahrzeug) Version 3R
- Einparkhilfe vorn und hinten inkl. Kamera
  Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
  Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektr., vorn mit Komfortschaltung und Einklemmschutz
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fußmatten
- Fußraumbeleuchtung vorn LED
- Fußstütze Fahrer Aluminium
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Head-up-Display
- Heckleuchten LED, 3D-Optik
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Interieur Leder Basalt-Schwarz
- Innenspiegel rahmenlos mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung, manuell
- Klimaautomatik, Fahrer-/Beifahrerseite getrennt regelbar
- Kombiinstrument digital
- Kopf-Airbag-System
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopfstützen vorn neigungsverstellbar

- Lenkrad (Leder)
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne hinten
  Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Motor 1,2 Ltr. - 96 kW 12V e-THP / PureTech
- Otto-Partikelfilter (GPF)
- Pyrotechnischer Gurtstraffer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Safety-Paket 4
  Safety-Paket 3, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage mit Schaltautomatik, Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion, Fahrassistenz-System: Spurassistent (AFIL), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor mit Warneinrichtung, Stop-Start-Anlage
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Service-System: DS IRIS System (Sprach- und Gestensteuerung)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar, elektrisch
- USB-Schnittstelle
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless System
  Keyless-Start
- Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar
- Luftqualitäts-Überwachungssystem und Luftfiltersystem (Clear Cabin)
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelscheinwerfer LED
- Parkbremse elektrisch
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Safety-Paket Plus
- Scheibenwaschanlage vorn mit integrierten Scheibenwaschdüsen (Magic)
- Scheinwerfer DS LED Vision
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Style-Paket Rivoli
- Türgriffe außen verchromt
- Vorrüstung für Reserve-/Notrad
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Aktives Federungs-/Dämpfersystem (DS Active Scan Suspension)
- HiFi-System / Sound-System Focal Electra
  Front-/Heckscheibe Akustikglas, Seitenscheiben Akustikglas, Seitenscheiben hinter und Heckscheibe dunkel getönt, Head-up-Display
- Anhängerkupplung
- Safety-Paket und DS Drive Assist
  Einparkhilfe vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera mit Top Rear Vision und Parksensoren seitlich, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Fahrassistenz-System: Spurassistent (AFIL)

- Schiebedach elektrisch
- Sitzkombination: Fahrer- und Beifahrersitz Elektrische Verstellung mit Memoryfunktion, Sitzheizung und Massagefunktion
  Sitze vorn mit Sitzheizung und Sitzbelüftung, Sitzheizung vorn

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Eingeschränkt durchgeführt** Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	**Nicht möglich** Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	**Ja** Ja
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	**Keine feststellbar** Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	**Innerhalb der Toleranzen** Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	**Nicht festgestellt** Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	In Ordnung	✔	**Sitzheizung:**	Eingeschränkt geprüft	✔
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✔	**Sonnendach/ Verdeck:**	In Ordnung	✔
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✔	**Motorlauf:**	Eingeschränkt geprüft	✔

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.

Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*. Serviceintervall nach Herstellervorgaben überzogen (12 Monate / 20.000 km) Kostenerweiterung durch Verlust der Herstellergarantie möglich.

Schaden

Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Frontspoiler	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
2.	Seitenwand - Hinten - Links	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur

Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
3.	Wartung über 3 Monate überzogen	Nicht Gepflegt	

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges


Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Frontspoiler
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



1. Frontspoiler
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Seitenwand - Hinten - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Seitenwand - Hinten - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Seitenwand - Hinten - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Seitenwand - Hinten - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur

allane mobility group
22346/24802

Standplatz:

03.11.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	**DS DS 4 PureTech 130 Rivoli Schrägheclimousine5-türig 1199 ccm 130 PS / 96 KW bleifrei 8-Gang Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	PB -CH 1105	Fahrgestell-Nummer:	VR1FRHNSTR1008830
Vertrags-Nummer:	30472086	Erstzulassung:	08.04.2024
Internes KZ:	15127237	Kilometer-Stand:	32474

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

DS DS 4 PureTech 130 Rivoli Schrägheclimousine 5-türig 1199 ccm 130 PS / 96 KWbleifrei 8-Gang Automatik

Lackierung: Kristall-Grau Metallic | Polsterung: Genarbtes Leder Basalt-Schwarz | Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)	**34.117,65**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Anhängerkupplung (abnehmbar)	672,27
DS ACTIVE SCAN SUSPENSON	840,34
DS DRIVE ASSIST 2.0	588,24
Fahrer und Beifahrersitz: Elektrische Sitzverstellung mit Memory-Funktion und Sitzheizung, Sitzkühlu	1.722,69
Genarbtes Leder Basalt-Schwarz	0,00
HiFi System FOCAL Electra	924,37
Kristall-Grau Metallic	0,00
Metallic-Lackierung	588,24
elektrisches Schiebedach	924,37

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)	**40.378,17**
Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	**48.050,02**
Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	48.050,02

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

allane mobility group

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	DS DS 4 PureTech 130 Rivoli Schrägheck limousine 5-türig 1199 ccm 130 PS / 96 KW bleifrei 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2024		
kW / PS:	96 / 130	Hubraum:	1199
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	52
Max. Km/h:	210	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	10,000
Leergewicht (kg):	1498	zul. Gewicht (kg):	1940

* Angaben ohne Gewähr

allane mobility group

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: **30472086**
Amtliches Kennzeichen: PB -CH 1105

Übersicht erstellt am: 03.11.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

DS DS 4 PureTech 130 Rivoli Schrägheck limousine 5-türig 1199 ccm 130 PS / 96 KW bleifrei 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	*SNR*	*Verursacher*	*Beschädigung*	*Reparatur erfolgt **	*Gutachten vorhanden **

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen: _____

Datum und Unterschrift Käufer

allane mobility group

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: **30472086**
Amtliches Kennzeichen: PB -CH 1105

Übersicht erstellt am: 03.11.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

DS DS 4 PureTech 130 Rivoli Schrägheck limousine 5-türig 1199 ccm 130 PS / 96 KW bleifrei 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	*Km-Stand*	*Art der Wartung*

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer