5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	-	km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	-	km
Vollelektrische Reichweite (AER)	-	km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	-	km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5: -

52. Anmerkungen:
zu 5: min. 4755*
zu 6: min. 1820*
zu 7: min. 1427*
zu 27.1: 120/3200-4400*
zu 30.1: min. 1580*
zu 30.2: min. 1564* zu 35: A1 225/40 R19 93Y XL, 7.5Jx19 ET40 / A2 255/35 R19 96Y XL, 9Jx19 ET58.1; A1 225/45 R18 95Y XL, 7.5Jx18 ET40 / A2 245/40 R18 97Y XL, 8.5Jx18 ET52; A1/A2 225/45 R18 95H XL M+S, 7.5Jx18 ET40; A1/A2 225/50 R17 94Y, 7Jx17 ET44.5; A1/A2 225/50 R17 98H XL M+S, 7Jx17 ET44.5*

amtliche Vermerke

Vermerke des KBA

HSN	TSN	VVS	PZ
2222	BDA	00273	9

0222950824

Vermerke des Herstellers **Zulassungsbesch. gedruckt**

9134091 - GV731755

0 1 - 2 -

046CC0161776
www.PS-Team.de

Mercedes

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner Jörg Bartels Miriam Rückheim
bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug
0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): Mercedes-Benz
0.2. Typ: R2CW Variante: H00AT0 Version: CZAM051A
0.2.1. Handelsbezeichnung: C 200 d

0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte zur Verwendung der Basisfahrzeug-Emissionswerte:
Masse des endgültigen Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand: - kg
Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: - kg
Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug: - cm²
Rollwiderstand: - kg/t Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill: - cm²
0.2.3. Bezeichner: 0.2.3.1. Interpolationsfamilie: IP-2020_8416-W1K-1
0.2.3.2. ATCT Familie: AT-206_654M_1-W1K-1 0.2.3.3. PEMS Familie: E1-W1K-DH
0.2.3.4. Roadload Familie: RL-2020_0051-W1K-1
0.2.3.5. Roadload Matrix Familie: -
0.2.3.6. Periodische Regenerierungsfamilie: PR-206_654M_20B1-W1K-1
0.2.3.7. Verdunstungstest Familie: -
0.4. Fahrzeugklasse: M1
0.5. Name und Anschrift des Herstellers: Mercedes-Benz AG
DE-70372 Stuttgart
Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
An der rechten B-Saeule, geklebt(C4)
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
Unter dem rechten Vordersitz(C2)
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: W1KAF0DB1PR142447
0.11. Herstellungsdatum: 02.06.2023

mit dem in der am 11.11.2022 erteilten Genehmigung e1*2018/858*00016*06 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart
(Ort)
ppa.
(Unterschrift)
Leiter Integration Gesamtfahrzeug
(Dienststellung)

02.06.2023
(Datum)
i.V.
(Unterschrift)
Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem
(Dienststellung)

1

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4

3. Antriebsachsen Anzahl: 1 Lage: Achse 2(A1)

gegenseitige Verbindung: entfaellt

3.1. Automatisierungsgrad: nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand: 2865 mm 4.1. Achsabstände: 1-2: - mm 2-3: - mm

5. Länge: 4793 mm 6. Breite: 1900 mm 7. Höhe: 1452 mm

Massen

13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs: 1725 kg 13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 1859 kg

16. Technisch zulässige Höchstmassen

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: 2350 kg

16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1 1130 kg 2 1270 kg 3 - kg

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 4220 kg

18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers: - kg 18.3. Zentralachsanhängers: 1800 kg

18.4. ungebremsten Anhängers: 750 kg

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 75 kg

20. Hersteller der Antriebsmaschine: MERCEDES-BENZ AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: 654820

22. Arbeitsverfahren: Selbstzuendung/4-Takt (A3)

23. Reiner Elektroantrieb: Nein (N) 23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs: NOVC-HEV

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4 in Reihe (A0)

25. Hubraum 1993 cm³ 26. Kraftstoff: Hybr.Diesel/E (0010)

26.1 Fahrzeug mit Mono fuel (A0) 26.2. (nur Zweistoffmotoren): -

27. Höchstleistung 27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor): 120,00 kW bei 4400 min⁻¹

27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor): 15,00 kW

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung 10,00 kW

28. Getriebetyp: automatisch

28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer 1: 5.354 2: 3.243 3: 2.252

4: 1.636 5: 1.211 6: 1.0 7: 0.865 8: 0.717 9: 0.601

28.1.1 Achsübersetzung: 2.473

28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer 1: - 2: - 3: -

4: - 5: - 6: - 7: - 8: - 9: -

Höchstgeschwindigkeit 29. Höchstgeschwindigkeit: 230 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite: 1 1591 mm 2 1604 mm 3 - mm

35. Reifen-/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenkategorie:

Achse 1:	225/40 R19 093 Y XL	7.5Jx19 ET40	Klasse B	C1
Achse 2:	255/35 R19 096 Y XL	9Jx19 ET58.1	Klasse B	C1
Achse 3:	-			

Bremsanlage 36. Anhänger-Bremsanschlüsse: mechanisch (A0)

Aufbau 38. Code des Aufbaus (AA) 40. Farbe des Fahrzeugs: SCHWARZ ,9)

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 4,2 links,2 rechts (A0)

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5

42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): -

42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: -

Umweltverträglichkeit 46. Geräuschpegel Fahrgeräusch 68,00 dB(A)

bei der Motordrehzahl 3300 min⁻¹ Standgeräusch: 74,00 dB(A)

47. Abgasnorm: Euro 6(AP)

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind: 47.1.1. Prüfmasse 1938 kg

47.1.2. Stirnfläche: 2.240 m² 47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills: entfaellt cm²

47.1.3 .Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0.f0 143.8 N 47.1.3.0.f1 0.437 N/(km/h) 47.1.3.0.f2 0.02746 N/(km/h)²

47.2. Fahrzyklus: 47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b: 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor fdsc: entfaellt 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein): nein

48. Abgasemissionen: Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: 715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP Höchst- Werte) oder WHSC (EURO VI):

CO:	64,1	-	-	mg/km
NO_X	6,7	-	-	mg/km
Partikelmasse:	0,39	-	-	mg/km
Partikelzahl:	$8,33 * 10^8$	-	-	km^{-1}
THC	-	-	-	mg/km
NMHC:	-	-	-	mg/km
$THC+NO_X$:	14,4	-	-	mg/km
NH_3	-	-	-	ppm

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): 0,5000 m^{-1}

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte

	NO_X	Partikelzahl
Vollständige RDE-Fahrt	80 mg/km	$6 * 10^{11}$ km^{-1}
Innerstädtische RDE-Fahrt:	80 mg/km	$6 * 10^{11}$ km^{-1}

49. CO_2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten ausser extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen

WLTP Werte:	CO_2-Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:	Stromverbrauch:
Niedrig:	174 g/km	6.6 l/100km	- Wh/km
Mittel:	129 g/km	4.9 l/100km	- Wh/km
Hoch:	110 g/km	4.2 l/100km	- Wh/km
Höchstwert:	126 g/km	4.8 l/100km	- Wh/km
Kombiniert:	128 g/km	4.9 l/100km	- Wh/km

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)

Elektrische Reichweite - km

Elektrische Reichweite innerorts - km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Nein (N)

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): -

3.2.2 Einsparungen durch WLTP - g/km

4. Extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen

WLTP Werte:	CO_2-Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:			Stromverbrauch
Niedrig:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km	- Wh/km
Mittel:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km	- Wh/km
Hoch:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km	- Wh/km
Höchstwert:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km	- Wh/km
Innerorts:					- Wh/km
Kombiniert bei Ladungserhaltung:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km	- Wh/km
Kombiniert bei Entladung:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km	- Wh/km
Gewichtet, Kombiniert:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km	- Wh/km




Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Dachholm rechts eingedellt



Bild 14 : Dachholm rechts eingedellt




Bild 15 : Tür hinten rechts Zierleiste B-Säule Kratzer




Bild 16 : Tür hinten rechts Zierleiste B-Säule Kratzer




Bild 17 : Leichtmetallrad glanzgedreht vorne rechts verschrammt



Bild 18 : Leichtmetallrad glanzgedreht vorne rechts verschrammt



Bild 19 : Leichtmetallrad glanzgedreht vorne rechts verschrammt




Bild 20 : Leichtmetallrad glanzgedreht vorne rechts verschrammt




Bild 21 : Leichtmetallrad glanzgedreht vorne links verschrammt




Bild 22 : Leichtmetallrad glanzgedreht vorne links verschrammt



Bild 23 : Leichtmetallrad glanzgedreht hinten links verschrammt




Bild 24 : Leichtmetallrad glanzgedreht hinten links verschrammt




Bild 25 : Stoßfängerverkleidung vorne Spoiler unterhalb verschrammt



Bild 26 : Stoßfängerverkleidung vorne Spoiler unterhalb verschrammt



Bild 27 : Stoßfängerverkleidung hinten eingedrückt und verschrammt




Bild 28 : Stoßfängerverkleidung hinten eingedrückt und verschrammt




Bild 29 : Stoßfängerverkleidung hinten eingedrückt und verschrammt




Bild 30 : Stoßfängerverkleidung hinten eingedrückt und verschrammt



Bild 31 : Kühlergrill Kameralinse gebrochen




Bild 32 : Kühlergrill Kameralinse gebrochen



Bild 33 : Reifen hinten links eingerissen



Bild 34 : Reifen hinten links eingerissen

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	403680
Hersteller	Mercedes-Benz
Model	C-Class
Variante	AMG Line C 200 D MHEV
Listenpreis	59.615,00
VIN	W1KAF0DB1PR142447
Erstzulassungsdatum	1.8.2023
Kennzeichen	RI HB963

Schadensfälle der int. Belegnummer: 403680 26.10.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024100908	11.12.2023	| Windschutzscheibe/Reparatur	
2025100994	21.01.2025		

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0210 / 062917 / 2026 / B083686000763 vom 15.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	15.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 85 µm bis 135 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	28.08.2023	Letzte Zulassung	28.08.2023
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Mercedes-Benz
Typ / Verkaufsbez.	C Limousine (BM 206)(03.2021->) / C 200 d AMG Line (EURO 6d)	Aufbauart	Limousine
Türen	4	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1KAF0DB1PR142447	HSN / TSN	2222 / BDA
DAT €uropa-Code®	015701060030012	DAT Marktindex	DE00C 6439
Km-Stand abgelesen	76577	Nächste HU §29 StVZO	08 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E	Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb
Leistung (kW)	120	Hubraum (ccm)	1993
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Heckantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 9	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	SCHWARZ - UNILACK / 040	Polster / Farbe	Leder / Grau

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	225 / 40 R 19 93 Y XL	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 5 MO FP	S /O	4 mm
	rechts	225 / 40 R 19 93 Y XL	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 5 MO FP	S /O	4 mm
2	links	255 / 35 R 19 96 Y XL	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 5 MO FP	S /S	4 mm
	rechts	255 / 35 R 19 96 Y XL	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 5 MO FP	S /O	4 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 06 / 2028			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat; /S Schaden;

Serienausstattung

Serie: Ablage-Paket, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Anti-Blockier-System (ABS), DAB-Tuner (Radioempfang digital), Design- und Ausstattungslinie AMG Line, Elektromotor 17 kW (Hybridantrieb), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Entry-Paket, Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter), Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent, Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Getriebe Automatik - (9-Stufen), Getränkehalter vorn (doppelt), Infotainment-System: Remote Service (Plus), Innenhimmel Stoff, Innenraumlicht-Paket, Karosserie: 4-türig, Keyless Go Startanlage, Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control), Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect, Lenkrad (AMG Performance, Nappa / Dinamica), Lenkrad (Sport) mit Multifunktion, Media-Display, Mercedes-Benz Notrufsystem, Mild-Hybrid 137 kW (Motor 2,0 Ltr. - 120 kW CDI), Mittelkonsole schwarz hochglänzend, Mittenairbag vorn, Motor 2,0 Ltr. - 120 kW (System: 137 kW) CDI Mild-Hybrid, Motorhaube mit Powerdome, Multimediasystem MBUX (Connect 20 MID), Reifen 195/60 R17 ..W, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Rücksitzlehne geteilt / klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Regensensor, Servolenkung, Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX), Tempomat, Uni-Lackierung schwarz, WSS Kategorie: Hybrid

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
37604	Ambiente-Beleuchtung (Plus) mit direkter Lichtlinie
2707	Ausstattungs-Paket: Business
18051	Digital Light
37909	Doppel-Sonnenblenden (ausziehbar, schwenkbar)
13220	Einstiegsleisten beleuchtet
4313	Fahrassistenz-Paket Plus
35506	Fernschließung Heckdeckel
25204	Head-up-Display (Frontsichtanzeige)
35497	Heckdeckelverriegelung separat
3846	Infotainment-Paket High-End
31723	Innenausstattung: Edelholz Esche, braun
35508	Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
1528	Komfort-Paket High-End
77417	Kraftstofftank: 66 Ltr. (größerer Inhalt, Volumen 1)
49847	LM-Felgen vorn/hinten: 7,5x19 / 9x19 (AMG, Vielspeichen, schwarz hochglänzend, Felgenhorn glanzgedreht)
24973	Multimediasystem MBUX Entertainment
2235	Night-Paket
16712	Panorama-Schiebedach
4410	Park-Paket Advanced
24205	Sound-System
31901	Sportsitze vorn

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 910 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Dachholm rechts eingedellt, drücken (Bild 13, 14)
2. Tür hinten rechts Zierleiste B-Säule Kratzer, erneuern (Bild 15, 16)
3. Leichtmetallrad glanzgedreht vorne rechts verschrammt, erneuern (Bild 17, 18, 19, 20)
4. Leichtmetallrad glanzgedreht vorne links verschrammt, erneuern (Bild 21, 22)
5. Leichtmetallrad glanzgedreht hinten links verschrammt, erneuern (Bild 23, 24)
6. Stoßfängerverkleidung vorne Spoiler unterhalb verschrammt, smart repair (Bild 25, 26)
7. Stoßfängerverkleidung hinten eingedrückt und verschrammt, instandsetzen (Bild 27, 28, 29, 30)
8. Kühlergrill Kameralinse gebrochen, erneuern (Bild 31, 32)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Heckklappe leicht eingedellt,
Leichtmetallrad glanzgedreht hinten rechts leichte Kratzer,

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art
hinten links	4 mm	SS

Legende
S/ Sommer /O Original /F Runflat /S Schaden