Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



FORD Focus

FORD Focus Turnier 1.5 EcoBlue Start-Stopp-System Aut. COOL&CONNECT

Fahrgestellnummer (FIN)	**WF0PXXGCHPMK89216**
Kilometerstand (km)	**176.620**
Erstzulassungsdatum	**08.02.2022**
Kraftstoffart	**Diesel**
Getriebe	**Automatik**
Leistung PS	**120 PS**
Leistung kW	**88 kW**
Polsterart	**Stoff**
Fahrzeugfarbe	**Magnetic-Grau Metallic**
Interieurfarbe	**Stoff Anthrazit**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11710598**	Besichtigt am	**03.11.2026 09:01:06**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt**	Nachlackierungen vorhanden	**Ja**
Wartungsnachweis vollständig	**Ja**	Nachlackierungen professionell ausgeführt	**Nein**
Originalschlüssel	**Ja**	Betriebsanleitung	**Nein**
Anzahl Schlüssel gesamt	**1**		

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	3,0 mm	Continental	205/60 R 16 92 V	Sommer	Aluminium
Vorne	Rechts	3,0 mm	Continental	205/60 R 16 92 V	Sommer	Aluminium
Hinten	Links	3,0 mm	Pirelli	205/60 R 16 92 V	Sommer	Aluminium
Hinten	Rechts	3,0 mm	Pirelli	205/60 R 16 92 V	Sommer	Aluminium

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	4,0 mm	Dunlop	205/60 R 16 96 H	Winter	Aluminium
-	-	4,0 mm	Dunlop	205/60 R 16 96 H	Winter	Aluminium
-	-	6,0 mm	Continental	205/60 R 16 92 H	Winter	Aluminium
-	-	6,0 mm	Continental	205/60 R 16 92 H	Winter	Aluminium

KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | Betriebsanleitung	Fehlt	Fehlt	Ersetzen
2 | Zündschlüssel	Fehlt	Fehlt	Ersetzen
3 | Fußmatten	Riss	>3 cm - 4 cm	Ersetzen
4 | Stoßfänger vorne	Kratzer	>30 cm	Lackieren
5 | Stoßfängerspoiler vorne	Steinschlag	>1 cm - 2 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6 | Tür vorne links	Kratzer	>4 cm - 6 cm	Smart Repair
7 | Kotflügel vorne links	Kratzer	>0,5 cm - 1 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
8 | Seitenwand hinten links	Delle(n) und Kratzer	>15 cm - 20 cm	Instandsetzen + lackieren
9 | Reifen	Riss	>3 cm - 4 cm	Ersetzen
10 | Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen	Ersetzen
11 | Stoßfänger hinten	Deformiert	>6 cm - 8 cm	Ersetzen und lackieren
12 | Heckklappe	Delle(n) und Kratzer	>3 cm - 4 cm	Instandsetzen + lackieren
13 | Stoßfängerzierblende hinten	Gebrochen	>15 cm - 20 cm	Ersetzen
14 | Kotflügel vorne rechts	Kratzer	>1 cm - 2 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
15 | Tür vorne rechts	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	>4 cm - 6 cm	Instandsetzen + lackieren
16 | Tür hinten rechts	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	>4 cm - 6 cm	Instandsetzen + lackieren
17 | Fensterzierleiste vorne rechts	Kratzer	>8 cm - 10 cm	Ersetzen
18 | Einstiegsschweller hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	>15 cm - 20 cm	Instandsetzen + lackieren
19 | Dach	Kratzer	>2 cm - 3 cm	Lackieren


SCHÄDEN

[Unclassified]




1 | Betriebsanleitung


Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Fehlt
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt






2 | Zündschlüssel

Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Fehlt
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




3 | Fußmatten

Schadensart	Riss
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt







4 | Stoßfänger vorne

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>30 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




5 | Stoßfängerspoiler vorne

Schadensart	Steinschlag
Schweregrad	>1 cm - 2 cm
Reparaturmethode	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
Ursache	Bei Inspektion festgestellt


6 | Tür vorne links



Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparaturmethode	Smart Repair
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




7 | Kotflügel vorne links

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>0,5 cm - 1 cm
Reparaturmethode	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



8 | Seitenwand hinten links



Schadensart	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>15 cm - 20 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





9 | Reifen


Schadensart	Riss
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

10 | Tirefit

Schadensart	Abgelaufen
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



11 | Stoßfänger hinten

Schadensart	Deformiert
Schweregrad	>6 cm - 8 cm
Reparaturmethode	Ersetzen und lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




12 | Heckklappe

Schadensart	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt











13 | Stoßfängerzierblende hinten

Schadensart	**Gebrochen**
Schweregrad	**>15 cm - 20 cm**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

14 | Kotflügel vorne rechts

Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>1 cm - 2 cm**
Reparaturmethode	**Akzeptabel (Gebrauchsspur)**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**







15 | Tür vorne rechts


Schadensart	**Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht**
Schweregrad	**>4 cm - 6 cm**
Reparaturmethode	**Instandsetzen + lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**






16 | Tür hinten rechts



Schadensart	**Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht**
Schweregrad	**>4 cm - 6 cm**
Reparaturmethode	**Instandsetzen + lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**




17 | Fensterzierleiste vorne rechts


Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>8 cm - 10 cm**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**





18 | Einstiegsschweller hinten rechts

Schadensart	**Delle(n) und Kratzer**
Schweregrad	**>15 cm - 20 cm**
Reparaturmethode	**Instandsetzen + lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**





19 | Dach

Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>2 cm - 3 cm**
Reparaturmethode	**Lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

HERSTELLERAUSSTATTUNG

ABS elektronisch mit EBD	Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung	Anhängevorrichtung, abnehmbar
Außenspiegel verstellb. u. beh.(2)	Befestigungspunkte hinter der 2.Sitzrei.	Chrom-Dekor
Colorglas	Dachhimmel aus Webstoff	Dachreling, Aluminium
Dachspoiler in Wagenfarbe lackiert	Dieselpartikelfilter	Drehzahlmesser
Elektronic Shifter	Elektronisches-Stabilitäts-Programm	Fahrerinformationssystem
Fahrmodus-Schalter, selektiv	Fahrspur-Assistent inkl. Fahrspurhalte-A	Fensterheber vorn und hinten, elektrisch
Feststellbremse,elektrisch Auto-Hold-F	Ford Easy Fuel	Ford ECO-Coach
Ford Navig. Ford SYNC3 DAB+	FordPass Conn. inkl. eCall,LiveTraf,WLAN	Gepäckraumbeleuchtung
Gepäckraumboden, zweifach einstellbar	Geschwindigkeitsbegrenzer	Geschwindigkeitsregelanlage
Getriebe: 8-Gang-Automatikgetriebe	Handschuhfach, beleuchtet	Heckscheibenheizung
Heckscheibenwischer	Innenbeleuchtung mit LED-Technologie	Instrumentenbeleuchtung, regelbar
Intelligentes Sicherheits-System	Isofix-Halterung	Klimaanlage, manuell
Kopfstützen 2 vorn und 3 hinten, höhenve	Lackierung: Magnetic-Grau Metallic	Lackierung: Uni
LED-Scheinwerfer	LEDTagfahrlicht inkl.Scheinw.m.LED Abb.	Lenkrad: Lenkrad 3-Speichen-Design
Lenksäule, verstellbar	Make-up-Spiegel in Fahrer- und Beifahrer	Mittelkons. Premium vorn, kurze Armlehne
MyKey-Schlüsselsystem	Nebelscheinwerfer	Notbremslicht
Paket: Sicherheits-Paket (C&C)	Park-Pilot-System vorn und hinten	Pollenfilter
Polster: Stoff	Post-Collision-Assist	Pre-Collision-Assist
Räder: LM 6,5J x 16 mit 205/60 R16	Reifen-Reparatur-Set	Reifendruckkontrollsystem TMPS
Rückfahrkamera	Scheinwerfer-Assistent	Seitenscheiben u. Heckscheibe dun getönt
Servolenkung elektro-mechanisch	Sicherheitstrennnetz für Gepäckraum	Sitz: Fahrer-/Beifahrer Sitzheizung
Sitz: Fahrersitz höhenverstellbar	Sitz: Rücksitzlehne umklappb.,60 : 40	Sitze: Beifahrersitz, 2-fach einstellbar
Sitze: Ford Ergonom.-Sitz	Sitze: Sportsitze vorn m. verst. Seitenh	Sitze:Kartennetz an F/B Rückenlehne
Start-Stopp-System	Steckdose 12 Volt im Gepäckraum	Teppichfußmatten vorn
Tür-Kindersicherung hinten	Umrandung der Seitenscheiben in Schwarz	Verzurrösen im Gepäckraum
Warnsys. für nicht ang.Fah.Sichertsgurt	Wegfahrsperre elektronisch	Zentral-/Doppelverriegelung
Zusatzheizung		

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

1 Hauptschlüssel vorgelegt

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Laut vorliegenden Informationen wurde ein Schaden am Fahrzeug / Objekt instandgesetzt.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdickenabweichungen festgestellt. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden Nachlackierungen / Instandsetzungs- / Restunfallspuren festgestellt, die nach weitergehender demontage freier Untersuchung und ohne Anspruch auf Vollständigkeit wie folgt beschrieben werden. Die Voraussetzung für eine merkantilen Wertminderung ist in diesem Fall nicht gegeben.

Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	**200**	Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	**220**
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	**200**		

FAHRZEUGBILDER





