DEKRA Automotive Solutions


Rapport d'évaluation

Détails véhicule

VIN	W0V7H9ED0 P4133650	Date d'immatriculation	24/05/2023	Couleur	NOIR PERLA NERA
Marque	OPEL	Immatriculation	GP-626-BQ	Odometre	32 966 km
Modèle	Crossland Elegance 1.2 Turbo 110ch BVM	Etat du véhicule	Inconnu		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	BTV CASTELNAU




Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Outillage de bord	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Carnets de bord	✗
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗
Clef Plip	✓

Pneumatiques



Bridgestone 195/60/16 H Eté 1.5 mm

Bridgestone 195/60/16 H Eté 1.8 mm



Bridgestone 195/60/16 H Eté 3.7 mm

Bridgestone 195/60/16 H Eté 3.5 mm

Dommages extérieurs

2



Elément	Pneu
Position	Avant Gauche
Dommages	
Commentaires	-

3



Elément	Pneu
Position	Arrière Gauche
Dommages	
Commentaires	-

DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

4



Elément	Pneu
Position	Arrière Droit
Dommages	
Commentaires	-

5



Elément	Pneu
Position	Avant Droit
Dommages	
Commentaires	-

6



Elément	Jante spéciale 16'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

8

Elément	Aile
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

Dommages intérieurs

1



Elément	Agrafe de plage arrière
Position	Arrière Gauche
Dommages	Cassé
Commentaires	-

7



Elément	Pare soleil
Position	Avant Droit
Dommages	Manquant
Commentaires	-

9

Elément	Carnets de bord
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

10

Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

Autres dommages

11

Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

PneuAVD Bridgestone 195/60/16 H 1.8 Mm
PneuARG Bridgestone 195/60/16 H 3.7 Mm
PneuAVG Bridgestone 195/60/16 H 1.5 Mm
PneuARD Bridgestone 195/60/16 H 3.5 Mm