MG

ZS HYBRID+ LUX

TELAIO: LSJWS4393SZ137646



Descrizione

Targa	Data immatricolazione	Odometro
	28/03/2025	42271 km
Colore	**Anno**	**Selleria**
-	2025	-
Numero porte	**Numero posti**	**Generation**
-	-	-

Quadro strumenti

Data ultima manutenzione	Chilometraggio ultima manutenzione	Data prossima revisione
-	0 km	-
Data prossima manutenzione	**Chilometraggio prossima manutenzione**	**Livello carburante**
-	0 km	-

Dettagli della dichiarazione

Meccanica

Problemi rilevati

Motore / Audio	✓ Ok	Tenuta stagna del veicolo	✓ Ok
Echappement chromé / Clarity	✓ Ok		

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione
001	Cofano anteriore / -	Rientranza da Grandine	Riparazione



002	Parafango / Posteriore Destro	Rientranza	Riparazione




003	Porta / Posteriore Destro	Riga	Riparazione



004	Portello / -	Rientranza	Riparazione



005	Parafango / Posteriore Sinistro	Rientranza	Riparazione



006	Montante tetto / Sinistro	Rientranza da Grandine	Riparazione



007	Parafango / Anteriore Sinistro	Rientranza da Grandine	Riparazione



008	Porta / Anteriore Sinistro	Rientranza da Grandine	Riparazione



009	Raschiavetro / Anteriore Sinistro	Rotto	Sostituzione



010	Porta / Posteriore Sinistro	Rientranza	Riparazione




011	Moquette / -	Rotto	Sostituzione



012	Tetto / -	Rientranza da Grandine	Riparazione





013	Modanatura parafango / Anteriore Sinistro	Graffio	Sostituzione



014	Paraurti / Anteriore	Rotto	Sostituzione



Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	GITI	215/50/18 Estivo	4 mm
Anteriore Destro	GITI	215/50/18 Estivo	4 mm
Posteriore Sinistro	GITI	215/50/18 Estivo	4 mm
Posteriore Destro	GITI	215/50/18 Estivo	4 mm

Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odometro



Navigation



Spare Tyre



Vin


Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro


Set pneumatici principale / Anteriore Destro


Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro


Set pneumatici principale / Posteriore Destro


Cofano anteriore / - / Rientranza da Grandine


Parafango / Posteriore Destro / Rientranza


Parafango / Posteriore Destro / Rientranza



Porta / Posteriore Destro / Riga


Portello / - / Rientranza


Parafango / Posteriore Sinistro / Rientranza


Montante tetto / Sinistro / Rientranza da Grandine


Parafango / Anteriore Sinistro / Rientranza da Grandine


Porta / Anteriore Sinistro / Rientranza da Grandine


Raschiavetro / Anteriore Sinistro / Rotto



Porta / Posteriore Sinistro / Rientranza




Moquette / - / Rotto



Tetto / - / Rientranza da Grandine



Tetto / - / Rientranza da Grandine



Modanatura parafango / Anteriore Sinistro / Graffio



Paraurti / Anteriore / Rotto