MG

ZS HYBRID+ LUX

TELAIO: LSJWS4395RZ299949



Descrizione

Targa	**Data immatricolazione**	**Odometro**
	24/01/2025	52922 km
Colore	**Anno**	**Selleria**
-	2025	-
Numero porte	**Numero posti**	**Generation**
-	-	-

Quadro strumenti

Data ultima manutenzione	**Chilometraggio ultima manutenzione**	**Data prossima revisione**
-	0 km	-
Data prossima manutenzione	**Chilometraggio prossima manutenzione**	**Livello carburante**
-	0 km	-

Dettagli della dichiarazione

ispezione

Meccanica

Problemi rilevati

Motore / Audio	✓ Ok	Tenuta stagna del veicolo	✓ Ok
Echappement chromé / Clarity	✓ Ok		

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione
001	Modanatura console leva del cambio / -	Riga	Sostituzione




002	Cofano anteriore / -	Scheggia	Accettabile



003	Modanatura paraurti / Anteriore	Riga	Riparazione



004	Paraurti / Posteriore	Riga	Riparazione


005	Porta / Posteriore Destro	Rientranza	Accettabile



006	Indicatore di direzione / Destro Tipo di luce : Alogeno	Riga	Sostituzione



007	Parafango / Anteriore Destro	Rientranza	Accettabile



008	Cerchio in lega / Anteriore Destro Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 18 "	Riga	Smart repair



Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	GITI	215/50/18 Estivo	3 mm
Anteriore Destro	GITI	215/50/18 Estivo	3 mm
Posteriore Sinistro	GITI	215/50/18 Estivo	4 mm
Posteriore Destro	GITI	215/50/18 Estivo	4 mm


Foto


Anteriore sinistro


Posteriore sinistro


Bagagliaio aperto


Posteriore destro


Vano passeggeri posteriore


Cruscotto dal sedile posteriore


Vano passeggeri anteriore


Anteriore destro



Odometro


Navigation


Spare Tyre



Vin


Altro


Set pneumatici principale / Posteriore Destro


Modanatura console leva del cambio / - / Riga


Cofano anteriore / - / Scheggia


Modanatura paraurti / Anteriore / Riga


Paraurti / Posteriore / Riga


Paraurti / Posteriore / Riga


Paraurti / Posteriore / Riga


Porta / Posteriore Destro / Rientranza


Indicatore di direzione / Destro / Riga


Parafango / Anteriore Destro / Rientranza


Cerchio in lega / Anteriore Destro / Riga