Renault

RENAULT TRAFIC KASTEN (06.2014->) L2H1 3,0T KOMFORT MOTOR 2,0 LTR. - 81 KW BLUE DCI DIESEL FAP KAT KASTEN STANDARD

VIN: VF1FL000671425288



Beschreibung

Kennzeichen M-SD2805	**Datum Erstzulassung** 19/10/2023	**Laufleistung** 86276 km
Farbe GLETSCHERWEISS	**Modelle-Jahr** 2021	**Polster** -
Anzahl der Türen 4	**Anzahl der Sitze** 3	**Generation** -
Karosserietyp Van	**Hubraum** 1997	**Getriebe** Schaltgetriebe
Motortyp Verbrennung	**Kraftstoff** Diesel	**Anzahl Gänge** 6
Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)	**Max. Leistung** 81 KW	

Bewertungsdetails

Bewertungsort
AKB Schöneck

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Serviceheft / -	Fehlt	Ersetzen
			
002	Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts	Kratzer	Lackieren
			
003	Logo Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts	Gebrochen	Ersetzen

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



004	Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links	Delle	Reparieren




005	Stoßfänger / Hinten	Gebrochen	Ersetzen Part number : 850222568R




006	Stoßfänger / Hinten Links	Kratzer	Ersetzen




007	Heckklappen / Kofferraumtürscharnier / Hinten Links	Kratzer	Lackieren




008	Seitenwand Paneel / Hinten Links	Kratzer	Ersetzen






009	Seitenwand / Hinten Links	Delle	Reparieren

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.




010	Seitenwand / Links	Delle	Reparieren


011	Tankdeckel / Links	Kratzer	Lackieren



012	Tür / Vorne Links	Kratzer	Ersetzen Part number : 801015693R





013	Kotflügel / Vorne Links	Delle	Ersetzen Part number : 631014221R





014	Stoßfänger oberhalb / Vorne Links	Kratzer	Lackieren






015	Tür / Vorne Rechts	Kratzer	Lackieren

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.






016	Seitenwand / Vorne Rechts	Kratzer	Lackieren






017	Tür / Rechts	Kratzer	Lackieren






018	Seitenwand / Hinten Rechts	Kratzer	Lackieren





019	Sitzschienenabdeckung / Hinten Rechts	Kratzer	Ersetzen



Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

Fehlteile/Zubehör

- [x] Bordmappe
- [x] Ersatzrad
- [ ] Serviceheft

Hauptreifensatz

Vorne Links	LANSPIDER	215/65/16 109 C Ganzjahresreifen - Notrad	5 mm
Vorne Rechts	LANSPIDER	215/65/16 109 C Ganzjahresreifen - Notrad	5 mm
Hinten Links	CONTINENTAL	215/65/16 109 C Ganzjahresreifen - Notrad	6 mm
Hinten Rechts	CONTINENTAL	215/65/16 109 C Ganzjahresreifen - Notrad	6 mm

Kommentar

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

Bilder


Vorne Links


Kofferraum geöffnet


Hinten Rechts


Armaturenbrett vom Rücksitz


Vorderer Fahrgastraum


Laufleistung


Navigation


Spare Tyre


Vin



Sonstige


Sonstige


Sonstige

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Sonstige



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Serviceheft / - / Fehlt



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts / Kratzer



Logo Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts / Gebrochen



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links / Delle



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten Links / Kratzer



Stoßfänger / Hinten Links / Kratzer

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Heckklappen / Kofferraumtürscharnier / Hinten Links / Kratzer



Seitenwand Paneel / Hinten Links / Kratzer


Seitenwand Paneel / Hinten Links / Kratzer


Seitenwand / Hinten Links / Delle



Seitenwand / Hinten Links / Delle


Seitenwand / Hinten Links / Delle


Seitenwand / Hinten Links / Delle


Seitenwand / Links / Delle


Seitenwand / Links / Delle



Seitenwand / Links / Delle


Seitenwand / Links / Delle



Tankdeckel / Links / Kratzer

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Tür / Vorne Links / Kratzer



Tür / Vorne Links / Kratzer



Tür / Vorne Links / Kratzer



Kotflügel / Vorne Links / Delle



Kotflügel / Vorne Links / Delle



Kotflügel / Vorne Links / Delle



Stoßfänger oberhalb / Vorne Links / Kratzer



Stoßfänger oberhalb / Vorne Links / Kratzer




Tür / Vorne Rechts / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Kratzer



Seitenwand / Vorne Rechts / Kratzer

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Seitenwand / Vorne Rechts / Kratzer



Seitenwand / Vorne Rechts / Kratzer




Tür / Rechts / Kratzer



Tür / Rechts / Kratzer



Tür / Rechts / Kratzer




Seitenwand / Hinten Rechts / Kratzer



Seitenwand / Hinten Rechts / Kratzer



Seitenwand / Hinten Rechts / Kratzer



Sitzschienenabdeckung / Hinten Rechts / Kratzer

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.