TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 01.10.2026
Protokollnummer: 48077284
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: R. Armbruster

VF1HJD20X68768999

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	ausreichend
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	26.448 km
Hersteller	Renault	**Restlauf bis Service**	10.000 km
Typ/Modell	DUSTER	**HU (Bericht lag vor)**	05/2027
Vehicle Identification number	VF1HJD20X68768999	**Leistung**	85 kW
Hubraum	1.461 ccm	**Zylinder**	3
Erstzulassung	23.05.2022	**Polster/Farbe**	Stoff / Schwarz
Letzte Wartung	05/2026, 23.854 km	**Lackierung**	Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	**Getriebe**	Manuell

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Reifensatz komplett (Ummontage) - abweichend Auslieferungszustand - de-/montieren
2	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair
3	Sonstiges	Inspektion/Wartung (Intervall 1Jahr/30000km - 1.2. Service) - kein Nachweis

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Heck, Seite links, Seite rechts, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhanden

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Heckklappe/-tür, Kotflügel links, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/65 R16 98H	Uniroyal	Ganzjahresreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.
2	215/65 R16 98H	Uniroyal	Ganzjahresreifen	8mm - 8mm	i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/65 R16 98H	Continental	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	215/65 R16 98H	Continental	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum:	01.10.2026
Protokollnummer:	**48077284**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	R. Armbruster

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Renault	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Typ/Modell	DUSTER	**Laufleistung (abgelesen)**	26.448 km
Vehicle Identification number	VF1HJD20X68768999	**Erstzulassung**	23.05.2022

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Unterschrift Sachverständiger (Markus Böttcher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum:	01.10.2026
Protokollnummer:	**48077284**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	R. Armbruster

Übersichtsfotos




Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Dokumente



Abbildung 13: Dokumente




Abbildung 14: Zusatzbereifung

Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum:	01.10.2026
Protokollnummer:	**48077284**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	R. Armbruster

Nachlackierungfotos



Nachlackierung 1: Heckklappe/-tür, Kotflügel links, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Heckklappe/-tür, Kotflügel links, Seitenwa… rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Heckklappe/-tür, Kotflügel links, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Heckklappe/-tür, Kotflügel links, Seitenwa… rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Heckklappe/-tür, Kotflügel links, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Heckklappe/-tür, Kotflügel links, Seitenwa… rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts

3.Fahrzeug mit Oekoinnovation(en) ausgestattet :Ja
3.1.Allgemeiner Code der Oekoinnovation(en) :e2 29 37
3.2.Gesamteinsparungen von CO2 -Emissionen
durch die Oekoinnovation(en)
3.2.1. Einsparungen durch NEFZ (falls zutreffend)
Benzin / Diesel : - LPG/CNG/Ethanol : -
3.2.2. Einsparungen durch WLPT (falls zutreffend)
Benzin / Diesel : 1,63 g/km LPG/CNG/Ethanol : -
4.Alle Antriebsarten,ausser reinen Elektrofahrzeugen
gemaess Verordnung (EU) 2017/1151 (falls zutreffend)

WLTP Werte Benzin / Diesel	CO2-Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Niedrig	139 g/km	5,3 l/100km
Mittel	117 g/km	4,5 l/100km
Hoch	113 g/km	4,3 l/100km
Hoechstwert	141 g/km	5,4 l/100km
Kombiniert	127 g/km	4,9 l/100km
Gewichtet, kombiniert	-	-

WLTP Werte LPG/CNG/Ethanol	CO2-Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Niedrig	-	-
Mittel	-	-
Hoch	-	-
Hoechstwert	-	-
Kombiniert	-	-
Gewichtet, kombiniert	-	-

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare
Hybrid-Elektro-Fahrzeuge gemaess (EU) 2017/1151 (falls anwendbar)
5.1. Vollelektrische Fahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch : -
Elektrische Reichweite : -
Elektrische Reichweite innerorts : -
5.2. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch (ECAC, weighted) : -
Elektrische Reichweite (EAER) : -
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city) : -
Sonstiges
51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbe-
stimmung:Bezeichnung gemaess Anhang II Abschnitt5:-
Nr. 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates
52. Anmerkungen (*) :
07: (*) 1687 mm
Zusaetzliche Reifen-Felgenkombinationen 35: (*) 215/60 R17 (96)H,6.5 J 17 - 50
technische Parameter 35: (*) 215/65 R16 (98)H,6.5 J 16 - 50
Fahrzeug ausgestattet mit 24GHz Abstandsradar :Nein

KFZ-BRIEF MIT DER NR. GN286730 WURDE ERSTELLT
4 / 4

2

046CC0124344
www.PS-Team.de

DACIA

EG - UEBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

GUELTIG FUER VOLLSTAENDIGE FAHRZEUGE M1

Der Unterzeichner Pierre JACQUEMOT

bestaetigt hiermit, dass das Fahrzeug :

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers) :DACIA
0.2. Typ :SR
Variante :DHD2
Version :AD6UA2Z0M0B0
0.2.1.Handelsbezeichnung :DUSTER
0.2.3. Kennungen (gegebenenfalls)
0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie :IP-JDA1ADDTL4B_000-VF1-1
0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie :AT-FBA-1461D_0_002-VF1-0
0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie :2-VF1-D19
0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie :RL-JDCTL4D_260_000-VF1-1
0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (gegebenenfalls) :-
0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung :PR-1658K9K_6UD_000-VF1-0
0.2.3.7. Kennung der Verdunstungspruefffamilie :-
0.4. Fahrzeugklasse :M1

0.5. Firmename und Anschrift des Herstellers :RENAULT S.A.S.
13-15 Quai Alphonse Le Gallo
92100 Boulogne-Billancourt
France

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder :
An der rechten B-Saeule angeklebt

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer :
Am Stossdaempferdom vorne rechts eingestanzt

0.9. Name und Anschrift des Bevollmaechtigten des Herstellers :-
0.10.Fahrzeug-Identifizierungsnummer :VF1HJD20X68768999
0.11.Fahrzeugherstellungsdatum :26/02/2022

mit der erteilten Genehmigung :e2*2001/116*0323*66
vom :28/12/2021
beschriebenen Typ in jeder Hinsicht uebereinstimmt
und zur fortwaehrenden Teilnahme am
Strassenverkehr in Mitgliedsstaaten mit :Rechtsverkehr
in denen :Metrische Einheiten
fuer das Geschwindigkeitsmessgeraet verwendet
werden, zugelassen werden kann

Guyancourt
P. JACQUEMOT

14/03/2022
Leiter der Abteilung Homologation

1 / 4

Allgemeine Baumerkmale
1. Anzahl der Achsen :2 und Raeder :4
3. Angetriebene Achsen (Zahl, Lage, Verbindung) :1 vorn
3.1. Das Fahrzeug ist :nicht automatisiert
Hauptabmessungen
4. Radstand :2673 mm
4.1. Achsabstaende
1-2 :- 2-3 :-
5. Laenge :4341 mm
6. Breite :1804 mm
7. Hoehe :1626 mm (*)
Massen
13. Masse in fahrbereitem Zustand :1425 kg
13.2. Tatsaechliche Masse des Fahrzeugs :01443,0 kg
16. Technisch zulaessige Hoechstmassen
16.1. Technisch zulaessige Gesamtmasse im beladenen Zustand :1855 kg
16.2. Technisch zulaessige maximale Masse je Achse
1 :1010 kg 2 :950 kg
16.4. Technisch zulaessige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination :3055 kg
18. Technisch zulaessige maximale Anhaengemasse bei Befoerderung eines
18.1. Deichselanhaengers :-
18.3. Zentralachsanhaengers :1500 kg
18.4. Ungebremsten Anhaengers :710 kg
19. Technisch zulaessige Stuetzlast am Kupplungspunkt :75 kg
Antriebsmaschine
20. Hersteller des Motors :Renault
21. Baumusterbezeichnung gemaess Kennzeichnung am Motor :K9K U8 ,
22. Arbeitsweise :Selbstzuendung 4 Takt
23. Reiner Elektroantrieb :Nein
23.1. Art des (Elektro-)Hybridfahrzeugs :-
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder :4 in Reihe
25. Hubraum :1461 cm3
26. Kraftstoff :Diesel
26.1. Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/ Flexfuelmotor/Zweistoffmotor :Einstoffbetrieb
26.2. Typ (nur Zweistoffmotoren) :-
27. Hoechstleistung
27.1. Hoechste Nutzleistung (Verbrennungsmotor) : 85 kW bei 3750 tr/min
Hoechste Nutzleistung LPG/Ethanol :-
27.3. Hoechste Nutzleistung (Elektromotor) :-
27.4. Hoechste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor) :-
28. Getriebe (Typ) :Handgeschaltet
28.1. Uebersetzungsverhaeltnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufuellen)
1:0,2683 2:0,5135 3:0,8158 4:1,1935
5:1,5333 6:1,7857 7:- 8:-
28.1.1. Uebersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls) :0,2373 : -
28.1.2. Uebersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls an entsprechender Stelle vervollstaendigen)
1:0,0637 2:0,1219 3:0,1936 4:0,2832
5:0,3638 6:0,4237 7:- 8:-
Hoechstgeschwindigkeit
29. Hoechstgeschwindigkeit :183 km/h
Achsen und Radaufhaengung
30. Spurweite
1 :1563 mm 2 :1570 mm
35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO2-Emissionen (gegebenenfalls)
1 : 215/65 R16 (98) H 6.5 J 16 - 50 (C1)A
2 : 215/65 R16 (98) H 6.5 J 16 - 50 (C1)A
Bremsen
36. Anhaenger-Bremsanschluesse :Mechanisch
Aufbau
38. Code des Aufbaus :AC
40. Farbe des Fahrzeugs :Schwarz
41. Anzahl und Anordnung der Tueren :4 Fluegeltueren seitlich und 1 Tuer hinten
42. Anzahl der Sitzplaetze (einschliesslich Fahrersitz) :5; 2 vorn und 3 hinten
42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind) :-
42.3. Anzahl der fuer Rollstuhlfahrer zugaenglichen Sitzplaetze :-

Umweltvertraeglichkeit
46. Geraeuschpegel
Standgeraeusch :83 dB(A) bei der Motordrehzahl : 2813 tr/min
Fahrgeraeusch :69 dB(A)/E
47. Abgasnorm EURO :6AP
47.1 Parameter fuer die Emissionspruefung von Vind
47.1.1. Pruefmasse, kg :1522
47.1.2. Querschnittsflaeche , m2 :-
47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsflaeche des Lufteinlasses am Kuehlergrill (gegebenenfalls) (in cm2) :-
47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten
47.1.3.0. f0, N :78,2
47.1.3.1. f1, N/(km/h) :0,523
47.1.3.2. f2, N/(km/h)2 :0,04013
47.2. Fahrzyklus
47.2.1. Fahrzyklusklasse :3b
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fdsc) :-0,204
47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit :Nein
48. Abgasemissionen
Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gueltigen Aenderungsrechtsakts :715/2007*2018/1832AP
1.2. Pruefverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) oder WHSC (EURO VI)
(Benzin/Diesel)
CO :157,1 mg/km THC :-
NMHC :- NOx :29,2 mg/km
THC + NOx :81,6 mg/km NH3 :-
Partikelmasse :0,61 mg/km
Partikelzahl :3,51 E11/km
LPG/EG/Ethanol
CO :- THC :-
NMHC :- NOx :-
THC + NOx :- NH3 :-
Partikelmasse :-
Partikelzahl :-
2.2. Pruefverfahren: WHTC (EURO VI)
Diesel
CO :- NOx :-
NMHC :- THC :-
CH4 :- NH3 :-
Partikelmasse :-
Partikelzahl :-
LPG/EG
CO :- NOx :-
NMHC :- THC :-
CH4 :- NH3 :-
Partikelmasse :-
Partikelzahl :-
48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) :0,56 m-1
48.2 Ggf. angegebene hoechste RDE-Werte

	NOx	Partikel (Anzahl)
Vollstaendige RDE-Fahrt :	80 mg/km	: 6,0 E11/km
Innerstaedtische RDE-Fahrt :	80 mg/km	: 6,0 E11/km

49. CO2 - Emissionen/Kraftstoffverbrauch/ Stromverbrauch :
1. Alle Antriebsarten ausser reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)
NEFZ Werte Benzin / Diesel CO2 - Emissionen Kraftstoffverbrauch
Innerorts : 123 g/km :4,7 l/100km
Ausserorts : 104 g/km :4 l/100km
Kombiniert : 112 g/km :4,3 l/100km
Gewichtet, kombiniert : - :-
Abweichungsfaktor (falls zutreffend) : -
Differenzierungsfaktor (falls zutreffend) : -
NEFZ Werte LPG/CNG/Ethanol CO2 - Emissionen Kraftstoffverbrauch
Innerorts : - :-
Ausserorts : - :-
Kombiniert : - :-
Gewichtet, kombiniert : - :-
Abweichungsfaktor (falls zutreffend) : -
Differenzierungsfaktor (falls zutreffend) : -
2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend):
Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) : -
Elektrische Reichweite : -

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	4585968
Hersteller	Dacia
Model	Duster
Variante	Comfort 1.5 Blue dCi 115
Listenpreis	15.991,59
VIN	VF1HJD20X68768999
Erstzulassungsdatum	23.5.2022
Kennzeichen	ST-HD 4341

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4585968 04.11.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024107286	01.04.2024	| Beifahrerseite Seitenteil hinten| Beifahrerseite Tür hinten| Beifahrerseite Tür vorne| Fahrerseite Kotflügel vorne| Stoßfänger vorne links	5.453,70

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn