


A104 - D26101621114

SKODA Karoq (NU)(2017->)

VIN	TMBJR7NUXP5040355
Immatriculation	GM-407-XM
Kilométrage	172199 KM
Première immatriculation	23/03/2023
Couleur carrosserie	GRIS


Compteur


Immatriculation


VIN

Annexe Photographies des dommages Extérieur

Pare chocs arrière

Type	Déformé (PC peint)
Mode de réparation	F - Réparation Tôlerie + Peinture





Aile arrière gauche

Type	Rayures griffures
Mode de réparation	RPP - Réparation Peinture uniquement





Porte avant gauche

Type	Enfoncements étendus
Mode de réparation	F - Réparation Tôlerie + Peinture








Pare-brise

Type	Impacts
Mode de réparation	F - Forfait





Pare-chocs

Type	Rayures griffures (PC peint)





Spoiler

Type	Déformation (Elément non peint)
Mode de réparation	E - Echange





Grille inférieure de pare-choc AV

Type	Cassures (Elément non peint)
Mode de réparation	E - Echange





Grille supérieure de pare-choc AV

Type	Cassures (Elément non peint)
Mode de réparation	E - Echange






Aile avant droit


Type	Enfoncements étendus
Mode de réparation	F - Réparation Tôlerie + Peinture





Jante Polychrome AVD

Type	Rayures jante polychrome
Mode de réparation	F - Forfait












Montant de toit D

Type	Enfoncements étendus
Mode de réparation	F - Réparation Tôlerie + Peinture





Pneu avant gauche

Type	Non renseigné
Mode de réparation	E - Echange






Pneu avant droit

Type	Non renseigné
Mode de réparation	E - Echange

Annexe Photographies des dommages Intérieur



Annexe Photographies des dommages contrôles spécifiques

Controles pneumatiques









Planche de photographies commerciales





