Renault

VIN: VF1RHN00474535542



Description

N° d'immatriculation HC-943-CM	**Date de 1ère immatriculation** -	**Odomètre** 60418 km
Couleur -	**Année modèle** -	**Capitonnage** -
Nombre de portes -	**Nombre de sièges** -	**Generation** -

Equipements véhicule

Allumage automatique des essuie-glaces	Allumage automatique des feux	Caméra de recul
Climatisation automatique	Hayon hydraulique	Jantes alliage
Radar de proximité arrière	Radar de proximité avant	Régulateur de vitesse
Rétroviseur rabattable électriquement	Rétroviseurs dégivrants	Sellerie chauffante
Système de navigation		

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection LE MEUX - GCA (WALON)	**Date de l'inspection** 28/08/2026	**Date de validation de l'inspection** 03/09/2026

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

001	Jante / Avant Gauche Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 20 " / Surface : Poli	Rayure	Réparation



002	Jante / Avant Droit Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 20 " / Surface : Poli	Rayure	Réparation



003	Jante / Arrière Droit Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 20 " / Surface : Poli	Rayure	Réparation



004	Porte / Avant Gauche	Rayure	Peinture



005	Bas de pare-chocs / Arrière	Enfoncement	Réparation



006	Spoiler / Arrière Peint : Oui	Enfoncement	Réparation



007	Entrée de porte / Avant Droit	Rayure	Peinture

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



008	Pare-chocs / Avant Peint : Oui	Eclat	Acceptable
009	Entrée de porte / Avant Gauche	Rayure	Peinture



Éléments amovibles

- [ ] Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)
- [x] Compresseur kit réparation pneumatique
- [ ] Outillage de bord
- [ ] Roue de secours
- [ ] Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- [ ] Cric
- [x] Plage arrière
- [ ] Cache bagages
- [ ] Kit réparation pneumatique complet
- [x] Recharge kit réparation pneumatique

Pneus principaux

Avant Gauche	HANKOOK	245 / 45 / 20 / Tous	7.1 mm
Avant Droit	HANKOOK	245 / 45 / 20 / Tous	7 mm
Arrière Gauche	BRIDGESTONE	245 / 45 / 20 / Été	4.3 mm
Arrière Droit	BRIDGESTONE	245 / 45 / 20 / Été	3.6 mm

Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos


Avant gauche



Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant



Odomètre


Spare Tyre



Vin


Jante / Avant Gauche / Rayure


Jante / Avant Droit / Rayure


Jante / Arrière Droit / Rayure


Porte / Avant Gauche / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Bas de pare-chocs / Arrière / Enfoncement



Spoiler / Arrière / Enfoncement



Entrée de porte / Avant Droit / Rayure



Entrée de porte / Avant Gauche / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.