DEKRA-Nr: 0357 / 057262 / 2026 / B079462004721 vom 28.09.2026

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber	ALD AutoLeasing D GmbH Flotte, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung	28.09.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 190 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
Heckklappe 190 µm
Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	14.03.2023	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Volkswagen	Typ / Verkaufsbez.	T-Roc (D11)(12.2021->2025) / T-Roc 1.5 TSI Style OPF (EURO 6d)
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVGZZZA1ZPV629065	HSN / TSN	0603 / CED
DAT €uropa-Code®	019051670210003	DAT Marktindex	DE002 6375
Km-Stand abgelesen	54250	Nächste HU §29 StVZO	03 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	/
Leistung (kW)	110	Hubraum (ccm)	1498
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall	Farbe / Farbe	Blau / Metallic / 5Z, LA5W / Blau

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4	S /O	5 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4	S /O	5 mm
2 links	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4	S /O	6 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4	S /O	6 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
215 / 60 R 16 99 H	Pirelli / Sotorero3	W /O	5 mm
215 / 60 R 16 99 H	Pirelli / Sotorero3	W /O	5 mm
215 / 60 R 16 99 H	Pirelli / Sotorero3	W /O	6 mm
215 / 60 R 16 99 H	Pirelli / Sotorero3	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte, Abbiege- und Allwetterlicht / Schlechtwetter-Licht, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar, Ambiente-Beleuchtung weiß, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Anzeige für Waschwasserstand, App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto), Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth), Ausstattung Style, Automatische Fahrlichtschaltung mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion, Tagfahrlicht LED, Außenspiegel Dachfarbe, Außenspiegel asphärisch, links und konvex, rechts, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Memory, Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion, Bremsbelagverschleissanzeige, Chrom-Paket (1), Dachhimmel Stoff, grau, Dachreling silber eloxiert, Digital Cockpit PRO (Instrumentenanzeige digital), Einparkhilfe vorn und hinten, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, Anhängerstabilisierung, MSR, Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion und Geschw.-Begrenzer), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist), Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung, Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung, Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist), Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontscheibe Verbundglas getönt, Fußmatten Textil, Fußraumbeleuchtung vorn, Gepäckraumboden höhenverstellbar, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Heckleuchten LED, dunkelrot, Heckscheibenwischer, Innenausstattung: Dekoreinlagen Deep Iron Grey, Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn, Kopfstützen hinten (3-fach), Kopfstützen vorn sicherheitsoptimiert, Kältemittel R 1234 YF, LM-Felgen 7x17 (Johannesburg, glanzgedreht), Lautsprecher (6), Leseleuchten vorn und hinten LED, Leuchtweitenregelung automatisch, Mittelarmlehne vorn, Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus, Modellpflege, Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT, Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten (45 W), Nebelschlussleuchte, Nichtraucher-Paket, Notrufsystem, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion, Radioempfang digital (DAB+), Radstand Standard, Reifen 215/55 R17 ..V, Reifenkontroll-Anzeige, Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED Plus, Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts, Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer, Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Mikrovlies ArtVelours, Sitzheizung vorn, Sitzlehne vorn rechts umklappbar, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Start/Stop-Anlage, Stoßfänger Style, Türabdeckung unten schwarz mit Chromleiste, Türgriffe außen Wagenfarbe, Verbandkasten und Warndreieck, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten, Wartung: Longlife-Service, Wegfahrsperre (elektronisch), Zentralverriegelung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
83060	Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT KAT (DADA)
5409	Business-Paket
11408	Dach in Kontrastfarbe
33315	Lendenwirbelstützen vorn, links elektr. verstellbar und Massagefunktion
69101	Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
11000	Metallic-Lackierung
68707	Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)
39804	Rückfahrkamera (Rear View)
22202	Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 13.01.2025 bei Kilometerstand 28.928

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung, erneuern (Bild 9, 10)
2. Stoßfänger vorne, unten rechts, gerissen und verformt, erneuern
3. Kotflügel Verbreiterung vorne rechts, verschrammt, erneuern



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand




Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür



Bild 5 : Dach von hinten nach vorne





Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	WVGZZZA1ZPV629065
Typbezeichnung	T-ROC 1.5 E2 Style BT 110 TSI DF
Datum der Auslieferung	2023-03-24

Inspektion mit Ölwechsel

Datum	2025-01-13
Laufleistung	28928 km
Auftragsnummer	611479-00
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Bremsflüssigkeits Service ✓ Staub-u.Pollenfilter
Durchgeführt von	Küstengarage Porschering 24568 Kaltenkirchen Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Bis Anzeige Service, bei allen Fahrzeugen mit individuellen Konditionen bis Laufzeitende

Übergabe-Inspektion

Datum	2023-03-20
Laufleistung	0 km
Auftragsnummer	55960
Durchgeführt von	Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchführenden Servicebetrieb nur enthalten, soweit der Servicebetrieb auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist.
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Bis Anzeige Service, bei allen Fahrzeugen mit individuellen Konditionen bis Laufzeitende

Bild 7 : Wartungsnachweise



Bild 8 : Laderaum




Bild 9 : Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung




Bild 10 : Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung




Bild 11 : Stoßfänger vorne, unten rechts, gerissen und verformt



Bild 12 : Kotflügel Verbreiterung vorne rechts, verschrammt

Windshield replacement



Diese **Scheibe** wurde bereits für Sie getauscht.
Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihrer **Gebotsabgabe!**

This **windshield** has already been replaced for you.
Please consider this when placing your **bid.**

ayvens
SOCIETE GENERALE GROUP