49. CO_2 -Emissionen/Kraftstoff-/Stromverbrauch

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte	CO2-Emissionen Benzin/ diesel/ [g/km]/	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Kraftstoffverbrauch [/100km] Benzin/ diesel/ [L]	Gas: CNG/LPG [m³]/[L]	sonstige [L]	Strom-verbrauch [Wh/km]
Niedrig:	220	----	----	8.4	----	----	--------
Mittel:	161	----	----	6.1	----	----	--------
Hoch:	141	----	----	5.4	----	----	--------
Extra hoch:	162	----	----	6.2	----	----	--------
Kombiniert:	163	----	----	6.2	----	----	--------

2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend):
   Elektrische Reichweite [km]: ----- Elektrische Reichweite innerorts [km]: -----
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: no
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): ----------
3.2. Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovationen
3.2.2. WLTP-Einsp.(falls zutr.)[g/km]: Benzin/Diesel: ---- Gas (CNG/LPG): ---- Sonstige: ----
4 Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte (CO2 und Kraftstoff-verbrauch, erhaltend, falls nicht anders erwähnt)	CO2-Emissionen Benzin/ diesel [g/km]/	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Kraftstoffverbrauch [/100km] Benzin/ diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m³]/[L]	sonstige [L]	Strom-verbrauch [Wh/km]
Niedrig:	----	----	----	----	----	----	--------
Mittel:	----	----	----	----	----	----	--------
Hoch:	----	----	----	----	----	----	--------
Extra hoch:	----	----	----	----	----	----	--------
Innerorts:							--------
Kombiniert (Erhaltend):	----	----	----	----	----	----	--------
Kombiniert (Entladend):	----	----	----	----	----	----	
Gewichtet, kombiniert:	----	----	----	----	----	----	--------

5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend):
   Gleichw. elektromotorische Reichweite [km]: (EAER): ----- (EAER innerorts): -----
   Vollelektrische Reichweite [km]: (AER): ----- (AER innerorts): -----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 Anhang I Teil A Abschnitt 5: ----------

52. Anmerkungen:

NO.30: A1 max 1586##NO.30: A2 max 1574###NO 16.2.: with trailer axle 2:+100 kg##NO 35.:##215/55 R17 94W#7,0JX17 ET40;##215/55 R17 94W#6,5JX17 ET41;##235/40 R19 96W#8,0JX19 ET44;##235/45 R18 94W#8,0JX18 ET44;##215/55 R17 94V M+S#6,5JX17 ET41;##

046CC0161145
www.PS-Team.de

Übereinstimmungsbescheinigung

Complete vehicles

ŠKODA

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers): SKODA

0.2. Typ:	Variante:	Version:
3T	ACDTUAX11	NAD7AD7GC0054BISTN1C0B

0.2.1. Handelsbezeichnung: SUPERB

0.2.2.1Zul. Parameter für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs

Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]: ---------- - ----------
Tech. zul. Gesamtmasse des endgültigen Fzgs in bel. Zustand [kg]: ---------- - ----------
Frontfläche des endgültigen Fahrzeugs [cm2]: ---------- - ----------
Rollwiderstand [kg/t]: ---------- - ----------
Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm2]: ---------- - ----------

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie: IP-MQB48ZZ_B0_0846-TMB-1
0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie: AT-3Q0_0V_0196_000-TMB-1
0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie: 08-SKx-715W_3T_DTUA_AD7_0_B_1_5-000
0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie: RL-DQ381_7A_18_015-WVW-1
0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie: ----------
0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung: PR-VW_00208_00_000-WVW-1
0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie: ----------
0.4. Fahrzeugklasse: M1
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers: SKODA AUTO a.s.,
tr. Vaclava Klementa 869 Mlada Boleslav II, CZ-29301 Mlada Boleslav
0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
On the left or right B-pillar, glued or bonded
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
In the engine compartment, right

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: TMBLR7NP5R7010898
0.11. Produktionsdatum des Fahrzeugs: 2023-07-15

mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:
e8*2007/46*0317*24 , erteilt am 2023-05-15

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit right, in denen metric Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metric Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Mlada Boleslav 2023-07-15

Ing. Milan Haken
Head Technical conformity

Mlada Boleslav 2023-07-15

Dr. Ing. Florian Weymar
Head Quality Management

Interne Herstellerdaten

Original

TMBLR7NP5R7010898

1. Anzahl der Achsen / Räder:	2 / 4
3. Anzahl der Antriebsachsen:	2
Lage der Antriebsachsen:	Axle 1/2
Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:	cardan shaft
3.1. Automatisierungsgrad des Fahrzeugs	non-automated
4. Radstand [mm]:	2836
4.1. Achsabstand [mm]:	2836
5. Länge [mm]:	4862
6. Breite [mm]:	1864
7. Höhe [mm]:	1486
13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:	1693
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:	1766
16. Technisch zulässige Höchstmassen	
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:	2299
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]:	1130 / 1200
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:	4499
18. Technisch zulässige max. Anhängemasse bei Beförderung eines	
18.1. Deichselanhängers [kg]:	-----
18.3. Zentralachsenanhängers [kg]:	2200
18.4. ungebremsten Anhängers [kg]:	750
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:	90
20. Hersteller der Antriebsmaschine:	Volkswagen AG
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	DTU
22. Arbeitsverfahren:	Compression ignition/ 4 stroke
23. Reiner Elektroantrieb:	no
23.1. Klasse des Hybrid-(Elektro-)Fahrzeugs	----------
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4; in Line
25. Hubraum [cm³]:	1968
26. Kraftstoff:	diesel
26.1. Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexfuelmot./Zweistoffmot.:	mono fuel vehicle
26.2 Typ des Zweistoffmotors:	----------
27. Höchstleistung	
27.1. Höchste Nennleistung [kW bei min⁻¹](Verbrennungsmotor):	147.00 bei 3600
27.3. Höchste Nennleistung [kW] (Elektromotor):	-------
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):	-------

28. Getriebe (Typ):					automatic				
Gang:	1	2	3	4	5	6	7	8	R
28.1 Übersetzungsverhältnisse:	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------	--------	--------
28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes:	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------	--------	--------

29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]:	228
30. Spurweite Achse 1/2 [mm]:	1578 / 1564
35. Angebrachte Reifen/Felgen/Energieeffizienzklasse/Reifenklasse zur Bestimmung der CO2-Emissionen:	
Achse 1:	235/40 R19 96W / 8,0JX19 ET44 / C / C1
Achse 2:	235/40 R19 96W / 8,0JX19 ET44 / C / C1
36. Anhänger-Bremsanschlüsse:	----------
38. Code des Aufbaus:	AC
40. Farbe des Fahrzeugs:	GREY
41. Anzahl und Anordnung der Türen:	5 / le. 2, ri. 2, ba. 1
42. Anzahl der Sitzplätze (einschl. Fahrersitz):	5
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	---
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	---
46. Geräuschpegel	
Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]:	77.00 bei 3075
Fahrgeräusch [dB(A)]:	65.00
47. Abgasnorm [Euro]:	EURO 6 AP
47.1. Parameter für die Emissionsmessung von Vind	
47.1.1. Testmasse [kg]:	1850
47.1.2. Stirnfläche [m²]:	---------

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten	f0 (47.1.3.0.)	f1 (47.1.3.1.)	f2 (47.1.3.2.)
f0 [N] / f1 [N/(km/h)] / f2 [N/(km/h)²]:	187.2	0.457	0.03615

47.2 Fahrzyklus:	
47.2.1 Fahrzyklusklasse:	3b
47.2.2 Miniaturisierungsfaktor (fdsc):	-----
47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit:	no
48. Abgasemissionen:	715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	NO_x	$THC+NO_x$	NH_3 [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
Diesel	21.1	--------	--------	38.4	48.8	--------	0.4100	0.03E11
Gas	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
andere	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	CH_4	NO_x	NH_3 [ppm]:	Partikelmasse	Partikelzahl
Diesel	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
Gas	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
andere	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--

48.1. Rauch (korrig. Wert des Absorptionskoeffizienten)[m⁻¹]:	0.27

48.2. Erklärter maximaler RDE-Wert (falls zutreffend)	NOx [mg/km]	Partikelzahl mit Exponent [#/km]
Gesamte RDE-Fahrt:	80.0	6.00 E11
Städtischer Anteil der RDE-Fahrt:	80.0	6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe





Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



ŠKODA
Service-Nachweis

ŠKODA

Komplettnachweis

Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	TMBLR7NP5R7010898
Typbezeichnung	SUP.COM SPO TD147/2.0A7A
Datum der Auslieferung	2023-08-25

Inspektion mit Ölwechsel	
Datum	2026-04-17
Laufleistung	93215 km
Auftragsnummer	2026007001
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Dieselkraftstofffilter ✓ Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	bhg Autohandelsgesellschaft mbH Ernst-Abbe-Straße 28 72770 Reutlingen Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	ja [bK Anzeige Service]

Inspektion mit Ölwechsel	
Datum	2025-05-21
Laufleistung	63389 km
Auftragsnummer	2025008368
Mob. 2/4.217.249	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u.Pollenfilter ✓ Bremsflüssigkeits Service ✓ Öl f.Allradkupplung

Bild 14 : Wartungsnachweis




Bild 15 : Tür vorne links mehrere Kratzer



Bild 16 : Tür vorne links mehrere Kratzer



Bild 17 : Tür vorne links mehrere Kratzer




Bild 18 : Tür hinten links Kratzer




Bild 19 : Tür hinten links Kratzer



Bild 20 : Stoßfängerverkleidung hinten Kratzer und Druckstelle




Bild 21 : Stoßfängerverkleidung hinten Kratzer und Druckstelle




Bild 22 : Stoßfängerverkleidung hinten Kratzer und Druckstelle



Bild 23 : Seitenwand hinten rechts Delle mit Lackbeschädigung im Kantenbereich



Bild 24 : Seitenwand hinten rechts Delle mit Lackbeschädigung im Kantenbereich




Bild 25 : Seitenwand hinten rechts Delle mit Lackbeschädigung im Kantenbereich



Bild 26 : Seitenwand hinten rechts Delle mit Lackbeschädigung im Kantenbereich




Bild 27 : Seitenwand hinten rechts Delle mit Lackbeschädigung im Kantenbereich



Bild 28 : Sommer-Leichtmetallrad vorne rechts mehrfach verschrammt




Bild 29 : Sommer-Leichtmetallrad vorne rechts mehrfach verschrammt



Bild 30 : Sommer-Leichtmetallrad vorne rechts mehrfach verschrammt




Bild 31 : Motorhaube Kratzer




Bild 32 : Motorhaube Kratzer



Bild 33 : Tür hinten rechts Kratzer

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	417609
Hersteller	Škoda
Model	Superb
Variante	Sportline 2.0 TDI
Listenpreis	50.529,40
VIN	TMBLR7NP5R7010898
Erstzulassungsdatum	1.8.2023
Kennzeichen	RT BM432

Schadensfälle der int. Belegnummer: 417609 30.10.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024111333	10.04.2024	| Stoßfänger hinten	0,00
2024118968	10.04.2024	| Stoßfänger hinten links	0,00
2026111394	13.07.2026	| Fahrzeug rundherum beschädigt	
2026112462	24.07.2026	| Fahrerseite Kotflügel vorne| Stoßfänger vorne links	

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0210 / 057998 / 2026 / B083047000932 vom 20.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	19.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 94 µm bis 157 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	23.08.2023	Letzte Zulassung	23.08.2023
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	SKODA
Typ / Verkaufsbez.	Superb Combi 2.0 TDI 4x4 DSG Sportline	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMBLR7NP5R7010898
HSN / TSN	8004 / AWC	Schlüssel-Nr.	10461205
Km-Stand abgelesen	106328	Nächste HU §29 StVZO	09 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	147	Hubraum (ccm)	1968
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Allrad
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Reflexsilber / Metallic / 2-Schicht / A7W	Polster / Farbe	Leder / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 40 R 19 96 Y	Bridgestone / Turanza 6 FSL	S /O	4 mm
rechts	235 / 40 R 19 96 Y	Bridgestone / Turanza 6 FSL	S /O	4 mm
2 links	235 / 40 R 19 96 Y	Bridgestone / Turanza 6 FSL	S /O	4 mm
rechts	235 / 40 R 19 96 Y	Bridgestone / Turanza 6 FSL	S /O	4 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 06 / 2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
215 / 55 R 17 94 H	Continental / WinterContact TS 870 P	W /O	5 mm
215 / 55 R 17 94 H	Continental / WinterContact TS 870 P	W /O	5 mm
215 / 55 R 17 94 H	Continental / WinterContact TS 870 P	W /O	5 mm
215 / 55 R 17 94 H	Continental / WinterContact TS 870 P	W /O	5 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablagefächer geschlossen, hinter den Radhauskästen im Kofferraum inklusive Cargoelementen, Ablagen, Airbag, Fahrer- und abschaltbarer Beifahrerairbag, Airbag, Fahrer-Knieairbag, Airbag, Kopfairbags, Airbag, Seitenairbags vorne, Allradantrieb 4x4, Antiblockiersystem (ABS), Antriebsschlupfregelung (ASR), Armaturentafel in Schwarz / Schwarz, Türverkleidung in Schwarz, Dachhimmel in Schwarz, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegel mit Memoryfunktion, Außenspiegel schwarz lackiert,Türgriffe in Wagenfarbe, Außenspiegel, elektrisch anklappbar, Beleuchtetes Handschuhfach, Berganfahrassistent, Bremsassistent, hydraulisch (HBA), Dachhimmel schwarz, Dachreling, schwarz-glänzend lackiert, Dekoreinlage Dark-Carbon, Dieselpartikelfilter und SCR-Katalysator, Digital Cockpit Plus 10,2", Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Dynamischer Licht Assistent (Maskiertes Dauerfernlicht), Edelstahlpedalerie, Elektrische Heckklappenöffnung, Elektronische Parkbremse inklusive Auto-Hold-Funktion, Elektronische Querdifferenzialsperre (XDS+), Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrlichtassistent und Regensensor (Easy Light Assist), Fahrwerk: Adaptives Fahrwerk DCC (10 mm Tieferlegung, verstellbare Dämpfereinstellung), Fensterheber elektrisch vorn und hinten, inkl. Einklemmschutz und Kindersicherung, Frontradarassistent inkl. City-Notbremsfunktion, Fußraumbeleuchtung vorn und hinten, Geschwindigkeitsregelanlage inkl. Speedlimiter, Getriebe: 7-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG), Getönte Scheiben, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer inkl. Scheibenwaschanlage, Heckspoiler, ISOFIX-Vorbereitung auf den äußeren Rücksitzen, inklusive Top-Tether, Innenspiegel automatisch abblendend, Kessy, schlüsselloses Zugangs-und Start-Stopp-System, Kindersicherung für die hinteren Türen & Fenster, elektrisch, Klimaanlage Air Care Climatronic (2-Zonen), Kofferraumabdeckung, einroll- sowie herausnehmbar, halbautomatisch, Kopfstützen in Vordersitze integriert, Kopfstützen hinten höhenverstellbar, Kühlergrilllamellen, -rahmen, Seitenleisten und Fensterumrandung in Schwarz, LED Leseleuchten vorn und hinten am Dachhimmel, LED-Ambientebeleuchtung, Lackierung: Sonderlackierung, Ladekantenschutz aus Metall, Lehnenfernentriegelung der Rücksitzlehnen im Kofferraum, Lenkrad: Beheizbares Lenkrad im Sportdesgin mit Multifunktionstasten inklusive Schaltwippen, Lenkrad: Höhen- und Längeneinstellbares Lederlenkrad, Matrix-LED-Scheinwerfer, Mittelarmlehne hinten mit Becherhaltern und Durchlademöglichkeit, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Motorschleppmomentregelung (MSR), Multifunktionsablage unter der Kofferraumabdeckung, Multikollisionsbremse, Nebelscheinwerfer LED mit integriertem Abbiegelicht, Parksensoren hinten, Polster: Alcantara-Ausstattung in Sport-Schwarz, Radio: Infotainmentsystem Bolero, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Radiozubehör: Sprachsteuerung, Radiozubehör: USB-Anschlusse vorne (Typ-C) sowie USB-Ladeanschluss (Typ-A) in der Mittelarmlehne, Radiozubehör: Wireless SmartLink, Regenschirmfächer in den vorderen Seitentüren, Reifendrucküberwachung, Reifenmobilitätsset, Räder: 19" Leichtmetallfelgen Vega, glanzgedreht/anthrazit, SKODA Care Connect, Schalt- und Handbremshebel in Leder, Scheibenwaschdüsen beheizt, Servolenkung, elektromechanisch, Sicherheitsgurte Superb, Sitze: Beheizbare Vordersitze, Sitze: Einstellbare Lendenwirbelstützen in den Vordersitzen, Sitze: Elektrisch einstellbare Vordersitze mit Memory-Funktion, Sitze: Höheneinstellbare Vordersitze, Sitze: Rücksitzlehne 60:40 geteilt umklappbar, Sitze: Sportsitze vorn, Sonnenblende auf Fahrer- und

Beifahrerseite mit beleuchtetem Make-Up-Spiegel, Start-/Stopp-Automatik inkl. Bremsenergierückgewinnung, Steckdose 12-V im Kofferraum, Steckdose 12-V in der Mittelkonsole vorn und hinten, Sunset (Heckscheibe und hintere Seitenscheiben dunkel getönt), Telefon: Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Textilfußmatten, Türeinstiegsleisten, Verchromte Elemente, Verglasung: Akustikverglasung in den vorderen Seitenscheiben, Verzurrösen im Kofferraum, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
PK0	Anhängerzugvorrichtung, schwenkbar inklusive Gespannstabilisierung
PKV	Beheizbare Windschutzscheibe, drahtlos
	Lackierung: Metallic
WD6,YOZ	Paket: Business Amundsen
7X2	Parksensoren vorn und hinten
1N7	Progressivlenkung
KA2	Rückfahrkamera mit Waschdüse

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 17.04.2026 bei Kilometerstand 93.215
bis Wartung verbleiben:	16.900 km oder 545 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Stoßfängerverkleidung hinten Kratzer und Druckstelle, smart repair (Bild 20, 21, 22)
2. Seitenwand hinten rechts Delle mit Lackbeschädigung im Kantenbereich, instandsetzen (Bild 23, 24, 25, 26, 27)
3. Sommer-Leichtmetallrad vorne rechts mehrfach verschrammt, erneuern (Bild 28, 29, 30)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Fahrersitz Sitzlehnenbezug leichte Kratzer,
Tür vorne links mehrere Kratzer, smart repair
Tür hinten links Kratzer, polieren (Bild 18, 19)
Sommer-Leichtmetallrad hinten links leichte Kratzer,
Motorhaube Kratzer, polieren (Bild 31, 32)
Fahrzeugfront und Windschutzscheibe mehrere leichte Steinschläge,
Heckklappenverkleidung mehrere leichte Kratzer,
Tür hinten rechts Kratzer, polieren (Bild 33)