Renault Retail Group Deutschland GmbH
NIEDERLASSUNG BERLIN

Zustandsbeschreibung

Auftr.-Nr: PESCH PREISFINDUNG

Umsatzsteuer	§25a
ja	nein

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell
Renault	Master III Kasten L2H2 HKa 3..	3,3t dCi 125 FAP EU5, L2H2, (Faceli..

VIN	Aufbau	Anzahl Türen	Antriebsart	KBA-Schlüssel
VF1MAF2SC53838612	Kastenwagen Hochraum	4	Frontantrieb	3333/AVP

Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
02.12.2015	1	123.763 km	92 kW	4	2299	01/26

Ehemalige Nutzung	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
Baustellenfahrzeug	nein	03/21	55.849 km

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
BLAU	Uni normal	nein	07.10.2026	k. A.

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
Nicht vollständig	

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
Stoff	anthrazit	Getriebe 6-Gang

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Diesel	Euro 5	217 (NEFZ)	keine Angabe

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: ja	Dieselpartikelfilter vorhanden: ja	Chiptuning: k.A.

Ausstattung

Serienausstattung:

Ablagegalerie	Airbag Fahrerseite	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebsart: Frontantrieb	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Außentemperaturanzeige
Drehzahlmesser	Elektr. Bremskraftverteilung	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Fensterheber elektrisch vorn	Generator 150 A	Getriebe 6-Gang
Innenraumfilter: Pollenfilter	Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standa..	Kraftstofftank: 105 Ltr.
Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	Modellpflege	Motor 2,3 Ltr. - 92 kW dCi Diesel KAT
Radstand 3682 mm	Raucher-Paket	Rußpartikelfilter
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	Schaltpunktanzeige	Seitenschutzleisten
Servolenkung	Sitzbezug / Polsterung: Stoff	Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstell..
Sonnenblende rechts mit Weitwinkelspiegel	Verzurrösen Laderaumboden	Wärmeschutzverglasung
Wegfahrsperre	Zentralverriegelung mit Fernbedienung	Zul. Gesamtgewicht 3,30 t

Sonderausstattung:

Ablage-Paket	Anhängerkupplung	Heckflügeltüren mit Verglasung
Holzfussboden im Laderaum	Klimaanlage	Laderaumtrennwand mit Fenster (vergittert)
Radvollabdeckungen	Reserverad in Fahrbereifung	Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts mit Ve..
Verzurrösen im Laderaum seitlich		

Zusatzausstattung:

Ganzjahresreifen

Vorschäden

Vorschäden:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	ja	nein	nein	4.000,00 €

(U) Nachlackierung -> unbekannt/geschätzt: Hecktür links, Seitenwand rechts unten, Schiebetür rechts unten, Kotflügel links nachlackiert (4.000,00 €)

Unfallfreiheit

Unfallfrei = nein

reparierte Unfallschäden: 1

(Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem **(U)** gekennzeichnet)

Lackdicke

Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	225 µ	171 µ	serienmäßig	serienmäßig	180 µ	200 µ	serienmäßig	serienmäßig


Renault Retail Group Deutschland GmbH
NIEDERLASSUNG BERLIN

Zustandsbeschreibung

Auftr.-Nr: PESCH PREISFINDUNG

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Ganzjahresreifen (Original-Felgen)		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne 225/65R 16C 112/..	VL 5,00 mm (Barum)	VR 5,00 mm (Barum)	
	Reifen hinten 225/65R 16C 112/..	HL 8,00 mm (Continental)	HR 8,00 mm (Continental)	
	Zweiter Reifensatz k. A.		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne k. A.	VL k. A. (k. A.)	VR k. A. (k. A.)	
	Reifen hinten k. A.	HL k. A. (k. A.)	HR k. A. (k. A.)	
	Bemerkung			Ausstattung ER k. A.

Optischer Zustand



Außenspiegelgehäuse links - leichter Kratzer - kein Abzug
Fondseite links - Delle entfernen
Heckklappe - Delle entfernen
Hecktüren zerkratzt, Smart Repair
Laderaum verschrammt, Gebrauchsspur
Laderaumverkleidungen zerkratzt, Gebrauchsspur
Licht hinten rechts - Erneuern
Tür hinten rechts - zerkratzt - SmartRepair
Tür vorne rechts - Delle entfernen

Technischer Zustand

Inspektion - HU/AU
Inspektion - Jahresinspektion fällig - durchführen
Bremsanlage - Bremsklötze hinten verschlissen - erneuern
Bremsanlage - Bremsscheiben hi. verschlissen (Untermaßig) - erne