addvalora
Global Loss Adjusters

División Motor

N/Ref.: 2510909899
Fecha: 29/05/2025

INFORME PERICIAL


DATOS DEL VEHÍCULO			
Matrícula:		**Fecha Matriculación:**	01-01-1999
Nº Chasis:		**Kilómetros:**	17780
Marca:	FIAT	**Modelo:**	Fiat 600 MHEV 1.2 74kW 100CV DDCT

DATOS DE LA INSPECCIÓN			
Parque:		**Fecha Peritación:**	20/05/2025

ELEMENTOS	Si/No/NE
Kit Rueda Repuesto	Si
Compresor reparar pinchazos	Si
Botella reparar pinchazos	Si
Bandeja trasera	Si
Varilla de antena	Si

NEUMÁTICOS
Neumatico DD Bridgestone 215/65/R16 98H 4 mm //Neumatico DI Bridgestone 215/65/R16 98H 4 mm // Neumatico TD Bridgestone 215/65/R16 98H 5 mm //Neumatico TI Bridgestone 215/65/R16 98H 5 mm


DAÑOS



Elemento	ALETA I.
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINTURA RECUBRIM.




Elemento	TAPA RETROVISOR .
Posición	Derecho
Daños	PINTURA RECUBRIM.




Elemento	PUERTA .
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	PINTURA RECUBRIM.



Elemento	PARAGOLPES .SUP.
Posición	Trasero
Daños	PINTURA RECUBRIM.



Elemento	PANEL LAT..
Posición	Trasero Derecho
Daños	PINTURA RECUBRIM.





Elemento	T.PREPARACIO N PARA P
Posición	N
Daños	INT.SUPERF.BIC APA

	IMPORTE €
Costes Estimados de la Reparación	272,80 €

FOTOS GENERALES






ECO
P
km/h
0
OK ?
Niveau d'huile OK
Révision à prévoir dans
2200 km ou 5 mois
30 km
0
1/2
1
17780 km


9129 MVH






TURANZA




9129 MVH














44°C
OFF
15:09
Découvrir le système
Pour en savoir plus sur le système, consultez le menu d'aide.
Ne pas afficher à nouveau
EN SAVOIR PLUS
IGNORER

