5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	- km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	- km
Vollelektrische Reichweite (AER)	- km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	- km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5: -

52. Anmerkungen:

zu 5: min. 4722*
zu 6: min. 1890*
zu 7: min. 1629*
zu 30.1: min. 1620*
zu 30.2: min. 1638*
zu 35: A1/A2
235/55 R19 105H XL M+S, 8Jx19 ET32.5; A1/A2 235/55 R19 105W
XL, 8Jx19 ET32.5; A1/A2 235/55 R19 105Y XL, 8Jx19 ET32.5;
A1/A2 235/60 R18 103H M+S, 8Jx18 ET32.5; A1/A2 235/60 R18
103W, 8Jx18 ET32.5; A1/A2 255/45 R20 105W XL, 8.5Jx20
ET34.5* ; fuer alle:
Reifenklasse C1*

54. Fahrzeug ausgestattet mit: AIF/eCall/DDAW/EDR/RDKS/ESS/ELKS/AEBS/ISA
55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: Cyber security: Ja
56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: Software update: Nein

amtliche Vermerke

Vermerke des KBA

HSN	TSN	VVS	PZ
2222	BJX	00321	1

Vermerke des Herstellers **Zulassungsbesch. gedruckt**

0422900470

9565021 - **HD795530**

0 1 - 2 -

046CC0176559
www.PS-Team.de

Mercedes-Benz

Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner Christoph Starzynski Miriam Rückheim
bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug
0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): Mercedes-Benz
0.2. Typ: R2CGLC Variante: 8604T1 Version: CZAA050A
0.2.1. Handelsbezeichnung: GLC 220 d 4MATIC

0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte zur Verwendung der Basisfahrzeug-Emissionswerte:

Masse des endgültigen Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand:	- kg
Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:	- kg
Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug:	- cm²
Rollwiderstand: - kg/t	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill: - cm²

0.2.3. Bezeichner: 0.2.3.1. Interpolationsfamilie: IP-2022_8401-W1K
0.2.3.2. ATCT Familie: AT-254_654M_1-W1K 0.2.3.3. PEMS Familie: E1-W1K-EJ

0.2.3.4. Roadload Familie:	RL-2021_0145-W1K
0.2.3.5. Roadload Matrix Familie:	-
0.2.3.6. Periodische Regenerierungsfamilie:	PR-254_654M_21B1-W1K
0.2.3.7. Verdunstungstest Familie:	-
0.4. Fahrzeugklasse:	M1
0.5. Name und Anschrift des Herstellers:	Mercedes-Benz AG DE-70372 Stuttgart Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
An der rechten B-Saeule, geklebt(C4)
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
Unter dem rechten Vordersitz(C2)
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: W1NKM0FB3SU067413
0.11. Herstellungsdatum: 10.09.2024

mit dem in der am 01.08.2024 erteilten Genehmigung e1*2018/858*00186*10 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart	10.09.2024
(Ort)	(Datum)
ppa.	i.V.
(Unterschrift)	(Unterschrift)
Leiter Integration Gesamtfahrzeug	Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem
(Dienststellung)	(Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4

3. Antriebsachsen Anzahl: 2 Lage: Achse 1/2(A2)

gegenseitige Verbindung: Verteilergetriebe

3.1. Automatisierungsgrad: nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand: 2888 mm 4.1. Achsabstände: 1-2: - mm 2-3: - mm

5. Länge: 4751 mm 6. Breite: 1938 mm 7. Höhe: 1658 mm

Massen

13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs: 1985 kg 13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 2055 kg

16. Technisch zulässige Höchstmassen

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: 2550 kg

16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1 1215 kg 2 1350 kg 3 - kg

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 5150 kg

18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers: - kg 18.3. Zentralachsanhängers: 2500 kg

18.4. ungebremsten Anhängers: 750 kg

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 100 kg

20. Hersteller der Antriebsmaschine: MERCEDES-BENZ AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: 654820

22. Arbeitsverfahren: Selbstzuendung/4-Takt (A3)

23. Reiner Elektroantrieb: Nein (N) 23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs: NOVC-HEV

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4 in Reihe (A0)

25. Hubraum 1993 cm³ 26. Kraftstoff: Hybr.Diesel/E (0010)

26.1 Fahrzeug mit Mono fuel (A0) 26.2. (nur Zweistoffmotoren): -

27. Höchstleistung 27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor): 145,00 kW bei 3600 min⁻¹

27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor): 17,00 kW

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung 10,00 kW

28. Getriebetyp: automatisch

28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer 1: 5.354 2: 3.243 3: 2.252

4: 1.636 5: 1.211 6: 1.0 7: 0.865 8: 0.717 9: 0.601

28.1.1 Achsübersetzung: 2.823

28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer 1: - 2: - 3: -

4: - 5: - 6: - 7: - 8: - 9: -

Höchstgeschwindigkeit 29. Höchstgeschwindigkeit: 219 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite: 1 1628 mm 2 1642 mm 3 - mm

35. Reifen-/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenkategorie:

Achse 1:	255/45 R20 105 W XL	8.5Jx20 ET34.5	Klasse A	C1
Achse 2:	255/45 R20 105 W XL	8.5Jx20 ET34.5	Klasse A	C1
Achse 3:	-			

Bremsanlage 36. Anhänger-Bremsanschlüsse: mechanisch (A0)

Aufbau 38. Code des Aufbaus (AC) 40. Farbe des Fahrzeugs: GRUEN ,6)

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5,2links,2rechts,1hinten (A1)

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5

42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): -

42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: -

Umweltverträglichkeit 46. Geräuschpegel Fahrgeräusch 68,00 dB(A)

bei der Motordrehzahl 2700 min⁻¹ Standgeräusch: 71,00 dB(A)

47. Abgasnorm: Euro 6(EA)

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind: 47.1.1. Prüfmasse 2130 kg

47.1.2. Stirnfläche: 2.595 m² 47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills: entfaellt cm²

47.1.3 .Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0.f0 130.8 N 47.1.3.0.f1 0.283 N/(km/h) 47.1.3.0.f2 0.03736 N/(km/h)²

47.2. Fahrzyklus: 47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b: 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor fdsc: entfaellt 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein): nein

48. Abgasemissionen: Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:

715/2007*2023/443EA

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP Höchst- Werte) oder WHSC (EURO VI):

CO:	33,8	-	-	mg/km
NO_x	11,9	-	-	mg/km
Partikelmasse:	0,02	-	-	mg/km
Partikelzahl:	$4,43 * 10^7$	-	-	km^{-1}
THC	-	-	-	mg/km
NMHC:	-	-	-	mg/km
$THC+NO_x$:	16,5	-	-	mg/km
NH_3	-	-	-	ppm

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): 0,5000 m^{-1}

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte

	NO_x	Partikelzahl
Vollständige RDE-Fahrt	80 mg/km	$6 * 10^{11}$ km^{-1}
Innerstädtische RDE-Fahrt:	80 mg/km	$6 * 10^{11}$ km^{-1}

49. CO_2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten ausser extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen

WLTP Werte:	CO_2-Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:	Stromverbrauch:
Niedrig:	181 g/km	6.9 l/100km	- Wh/km
Mittel:	139 g/km	5.3 l/100km	- Wh/km
Hoch:	119 g/km	4.5 l/100km	- Wh/km
Höchstwert:	143 g/km	5.4 l/100km	- Wh/km
Kombiniert:	140 g/km	5.3 l/100km	- Wh/km

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)

Elektrische Reichweite - km

Elektrische Reichweite innerorts - km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Nein (N)

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): -

3.2.2 Einsparungen durch WLTP - g/km

4. Extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen

WLTP Werte:	CO_2-Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:			Stromverbrauch
Niedrig:	- g/km	- l/100km	- m^3/100km	- kg/100km	- Wh/km
Mittel:	- g/km	- l/100km	- m^3/100km	- kg/100km	- Wh/km
Hoch:	- g/km	- l/100km	- m^3/100km	- kg/100km	- Wh/km
Höchstwert:	- g/km	- l/100km	- m^3/100km	- kg/100km	- Wh/km
Innerorts:					- Wh/km
Kombiniert bei Ladungserhaltung:	- g/km	- l/100km	- m^3/100km	- kg/100km	- Wh/km
Kombiniert bei Entladung:	- g/km	- l/100km	- m^3/100km	- kg/100km	- Wh/km
Gewichtet, Kombiniert:	- g/km	- l/100km	- m^3/100km	- kg/100km	- Wh/km

Zweitschrift



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts

Zweitschrift



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links

Zweitschrift



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

Zweitschrift



Bild 7 : Serviceintervallanzeige
Service B1 fällig - Duechführen, ggf. Zusatzarbeiten notwendig




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel

Zweitschrift



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)

Zweitschrift




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)

Zweitschrift



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Außenspiegel links oberes Gehäuse Anhaftung

Zweitschrift



Bild 15 : Außenspiegel links oberes Gehäuse Anhaftung




Bild 16 : Kotflügel vorne rechts oberflächiger Kratzer

Zweitschrift



Bild 17 : Einstieg / C-Säule hinten rechts kleiner Kratzer



Bild 18 : Einstieg / C-Säule hinten rechts kleiner Kratzer

Zweitschrift



Bild 19 : Tür hinten rechts hintere Türkante Lackbeschädigung



Bild 20 : Tür hinten rechts hintere Türkante Lackbeschädigung

Zweitschrift




Bild 21 : Heckstoßfängerverkleidung / Ladekante mehrere oberflächige Kratzer



Bild 22 : Heckstoßfängerverkleidung / Ladekante mehrere oberflächige Kratzer

Zweitschrift




Bild 23 : Heckstoßfängerverkleidung / Ladekante mehrere oberflächige Kratzer



Bild 24 : Heckstoßfängerverkleidung / Ladekante mehrere oberflächige Kratzer

Zweitschrift



Bild 25 : Tür hinten links kleinere "weiche" Delle




Bild 26 : Tür hinten links kleinere "weiche" Delle

Zweitschrift



Bild 27 : Tür vorne links oben tiefer Kratzer mit kleiner Delle sowie unten Eindellung mit Lackbeschädigung



Bild 28 : Tür vorne links oben tiefer Kratzer mit kleiner Delle sowie unten Eindellung mit Lackbeschädigung

Zweitschrift



Bild 29 : Glanzgedrehte Felge hinten links Schramme mit Materialabtrag



Bild 30 : Glanzgedrehte Felge hinten links Schramme mit Materialabtrag

Zweitschrift



Bild 31 : Tür vorne links oben tiefer Kratzer mit kleiner Delle sowie unten Eindellung mit Lackbeschädigung




Bild 32 : Tür vorne links oben tiefer Kratzer mit kleiner Delle sowie unten Eindellung mit Lackbeschädigung

Zweitschrift



Bild 33 : Radlaufverkleidung vorne links verschrammt



Bild 34 : Radlaufverkleidung vorne links verschrammt

Zweitschrift



Bild 35 : Tür vorne links oben tiefer Kratzer mit kleiner Delle sowie unten Eindellung mit Lackbeschädigung



Bild 36 : Tür vorne links oben tiefer Kratzer mit kleiner Delle sowie unten Eindellung mit Lackbeschädigung

Zweitschrift



Bild 37 : Tür vorne links oben tiefer Kratzer mit kleiner Delle sowie unten Eindellung mit Lackbeschädigung

Zweitschrift

DEKRA

DEKRA-Nr: 0314 / 018886 / 2026 / B085703000292 vom 22.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	21.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 101 µm bis 127 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	04.10.2024	Hersteller	MERCEDES-BENZ
Typ / Verkaufsbez.	GLC 220 d 4Matic 9G-TRONIC AMG Line Advanced	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1NKM0FB3SU067413	HSN / TSN	2222 / BJX
Schlüssel-Nr.	40380203	Km-Stand abgelesen	41394
Nächste HU §29 StVZO	10 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E
Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb	Leistung (kW)	145
Hubraum (ccm)	1993	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
Antriebsart	Allrad	Getriebe / Gänge	Automatik / 9
Felgen	Leichtmetall	Farbe	VERDE-SILBER / Metallic / 2-Schicht
Polster / Farbe	Polsterung Ledernachbildung ARTICO/Microfaser / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Zweitschrift

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	255 / 45 R 20 105 W	Michelin / Pilot Sport 4 SUV MO RG	S /O	4.3 mm
	rechts	255 / 45 R 20 105 W	Michelin / Pilot Sport 4 SUV MO RG	S /O	5 mm
2	links	255 / 45 R 20 105 W	Michelin / Pilot Sport 4 SUV MO RG	S /O	4.2 mm
	rechts	255 / 45 R 20 105 W	Michelin / Pilot Sport 4 SUV MO RG	S /O	5 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 10 / 2029			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
235 / 55 R 19 105 H	Continental / WinterContact TS 850 P MO	W /O	7.6 mm
235 / 55 R 19 105 H	Continental / WinterContact TS 850 P MO	W /O	7.6 mm
235 / 55 R 19 105 H	Continental / WinterContact TS 850 P MO	W /O	7.5 mm
235 / 55 R 19 105 H	Continental / WinterContact TS 850 P MO	W /O	7.4 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: AMG Frontschürze mit sportlichen Lufteinlässen und verchromtem Zierelement, AMG Fußmatten, AMG Line Exterieur, AMG Line Interieur, AMG Sportpedalanlage aus gebürstetem Edelstahl mit schwarzen Gumminoppen, ATTENTION ASSIST, Adaptiver Fernlicht-Assistent, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbag, Aktiver Brems-Assistent, Aktiver Spurhalte-Assistent, Allradantrieb 4MATIC, Ambientebeleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Basisdienste, Bremsanlage mit größeren Bremsscheiben an der Vorderachse, Dachreling glanzeloxiertes Aluminium, Dieselpartikelfilter, Doppelcupholder, Downhill-Speed-Regulation (DSR), Drehzahlmesser, EASY-PACK Heckklappe, EASY-Pack: Laderaumabdeckung, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrerdisplay, Fahrwerk: Sportfahrwerk, Fingerabdruck Scanner, Getriebe: 9G-TRONIC, Heckscheibe Wisch/Wasch-Anlage, Heckscheibe heizbar, Innenhimmel Stoff kristallgrau, Instrumententafel und Bordkanten in Ledernachbildung ARTICO in Nappaoptik schwarz, Klima: Klimatisierungsautomatik THERMATIC, Kommunikationsmodul (5G) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Kühlerverkleidung mit Mercedes-Benz Pattern und integriertem Mercedes Stern, LED High Performance-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder Nappa, Lenkung: Sport-Direktlenkung, Mercedes-Benz Notrufsystem, Mittelkonsole in Schwarz hochglänzend, Navigation-Zubehör: Erweiterte Funktionen MBUX, Navigation-Zubehör: Vorrüstung für Live Traffic Information, Navigation-Zubehör: Vorrüstung für Navigationsdienste, Navigation: Festplatten-Navigation, Navigation: MBUX Navigation Premium, Paket: AMG Line Advanced, Paket: Ablage, Paket: Chrom-Paket Interieur, Paket: Innenraumlicht, Paket: Kofferraumkomfort-Paket, Paket: Park-Paket mit Rückfahrkamera, Paket: Sitzkomfort, Paket: Spiegel-Paket, Paket: USB-Paket, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Microfaser MICROCUT, Radiozubehör: Digitales Radio (DAB), Radiozubehör: MBUX Multimediasystem, Reifendruckverlustwarnung, Remote Services, Räder: Sommerreifen, Räderzubehör: TIREFIT mit Reifenfüllkompressor, Scheibenwischer mit Regensensor, Sitze: 4-Wege-Lordosestütze für Fahrer und Beifahrer, Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Sportlicher Motorsound, Telefon-Zubehör: Kabelloses Ladesystem für mobile Endgeräte, Telefon-Zubehör: Smartphone Integration, Tempomat, Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre, Wärmedämmendes dunkel getöntes Glas, Zentraldisplay, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zierelemente: Metallstruktur

Zweitschrift

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
677	Fahrwerk: AGILITY CONTROL Fahrwerk mit selektivem Dämpfungssystem
51U	Innenhimmel Stoff schwarz
PSJ	Paket: AMG Line Advanced Plus
P55	Paket: Night
P47	Paket: Park-Paket mit 360°-Kamera
PGL	Paket: Winter-Paket Plus mit 19" Winterkompletträdern
853	Radiozubehör: Advanced Soundsystem
RVV	Räder: 50,8 cm (20") AMG Leichtmetallräder im Vielspeichen-Design
651	Räder: Winterkomplett-Räder ab Werk montiert
413	Schiebedach: Panorama-Schiebedach
49U	Vorrüstung für MBUX Entertainment Plus
260	Wegfall Typkennzeichen auf Kofferraumdeckel
851	Wärme- und geräuschdämmendes Akustikglas
H33	Zierelemente: Holz Walnuss braun offenporig

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Tür hinten rechts hintere Türkante Lackbeschädigung, smart repair (Bild 19, 20)
2. Tür vorne links oben tiefer Kratzer mit kleiner Delle sowie unten Eindellung mit Lackbeschädigung, instandsetzen (Bild 27, 28, 31, 32, 35, 36, 37)
3. Glanzgedrehte Felge hinten links Schramme mit Materialabtrag, erneuern (Bild 29, 30)
4. Radlaufverkleidung vorne links verschrammt, erneuern (Bild 33, 34)
5. Service B1 fällig - Duechführen, ggf. Zusatzarbeiten notwendig, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 7)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Außenspiegel links oberes Gehäuse Anhaftung, polieren (Bild 14, 15)
Kotflügel vorne rechts oberflächiger Kratzer, polieren (Bild 16)
Einstieg / C-Säule hinten rechts kleiner Kratzer (Bild 17, 18)

Zweitschrift

Heckstoßfängerverkleidung / Ladekante
mehrere oberflächige Kratzer (Bild 21, 22, 23, 24)
Tür hinten links kleinere "weiche" Delle (Bild 25, 26)
Fahrzeugfront mit laufleistungsbedingter Steinschlagbelastung
Fahrzeuginnenraum mit nutzungsbedingter Gebrauchsspuren
Frontscheibe kleine Abplatzungen