MACADAM

AUDI Q3



Information véhicule

Marque:	**AUDI**	Plaque d'immatriculation:	**2BLF385**
Boîte de vitesses:		Couleur de la carrosserie:	
Modèle:	**Q3**	NIV:	**WAUZZZF31N1039598**
Type de carburant:		Puissance:	**110 kW**
Version:	**1.5 35 TFSI S TRONIC S LINE BUSINESS ED**	Première immatriculation	**03/01/2022**
Kilométrage:	**136253 km**	Nombre de portes:	



Résumé des dommages


Arrière	3	**Avant**	1
Droite	2	**Gauche**	3
Intérieur	1	**Toit & autres**	1

Photos commerciales





















Options selon l'inspecteur


GPS	**Oui**

Dommages

Aile AVD
Bosse(s) et griffe(s)
Peindre
Droite








Boitier rétroviseur ext G
Griffe(s)
Peindre
Gauche





Carrosserie
Endommagé
Acceptable
Toit & autres



















MACADAM






MACADAM


MACADAM

Compresseur
Manque
E - Remplacer
Arrière



Insonorisant capot
Manque
E - Remplacer
Avant








Intérieur
Endommagé
Acceptable
Intérieur











Jante alum. ARG
Griffe(s)
Peindre
Gauche





Jante alum. AVG
Griffe(s)
E - Remplacer
Gauche








Moulure de coffre
Cassé
E - Remplacer
Arrière





Pare-chocs AR
Griffe(s)
Peindre
Arrière










Porte ARD
Bosse(s)
PDR - Débosselage ss peinture
Droite







Pneus

Emplacement	Type	Jante	Dimensions	Marque	Profondeur
Avant Gauche	Eté	Aluminium	235/55/18/100/V	Semperit	5,0 mm
Avant Droite	Eté	Aluminium	235/55/18/100/V	Semperit	5,0 mm
Arrière Gauche	Eté	Aluminium	235/55/18/100/V	Continental	5,0 mm
Arrière Droite	Eté	Aluminium	235/55/18/100/V	Continental	5,0 mm

Contrôles

Catégorie	**Vehicule particulier**	Certificat d'immatriculation partie domicile	**Non**
Certificat d'immatriculation partie véhicule	**Oui**	Certificat de Conformité	**Oui**
Compresseur	**Non**	Contrôle technique	**OK**
Contrôle technique	**03/01/2027**	Entretien	**OK**
Entretien	**dans 13700km**	Kit réparation	**Oui**
Nbr cable de charge (220V)	**0**	Nbr cable de charge (charge rapide)	**0**
Nbre clés total	**2**	Réinitialisation des paramètres d'usine	**Oui, le véhicule a été réinitialisé aux paramètres d'usine**
Type de carnet d'entretien	**Entretien digital**		

Informations sur le contenu et la portée du rapport d'inspection :

- L'évaluation est basée sur les normes de vente spécifiées par le client.
- Les dommages d'utilisation acceptables selon les normes de vente ne sont pas toujours documentés dans ce rapport d'état.
- Les méthodes de réparation spécifiées et/ou les temps de réparation qui en résultent ont été déterminés en tenant compte des méthodes de réparation industrielles modernes.
- Le revendeur doit évaluer les coûts de réparation individuels.
- L'inspection a été effectuée sans démontage. Macadam ne peut être tenu responsable de toute information manquante. Pour plus d'informations, veuillez contacter le vendeur.