DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Zustandsbericht


STELLANTIS

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUPHPYX S4159432	Erstzulassung	26.06.2025	Außenfarbe	Diamant Schwarz/Karbon Schwarz
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	WI-OL 3412	Laufleistung	32 614 km
Modell	CORSA F GS 1.2 HYBRID 48V 107KW eDCT6	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden		Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	44894 Opel Bochum



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✗
Bordwerkzeug	✓
Warndreieck	✓
Warnweste	✓
Hutablage	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓
Bedienungsanleitung Radio	✗
Antenne	✓


Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Verbandskasten	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✗

Reifen

Goodyear 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Goodyear 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 7.0 mm



Goodyear 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Goodyear 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 7.0 mm



Außenschäden

1



Bauteil	Nothilfekit Reserverad
Position	-
Beschreibung	Gebraucht
Anmerkungen	-

2



Bauteil	Motorhaube
Position	Vorne
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

3



Bauteil	Alufelge 16"
Position	Vorne rechts
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

4



Bauteil	Tür
Position	Vorne links
Beschreibung	SR Kratzer
Anmerkungen	-

5



Bauteil	Stoßfänger
Position	Vorne rechts
Beschreibung	SR Kratzer
Anmerkungen	-

6



Bauteil	Tür
Position	Vorne rechts
Beschreibung	SR Kratzer
Anmerkungen	-

Sonstiges

7

Bauteil	Lackvorbereitung
Position	-
Beschreibung	-
Anmerkungen	-