GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG


GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsgutachten



Vorgang	
Ihr Auftrag vom	07.10.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	09.10.2026
Referenznummern	0002076144

Fahrzeugdaten / Technische Daten			
Fahrzeugident.-Nr.	**WVWZZZ3C1RE002038**		
Fahrzeugart	PKW - Kombilimousine	**Farbton / Lackart**	Deep Black / Metallic
Hersteller	VW	**Nächste HU**	09/2028
Typ / Verkaufsbez.	Passat 2.0 TDI Business	**Laufleistung abgelesen**	58.819 km
Erstzulassung	23.08.2023	**Emissionsklasse / CO2**	Euro 6d / 127 g/km
Getriebe / Gänge	Direktschaltung / 7	**Sitzplätze / Türen**	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	**Anzahl Besitzer**	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	**Hubraum / Nennleistung**	1.968 ccm / 90 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

Montierte Räder:					
Position	**Reifenart**	**Felgenart**	**Hersteller**	**Dimension**	**Profiltiefe**
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	215/55 R17 94V	3 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	215/55 R17 94V	3 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	215/55 R17 94V	6 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	215/55 R17 94V	6 mm
Reservebereifung: Räder mit Notlaufeig.					

Beiliegende Räder:					
Position	**Reifenart**	**Felgenart**	**Hersteller**	**Dimension**	**Profiltiefe**
Rad 1	Winterreifen	Stahlrad	Pirelli	215/60 R16 95H	5 mm
Rad 2	Winterreifen	Stahlrad	Pirelli	215/60 R16 95H	5 mm
Rad 3	Winterreifen	Stahlrad	Pirelli	215/60 R16 95H	7 mm
Rad 4	Winterreifen	Stahlrad	Pirelli	215/60 R16 95H	7 mm

Allgemeines / Zustand			
✓	Fahrzeug ist fahrbereit	✗	Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗	Fahrzeug ist zugelassen	✓	Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓	Batterie ist betriebsbereit	✗	Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✗	Serviceheft vorhanden	✓	Rangierfahrt durchgeführt.
✗	Probefahrt durchgeführt.	✗	Ladekabel vorhanden
✓	Anhängerkupplung vorhanden	✗	Bordwerkzeug vorhanden
Keine Kundendienstnachweise vorhanden			

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten			
✓	Motor startet eigenständig	✓	Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓	Lichtanlage funktionsfähig	⊘	Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓	Fensterheber funktionsfähig	✓	Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓	Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen		

Fahrzeugzustand			
✗	verschmutzt	✗	nass
✗	Eis	✗	Schnee

Fahrzeugstandort			
✗	unzureichende Lichtverhältnisse	✗	Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗	Dunkelheit	✗	Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊘ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

-

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
Antennen-Diversity	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Antriebsart: Frontantrieb
Ausstattung Comfortline / Life / Business	Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
Außenspiegel asphärisch, links	Außenspiegel asphärisch, rechts
Außenspiegel lackiert	Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
Außentemperaturanzeige	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
Bremsassistent	Chrom-Paket (1)
Chromeinfassung Lichtschalter	Chromleisten an Seitenfenstern
Doppeltonhorn	Einparkhilfe vorn und hinten
Einstiegsleuchten in den Türen LED	Elektron. Differentialsperre (EDS)
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch
Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm	Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung	Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion	Fensterheber elektrisch vorn und hinten
Fernentriegelung Heckklappe	Frontscheibe Verbundglas getönt
Fußmatten Textil	Fußraumbeleuchtung vorn LED
Gepäck-/Laderaumboden aufstellbar	Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
Gepäckraumabdeckung / Rollo	Gepäckraumbeleuchtung
Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG	Getränkehalter vorn mit Abdeckung
Handschuhfach mit Kühlfunktion	Heckleuchten LED
Heckscheibenwischer	Innenausstattung: Dekoreinlagen Cross Hatch
Innenausstattung: Dekoreinlagen Mittelkonsole Piano Black / schwarz glänzend	Innenspiegel mit Abblendautomatik
Insassen-Schutzsystem proaktiv	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
Karosserie: 5-türig	Kennzeichenbeleuchtung LED
Kindersicherung im Fahrgastraum	Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
Kopfstützen hinten (3-fach)	Ladekantenschutz (Kunststoff)
Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar	Sitzlehne vorn links elektr. verstellbar
Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage	Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
Leseleuchten vorn und hinten LED	Mittelarmlehne hinten
Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar	Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
Mobile Online Dienste We Connect	Modellpflege
Motor 2,0 Ltr. - 90 kW TDI	Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
Nebelscheinwerfer LED mit integriertem Abbiegelicht	Nebelschlussleuchte

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Serienausstattung

Nichtraucher-Paket	Notrufsystem
Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion	Radioempfang digital (DAB+)
Reifenkontroll-Anzeige	Rußpartikelfilter
Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne und Durchladeeinrichtung	Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
Scheibenwischer mit Regensensor	Scheinwerfer LED
Leuchtweitenregelung	SCR-System (AdBlue-Technologie)
Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
Sitzbezug / Polsterung: Stoff Weave	Sitze vorn höhenverstellbar
Sitze: Komfortsitze vorn	Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet, ausziehbar)
Start/Stop-Anlage	Steckdose 12V im Fond
Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	Stoßfänger Wagenfarbe, Lufteinlass mit Chromleiste
Tagfahrlicht LED	Türgriffe außen Wagenfarbe
Türschutzleisten unten in Wagenfarbe	Verbandkasten und Warndreieck
Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten	Wegfahrsperre (elektronisch)
Zentralverriegelung	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Anhängerkupplung schwenkbar	Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)
Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth)	Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
Volkswagen Media Control	Business-Paket Premium mit Navigation
Fahrassistenz-Paket: Travel Assist und Lane Assist	Scheibenwaschdüsen heizbar
Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion	Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten (45 W)
App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)	Fondbedienung Klimaanlage
Klimaanlage Climatronic 3-Zonen	Innenraumfilter: Geruchs- und Allergenfilter
Sitzheizung vorn	Lendenwirbelstützen vorn, links elektr. verstellbar und Massagefunktion
Sitz vorn links mit Massagefunktion	Steckdose 230V
Rückfahrkamera (Rear View)	Dachhimmel Stoff, schwarz
Dachreling silber	Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	Fzg. ohne Reifen-Reparaturkit
Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)	Gepäckraumabdeckung mit elektr. Öffnung
Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion	LM-Felgen 7x17 (Nivelles, schwarz glanzgedreht)
Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)	Mobile Online Dienste We Connect Plus
Perleffekt-Lackierung	Schließ-/Startsystem Keyless Access
Safesicherung	Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
Spiegel-Paket	Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
Außenspiegel mit Umfeldleuchte	Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)	Winter-Paket inkl. Sitzheizung hinten
Sitzheizung vorn und hinten	Sitzheizung hinten
Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)	

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Wertbeeinflussende Faktoren

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Frontscheibe mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen (Bild 14, Bild 15)	1354,69 €	1354,69 €

Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Smartrepair (Bild 16, Bild 17, Bild 18)	100,00 €	100,00 €

Exterieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben	20,00 €	20,00 €

Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Inspektion groß Mittelklasse, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	647,29 €	647,29 €
Fahrzeug Front, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	**2.121,98 €**
Minderwert	**2.121,98 €**
Händlereinkaufspreis	**10.225,00 €**
Händlerverkaufspreis	**11.900,00 €**

Bei der Ermittlung des Händlereinkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 18 Fotos.

Staubach-Beulig, Chris

Der Sachverständige, 12.10.2026

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 3




Bild 4

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage




Bild 5


Bild 6

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 7




Bild 8

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 11




Bild 12

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14 Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 15 Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen



Bild 16 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Smartrepair

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 17 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Smartrepair



Bild 18 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Smartrepair

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG


GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsgutachten



Vorgang	
Ihr Auftrag vom	07.10.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	09.10.2026
Referenznummern	0002076144

Fahrzeugdaten / Technische Daten			
Fahrzeugident.-Nr.	**WVWZZZ3C1RE002038**		
Fahrzeugart	PKW - Kombilimousine	**Farbton / Lackart**	Deep Black / Metallic
Hersteller	VW	**Nächste HU**	09/2028
Typ / Verkaufsbez.	Passat Variant Business	**Laufleistung abgelesen**	58.819 km
Erstzulassung	23.08.2023	**Emissionsklasse / CO2**	Euro 6d / 127 g/km
Getriebe / Gänge	Direktschaltung / 7	**Sitzplätze / Türen**	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	**Anzahl Besitzer**	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	**Hubraum / Nennleistung**	1.968 ccm / 90 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

Montierte Räder:					
Position	**Reifenart**	**Felgenart**	**Hersteller**	**Dimension**	**Profiltiefe**
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	215/55 R17 94V	3 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	215/55 R17 94V	3 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	215/55 R17 94V	6 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	215/55 R17 94V	6 mm
Reservebereifung: Räder mit Notlaufeig.					
Beiliegende Räder:					
Position	**Reifenart**	**Felgenart**	**Hersteller**	**Dimension**	**Profiltiefe**
Rad 1	Winterreifen	Stahlrad	Pirelli	215/60 R16 95H	5 mm
Rad 2	Winterreifen	Stahlrad	Pirelli	215/60 R16 95H	5 mm
Rad 3	Winterreifen	Stahlrad	Pirelli	215/60 R16 95H	7 mm
Rad 4	Winterreifen	Stahlrad	Pirelli	215/60 R16 95H	7 mm

Allgemeines / Zustand			
✓	Fahrzeug ist fahrbereit	✗	Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗	Fahrzeug ist zugelassen	✓	Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓	Batterie ist betriebsbereit	✗	Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✗	Serviceheft vorhanden	✓	Rangierfahrt durchgeführt.
✗	Probefahrt durchgeführt.	✗	Ladekabel vorhanden
✓	Anhängerkupplung vorhanden	✗	Bordwerkzeug vorhanden
Keine Kundendienstnachweise vorhanden			

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten			
✓	Motor startet eigenständig	✓	Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓	Lichtanlage funktionsfähig	⊘	Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓	Fensterheber funktionsfähig	✓	Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓	Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen		

Fahrzeugzustand			
✗	verschmutzt	✗	nass
✗	Eis	✗	Schnee

Fahrzeugstandort			
✗	unzureichende Lichtverhältnisse	✗	Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗	Dunkelheit	✗	Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊘ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu unserem vorausgegangenen Gutachten wird ein Nachtrag notwendig.

Der Auftrag zur Erstellung eines Nachtrages wurde uns am 15.10.2026 erteilt.

Wie von ihenn gewünscht übernehmen wir hier die Bilder und Schadenposition (Stoßfänger hinten) aus dem Fremdgutachten.
-

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
Antennen-Diversity	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Antriebsart: Frontantrieb
Ausstattung Comfortline / Life / Business	Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
Außenspiegel asphärisch, links	Außenspiegel asphärisch, rechts
Außenspiegel lackiert	Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
Außentemperaturanzeige	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
Bremsassistent	Chrom-Paket (1)
Chromeinfassung Lichtschalter	Chromleisten an Seitenfenstern
Doppeltonhorn	Einparkhilfe vorn und hinten
Einstiegsleuchten in den Türen LED	Elektron. Differentialsperre (EDS)
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch
Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm	Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung	Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion	Fensterheber elektrisch vorn und hinten
Fernentriegelung Heckklappe	Frontscheibe Verbundglas getönt
Fußmatten Textil	Fußraumbeleuchtung vorn LED
Gepäck-/Laderaumboden aufstellbar	Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
Gepäckraumabdeckung / Rollo	Gepäckraumbeleuchtung
Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG	Getränkehalter vorn mit Abdeckung
Handschuhfach mit Kühlfunktion	Heckleuchten LED
Heckscheibenwischer	Innenausstattung: Dekoreinlagen Cross Hatch
Innenausstattung: Dekoreinlagen Mittelkonsole Piano Black / schwarz glänzend	Innenspiegel mit Abblendautomatik
Insassen-Schutzsystem proaktiv	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
Karosserie: 5-türig	Kennzeichenbeleuchtung LED
Kindersicherung im Fahrgastraum	Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
Kopfstützen hinten (3-fach)	Ladekantenschutz (Kunststoff)
Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar	Sitzlehne vorn links elektr. verstellbar
Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage	Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
Leseleuchten vorn und hinten LED	Mittelarmlehne hinten
Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar	Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
Mobile Online Dienste We Connect	Modellpflege
Motor 2,0 Ltr. - 90 kW TDI	Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
Nebelscheinwerfer LED mit integriertem Abbiegelicht	Nebelschlussleuchte

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Serienausstattung

Nichtraucher-Paket	Notrufsystem
Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion	Radioempfang digital (DAB+)
Reifenkontroll-Anzeige	Rußpartikelfilter
Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne und Durchladeeinrichtung	Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
Scheibenwischer mit Regensensor	Scheinwerfer LED
Leuchtweitenregelung	SCR-System (AdBlue-Technologie)
Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
Sitzbezug / Polsterung: Stoff Weave	Sitze vorn höhenverstellbar
Sitze: Komfortsitze vorn	Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet, ausziehbar)
Start/Stop-Anlage	Steckdose 12V im Fond
Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	Stoßfänger Wagenfarbe, Lufteinlass mit Chromleiste
Tagfahrlicht LED	Türgriffe außen Wagenfarbe
Türschutzleisten unten in Wagenfarbe	Verbandkasten und Warndreieck
Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten	Wegfahrsperre (elektronisch)
Zentralverriegelung	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Anhängerkupplung schwenkbar	Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)
Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth)	Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
Volkswagen Media Control	Business-Paket Premium mit Navigation
Fahrassistenz-Paket: Travel Assist und Lane Assist	Scheibenwaschdüsen heizbar
Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion	Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten (45 W)
App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)	Fondbedienung Klimaanlage
Klimaanlage Climatronic 3-Zonen	Innenraumfilter: Geruchs- und Allergenfilter
Sitzheizung vorn	Lendenwirbelstützen vorn, links elektr. verstellbar und Massagefunktion
Sitz vorn links mit Massagefunktion	Steckdose 230V
Rückfahrkamera (Rear View)	Dachhimmel Stoff, schwarz
Dachreling silber	Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	Fzg. ohne Reifen-Reparaturkit
Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)	Gepäckraumabdeckung mit elektr. Öffnung
Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion	LM-Felgen 7x17 (Nivelles, schwarz glanzgedreht)
Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)	Mobile Online Dienste We Connect Plus
Perleffekt-Lackierung	Schließ-/Startsystem Keyless Access
Safesicherung	Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
Spiegel-Paket	Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
Außenspiegel mit Umfeldleuchte	Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)	Winter-Paket inkl. Sitzheizung hinten
Sitzheizung vorn und hinten	Sitzheizung hinten
Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)	

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Wertbeeinflussende Faktoren

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Frontscheibe mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen (Bild 14, Bild 15)	1354,69 €	1354,69 €

Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 16, Bild 17, Bild 18)	1192,77 €	859,05 €

Exterieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben	20,00 €	20,00 €

Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Inspektion groß Mittelklasse, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	647,29 €	647,29 €
Fahrzeug Front, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 395,68 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	**3.214,75 €**
Minderwert	**2.881,03 €**
Händlereinkaufspreis	**9.600,00 €**
Händlerverkaufspreis	**11.200,00 €**

Bei der Ermittlung des Händlereinkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 18 Fotos.

Will, Luke Felix

Der Sachverständige, 21.10.2026

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 3




Bild 4

Fotoanlage




Bild 5


Bild 6

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 7




Bild 8

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 11




Bild 12

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14 Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 15 Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen




Bild 16 Fremdlichtbild Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen -

Fotoanlage

lackieren



Bild 17 Fremdlichtbild Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 18 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015