DEKRA-Nr: 0535 / 053317 / 2026 / B086384000206 vom 28.04.2026

Duplikat


DEKRA Automobil GmbH
Hemmerstr. 7-11, 68169 Mannheim



Stellantis &You Deutschland GmbH Standort
Mannheim-Käfertal 1858
Heppenheimer Str. 41-47
68309 Mannheim

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Mannheim
Hemmerstr. 7-11
68169 Mannheim
Telefon 0621 / 72890-0
Fax 0621 / 72890-12
E-Mail mannheim.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Daniel Christmann
Tel. direkt 0621 7289-00

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing



Kennzeichen **GP GS1968** **FIN** **VR7BAHNSBPE080784**

Vorgang

Kunden-Nr.	0213154305
Auftraggeber	Stellantis &You Deutschland GmbH Standort Mannheim-Käfertal 1858, Heppenheimer Str. 41-47, 68309 Mannheim
Ihr Auftrag vom	28.04.2026, mündlich.
Besichtigung	28.04.2026, 10:00 Uhr, durch Herrn Daniel Christmann bei Stellantis &You Deutschland GmbH Standort Mannheim-Käfertal 1858, Heppenheimer Str. 41-47, 68309 Mannheim, im Beisein von Herr Kussmaul.
Bewertet auf	28.04.2026
Betrifft	Aktenzeichen Kussmaul Rahmenkostenstelle C20012002

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-226,00 EUR
	ohne MwSt.	-189,92 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-226,00 EUR
	ohne MwSt.	-189,92 EUR

Duplikat

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 170 µm bis 200 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	29.04.2024	Letzte Zulassung	29.04.2024
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	CITROEN
Marke	CITROEN	Typ / Verkaufsbez.	C4 PureTech 130 Stop&Start EAT8 PLUS
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VR7BAHNSBPE080784
HSN / TSN	1889 / ACU	Schlüssel-Nr.	10142252
Km-Stand abgelesen	19483	Nächste HU §29 StVZO	04 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	/
Leistung (kW)	96	Hubraum (ccm)	1199
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2		
Felgen	Leichtmetall	Farbe	TYPE HABILLAGE EXTERIEUR METALLISEE VERNIS

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	195 / 60 R 18 96 H	Goodyear / EfficientGrip Performance	S /O	5 mm
rechts	195 / 60 R 18 96 H	Goodyear / EfficientGrip Performance	S /O	5 mm
2 links	195 / 60 R 18 96 H	Goodyear / EfficientGrip Performance	S /O	5 mm
rechts	195 / 60 R 18 96 H	Goodyear / EfficientGrip Performance	S /O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Kopfairbags vorne und hinten, Airbag: Seitenairbags vorne, Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Bremskraftverteiler und Bremsassistent, Außenspiegel (2) elektrisch anklapp- und einstellbar, beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Perla Nera-Schwarz, Berganfahrassistent, Bordcomputer, Bremsleuchte dritte, CITROEN Connect Box, Drehzahlmesser, Dreipunktsicherheitsgurte vorn und hinten, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) mit Antriebsschlupfregelung (ASR), Fahrwerk: Advanced Comfort Federung, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontscheibenwischer mit Regensensor, Getriebe: 8-Stufen-Automatik EAT8, Heckscheibe beheizbar, Isofix-Kindersitzbefestigungen hinten (außer Mitte), Kindersicherung der Türen hinten, Klimautomatik (2-Zonen), Kombiinstrument : Beleuchtetes 5,5" Digitales-Kombiinstrument, Kopfstützen (5), LED-Tagfahrlicht, Lenkrad in Höhe und Reichweite verstellbar, Lenkrad: Lenkrad mit Spaltleder bezogen, Licht: LED-Scheinwerfer mit

Duplikat

Lichtsensor, Licht: Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht, Mittelkonsole mit Ablagefach und Armlehne, Paket: Color-Paket "Glossy Black", Paket: Sicherheitspaket, Parkbremse, elektrisch, Partikelfilter: Ottopartikelfilter, Polster: URBAN GREY, Post-Kollision Notbremsassistent, Radio: Citroën Connect Radio mit 10"-Touchscreen, 6 Lautsprechern, Radiozubehör: Mirror Screen inkl. Android Auto and Apple CarPlay, Reifendrucksensor indirekt, Reifenreparatur-Kit mit Pannenspray, Räder: Leichtmetallfelgen 18", "Aeroblade" Anthra Grau, Rückfahrkamera, Servolenkung, Sitze: Fahrersitz mit verstellbaren Lendenwirbelstützen, Sitze: Fahrersitz und Beifahresitz, höhenverstellbar, Sitze: Rücksitzbanklehne geteilt (60/40) umklappbar, Start&Stop-System, Türgriffe in Wagenfarbe, Variabler Kofferraumboden, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
0MM0	Lackierung: Metallic Stahl-Grau

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 26.05.2025 bei Kilometerstand 10.860

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost netto	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert in EUR netto	Minderwert in EUR brutto
1. Felge vorne links verkratzt, smart repair (Bild 11, 12)	189,92	226	voll	-189,92	-226
Gesamt	**189,92**	**226**		**-189,92**	**-226**

Duplikat

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur
Stoßfänger vorne, Steinschlag, Gebrauchsspur
Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt,
Gebrauchsspur
Felge hinten links, verschrammt,
Gebrauchsspur
Heckschürze hinten unten, verschrammt,
Gebrauchsspur

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Daniel Christmann

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Duplikat



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten

Duplikat




Bild 3 : Innenraum




Bild 4 : Kombiinstrument

Duplikat




Bild 5 : Motoransicht




Bild 6 : Sommerrad

Duplikat



Bild 7 : Kofferraum



Bild 8 : Unterboden

Duplikat




Bild 9 : Navidisplay



Bild 10 : 2 Schlüssel, ZLB 1, Bordmappe, Servicenachweis

Duplikat




Bild 11 : Felge vorne links verkratzt




Bild 12 : Felge vorne links verkratzt