Rapport d'inspection

Ayvens France
Rue du Bois Barbier
60880 Le Meux



PEUGEOT 3008

-

Immatriculation	**FZ-888-ZN**
VIN	**VF3M4DGZUMS083559**
Kilométrage	**56 108 km**
Première immatriculation	**15/06/2021**
Couleur carrosserie	**Noir**

DÉTAILS DE L'INSPECTION

Adresse d'inspection	**TEA LE MEUX**	Date de l'inspection	**02/10/2026 11:06:53**
Adresse d'inspection	**Rue du Bois Barbier 60880 Le Meux**		

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

Marque	**PEUGEOT**	Type de carrosserie	**SUV**
Modèle	**3008**	Nbre portes	**5**
VIN	**VF3M4DGZUMS083559**	Nbre sièges	**5**
Première immatriculation	**15/06/2021**	Transmission	**Avant**
Kilométrage	**56 108 km**	Couleur intérieur	**Gris**
Catégorie	**Vehicule particulier**	Couleur carrosserie	**Noir**

DOCUMENTS ET CLÉS

Carnet d'entretien	**Oui**	Manuel d'utilisation	**Oui**
Nbre clés total	**2**	Certificat immatriculation (original)	**Non**
Nbre clés télécommandes	**2**	Certificat immatriculation (original)	**N/A**

OPTIONS

Batterie fonctionnante	**Oui**	Stockage GPS	**Oui**
Moteur fonctionnant	**Oui**	Camera de recul	**Oui**
Véhicule roulant	**Oui**	Cache bagages	**Oui**
Niveau carburant	**75**	Compresseur	**Oui**
GPS	**Oui**	Kit réparation	**Oui**
Stockage GPS	**HD**	Nature de peinture	**Metallisé**

PNEUS

Pneus montés

Emplacement	Position	Profondeur des sculptures	Fabricant	Dimensions	Type de pneu	Type de jantes	Runflat
Avant	Gauche	6,9 mm	Pirelli	225/55 R 18 102 Y	Eté	Aluminium	Non
Avant	Droite	7,3 mm	Pirelli	225/55 R 18 102 Y	Eté	Aluminium	Non
Arrière	Gauche	7,2 mm	Michelin	225/55 R 18 102 V	Eté	Aluminium	Non
Arrière	Droite	7,1 mm	Michelin	225/55 R 18 102 V	Eté	Aluminium	Non

DOMMAGES







Porte AVG


Type de dommage	**Bosse(s) et griffe(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**






Aile ARG


Type de dommage	**Bosse(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**




Aile ARD


Type de dommage	**Bosse(s) et griffe(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**







Pavillon

Type de dommage	**Bosse(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**



Porte ARG


Type de dommage	**Bosse(s) et griffe(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**






Porte ARD

Type de dommage	**Bosse(s) et griffe(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**







Porte AVD

Type de dommage	**Bosse(s) et griffe(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**






Pare-chocs AV

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Peindre**




Bas de caisse int AVG

Type de dommage	**Bosse(s) et griffe(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**







Bas de caisse int ARD

Type de dommage	**Bosse(s) et griffe(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**






Moulure de pare-chocs AR

Type de dommage	**Cassé**
Mode de réparation	**E - Remplacer**




Revêtement assise siège AVG

Type de dommage	**Déchirure**
Mode de réparation	**Réparer/rempl. (montant forfaitaire)**




Jante alum. AVG bi-ton/polychrome

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Réparer/rempl. (montant forfaitaire)**












Jante alum. ARD bi-ton/polychrome

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Réparer/rempl. (montant forfaitaire)**










Jante alum. AVD bi-ton/polychrome

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Réparer/rempl. (montant forfaitaire)**




Intérieur

Type de dommage	**Sale**
Mode de réparation	**Nettoyer**



Garnit. montant AVG

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Smart repair**




Spoiler AV

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Dépose/Repose**





Grille de pare-chocs AV M

Type de dommage	**Dégrafé**
Mode de réparation	**Dépose/Repose**





Plaque immat AV

Type de dommage	**Cassé**
Mode de réparation	**Réparer/rempl. (montant forfaitaire)**





Moulure d'aile ARG

Type de dommage	**Dégrafé**
Mode de réparation	**Dépose/Repose**








Jante alum. ARG bi-ton/polychrome

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Acceptable**






Aile AVG

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Lustrage**





Répétiteur G

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Acceptable**




Moulure de pare-chocs AVD

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Lustrage**





Moulure de pare-chocs AV

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Lustrage**




Moulure d'aile AVD

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Acceptable**






Coin pare-chocs ARG

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Lustrage**




Coin pare-chocs ARD

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Lustrage**

PHOTOS COMMERCIALES





