DEKRA
En toute confiance.

Rapport d'inspection
Examen de restitution

Date d'examen	N° Dossier
Exécutant	Mandant
Lieu d'examen	Référence mandant
	Client

Véhicule

Type de véhicule	VP		
Dénomination commerciale	Citroën C5 X (E) 5P (21-)	Finition	
Immatriculation (A)	[redacted]	VIN (E)	VR7NDDGYPP4800016
Date de MEC (B)	19/06/2023	Energie (P3)	ELECTRICITE ESSENCE
Carrosserie (J3)	BREAK	Genre (J1)	VP
Motorisation	HYB - 225 CV	Puissance (cv fiscaux) (P6)	10
Boite de vitesse	BVA8	Nombre de places assises (S1)	5
Couleur	BLEU	Type de peinture	Métal Vernis
Kilométrage	39 316 KM	Nature de la mesure	Compteur
Niveau de carburant	Un quart	Échéance contrôle Technique	

Commentaires de l'expert

Rapport estimatifsouslesréserves d'usage sans présumer de l'état des organes non accessibles sans démontage, de l'évolution des désordres avant que les travaux n'interviennent.

Conclusions (Montants exprimés en euros)

Total M.O.	0,00 €
Total pièce(s)	0,00 €
Total Forfait	360,00 €
Total Peinture	0,00 €
Total HT	**360,00 €**
Montant TVA	72,00 €
Total TTC	**432,00 €**

DEKRA
En toute confiance.

Rapport d'inspection
Examen de restitution

VIN: VR7NDDGYPP4800016 Immatriculation : N° Dossier: 26AH8509A0

Examen

Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Dommage	Sculpture restante
AVG	NORAUTO	205/55 R19,0		Standard			7,50mm
ARG	NORAUTO	205/55 R19,0		Standard			4,50mm
AVD	NORAUTO	205/55 R19,0		Standard			7,50mm
ARD	GOODYEAR	205/55 R19,0		Standard			4,20mm
Secours	***Non Equipée***						

Dommages

Localisation	Designation	Dommage	Opé.	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peinture	Forfait	Total HT
Avant Gauche	JANTE USINÉE 18'	Rayé	Forfait Rép.	1				180,00	180,00 €
Arrière Droit	JANTE USINÉE 18'	Rayé	Forfait Rép.	1				180,00	180,00 €

VIN: VR7NDDGYPP4800016 Immatriculation : N° Dossier: 26AH8509A0

Catalogue photos

Photos Commerciales








VIN: VR7NDDGYPP4800016 Immatriculation : N° Dossier: 26AH8509A0

Catalogue photos (suite)

Photos d'Identification



Plaque d'immatriculation



VIN



Relevé kilométrique

Photos des dommages



JANTE USINÉE 18' (AVANT GAUCHE)




JANTE USINÉE 18' (AVANT GAUCHE) (2)

VIN: VR7NDDGYPP4800016 Immatriculation : N° Dossier: 26AH8509A0

Catalogue photos (suite)

Photos des dommages (suite)



JANTE USINÉE 18' (ARRIÈRE DROIT)



JANTE USINÉE 18' (ARRIÈRE DROIT) (2)