
Vehicle info

Make	BMW	Gearbox	Automatic
Model	320e PHEV Touring Aut. (G21)	Fuel type	Hybrid Diesel
Mileage	125,123	kW	150
VIN	WBA6N91030FN01568	cc	1,998
First registration date	9/30/2022	Customer	BMW Austria Leasing GmbH Minderwertgutachten



Documents and maintenance

Type of maintenance	Maintenance digital
Registration certificate original	No
Next maintenance date	10/1/2027

Maintenance date	Mileage
10/27/2025	102,669 km

Options according to the inspector

Type of Tow bar	Tow bar collapsible	Type of Lining	Lining semi-leather

Exterior

Part	Damage type	Repair mode
1 | Wing FL	Scratch(es)	Paint
2 | Windscreen	Crack	Replace
3 | Bonnet	Stone chip(s)	Paint
4 | Alloy rim FR	Scratch(es)	Repair
5 | Door RR	Dent(s)	Paintless dent repair
8 | Tailgate / Boot	Dent(s)	Paintless dent repair
9 | Roof	Dent(s)	Paintless dent repair

Interior



Part	Damage type	Repair mode
7 | Boot lid covering R	Scratch(es)	Smart repair

Acceptable Damages

Part	Damage type	Repair mode
6 | Tyre RR	Tear	Replace


Damages

Exterior

1 | Wing FL


Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Paint
Cause	Use/wear

2 | Windscreen

Damage type	Crack
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear




3 | Bonnet

Damage type	Stone chip(s)
Repair mode	Paint
Cause	Use/wear




4 | Alloy rim FR

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair
Cause	Use/wear




5 | Door RR

Damage type	Dent(s)
Repair mode	Paintless dent repair
Cause	Use/wear






8 | Tailgate / Boot

Damage type	Dent(s)
Repair mode	Paintless dent repair
Cause	Use/wear

Comments: min 3m

9 | Roof

Damage type	Dent(s)
Repair mode	Paintless dent repair
Cause	Use/wear

Interior




7 | Boot lid covering R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Smart repair
Cause	Use/wear

Acceptable Damages





6 | Tyre RR

Damage type	Tear
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear

Checks and data fields





Repainting present	No	Number of charging cables (normal)	1
Number of charging cables (rapid charge)	1	Number of keys total	2
Type of Emergency Tool	Repair kit present	Type of Luggage cover	Luggage space cover present
Number of doors	5	Number of seats	5
Interior colour	Black	Jack	No
Wheel lock adapter	Yes	Tyre repair kit	Yes
First aid kit	Yes		



Tires

Mounted Tires

Location	Position	Tire season	Type of rims	Dimensions	Manufacturer	Tread
Front	Left	Summer	Aluminium	225/50 R 17 98 Y	Hankook	3.0 mm
Front	Right	Summer	Aluminium	225/50 R 17 98 Y	Hankook	3.0 mm
Rear	Left	Summer	Aluminium	225/50 R 17 98 Y	Hankook	4.0 mm
Rear	Right	Summer	Aluminium	225/50 R 17 98 Y	Hankook	4.0 mm

Commercial photos

























12
1
2
11
24
25
3
10
30
29
26
8
28
27
7
6
5












Made in
Germany
320e
C1M
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*2017
WBA6N91030FN01568
2355 kg
3855 kg
1- 1050 kg
2- 1380 kg
BMW AG DE-80788 München

EQUIPMENT BY MANUFACTURER

17" Leichtmetallräder V-Speiche 775 Reflexsilber	17" LM Rad V-Speiche 776	5 Sitzplätze
Abgasnorm EU6 rde II	Ablagemöglichkeiten	Ablagenpaket
Active Guard Plus	Advantage	AGM-Batterie 70 Ah
Airbag für Fahrer und Beifahrer	Aktive Geschw.regelung+Stop&Go Funktion	Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go Funktion
Aktiver Fussgängerschutz	Akustischer Fussgängerschutz	Akustischer Fußgängerschutz
Alarmanlage	Ambientes Innenlicht	Ambientes Licht
Anhängerkupplung	Anhängerkupplung mit elektrisch schwenkbarem Kugelkopf	Antiblockiersystem (ABS)
Armauflage	Aufmerksamkeitsassistent	Außenspiegel Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe
Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizt	Auto Start Stop Funktion	Automatische Heckklappenbetätigung
Batterie im Gepäckraum	Begrüßungslicht	Beifahrerairbag- Deaktivierung
Blow-by-Heizer	BMW Controller	BMW ID
BMW Laserlicht	BMW Live Cockpit Professional	BMW Live Cockpit Professional inkl. Alarmanlage
Bordliteratur deutsch	Center-Lock-Schalter	Check- Control
CO2 Umfang FRFK RKF HO Flash	Condition Based Service	Connected Drive Services
Connected Package Professional	Crash-Sensor	DAB-Tuner
DAB-Tuner (DAB+ fähig)	Dachreling schwarz	Dachzierleisten schwarz
Deaktivierung Airbag Beifahrer	Doppeltonfanfare	Dreipunkt-Sicherheitsgurte
Driving Assistant	Durchladesystem	Dynamische Stabilitäts Control (DSC) mit erweiterten Umfängen
E-Motor	Edelholzausführg. Eiche Maser	Edelholzausführung Eiche Maser offenporig mit Akzentleiste Perlglanz Chrom
eDRIVE-Taste	Einstiegsleisten	Einstiegsleisten vorn in Aluminium gebürstet mit Schriftzug "BM
elektrisch	Elektronische Wegfahrsperre (EWS)	Endrohrblenden
ENTF. BF-LORDOSENST. /BF-LBV	Entfall Touchfunktion BMW Controller	EU-spezifische Zusatzumfänge
Fahrerlebnisschalter	Favoritentasten	Fensterheber
Fernlichtassistent	Fondkopfstützen klappbar	Fondsitze
Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle	Frontstoßfänger, Heckstoßfänger und T-förmiges Designelement rechts und links in Schwarz hochglänzen	Fußmatten in Velours
Garantie 2 Jahre	Gepäckraumleuchte	Gepäckraumpaket
Gepäckraumtrennnetz	Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion	Gesetzlicher Notruf
Getränkehalter	Haltegriffe	Handschuhkasten beleuchtet
Heckleuchten in LED-Technik	Heimleuchten	HiFi Lautsprechersystem
hinten	Hochglanz Shadow-Line	Hochvoltbatterie inkl. Battery Certificate
inkl. 2 Fernbedienungen	Innen- und Außenspiegelpaket	Innen-/Aussensp. mit Abblendautomatik
Innenbeleuchtung	Innenspiegel automatisch abblendend	Integrierte Betriebsanleitung
Interieurleisten Quarzsilber matt	Kältemittel R1234yf	Kennzeichenlicht in LED-Technik
Kilometertacho	Kindersitzbefestigung ISOFIX	Klimaautomatik
Klimaautomatik mit 1-Zonen-Regelung	Komforttelefonie mit erw. Smartphone	Komforttelefonie mit erweiterter Smartphone-Anbindung
Kopfairbag 1. und 2.Sitzreihe	Kopfstützen im Fond klappbar	LADEKABEL (MODE 2)
Ladeklappe	Lautsprechersystem Stereo mit 6 Lautsprechern	LED- Scheinwerfer
LED-Nebelscheinwerfer	Lenksäulenverstellung	Leuchtweitenregulierung
Lordosenstütze Fahrer u. Beifahrer	Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer, elektrische Verstellung von Höhe und Tiefe der Lordosenst.	M Dachreling Hochglanz Shadow Line

M Dachreling Shadow Line	M Hochglanz Shadow Line	M Lederlenkrad
Metallic-Lackierung	mit seperatem kleinen Fach	Mittelkonsole
Modell Sport Line	Modellschriftzug	Multifunktionslenkrad Leder
Ölsensor für Niveau und Qualität	Ölwartungsintervall 24 Monate/30.000	Otto-Partikelfilter (OPF)
Parkassistenzsystem	Parking Assistant	Phytonicblau metallic
Radschraubensicherung	Regensensor	Reifen Pannen Anzeige (RPA)
Reifendruckanzeige	Reifenpannenset	Reifenreparatur-Set
Schaltpunktanzeige	Schaltwippen am Lenkrad	Scheibenwischer mit integrierten Waschdüsen
Schließsystem mit Zentralverriegelung	Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer	Seitenaufprallschutz
Serienfahrwerk	Seriensitz für Fahrer und Beifahrer	Servotronic
sichtbar	Sitzheitzung für Fahrer und Beifahrer	Sitzheizung Fahrer/Beifahrer
Sonnenblenden	Sonnenschutzrollo Tür hinten	Sonnenschutzrollo, hintere Türseitenscheiben
Speed Limiter	Spiegelkappen schwarz	Sport Line
Sport- Lederlenkrad	Sport-Automatik Getriebe	Sportsitz
Sportsitze für Fahrer und Beifahrer	Sprachversion deutsch	Standard-Ladekabel
Standard-Ladekabel (Mode 2) für Haushaltssteckdosen	Standklimatisierung	Steckdose (12 V)
Stoßfängersystem	Teleservices	Temp. Entfall Remote Software Upgrade
unteres Segment Schwarz matt	Verzurrösen im Gepäckraum	vorn mit BMW Schriftzug
Wärme-/Sonnenschutzverglasung	Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set	Warndreieck und Verbandstasche
Werkzeugsatz		

HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes ist die ÖNORM V5080. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Dieses Gutachten wurden in Verantwortung von Ing. Martin Lennes, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, erstellt.
- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

BEMERKUNGEN