DEKRA-Nr: 0618 / 027588 / 2026 / B091752000013 vom 28.08.2026

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber	ALD AutoLeasing D GmbH Ford Lease, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung	27.08.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 360 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Heckdeckel 360 µm

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	25.08.2022	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Ford	Typ / Verkaufsbez.	Transit/Tourneo Custom Kombi (TTF)(2012->) / Tourneo Custom 2.0 TDCi Mild Hybrid 320 L1 Active
Aufbauart	Van	Türen	5
Sitzplätze	9	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF03XXTTG3NM75620
Maße Länge/Breite/Höhe	5339 / - / 2000 (mm)	Achsen / angetr. Achsen	2 / 1
Radstand (mm)	2933	zul. Gesamtmasse	3240 kg
HSN / TSN	8566 / BRY	DAT €uropa-Code®	022850620970007
DAT Marktindex	DE006 6316	Km-Stand abgelesen	43222

DEKRA Automobil GmbH
Handwerkstraße 15
D-70565 Stuttgart
Telefon (07 11) 78 61-0
Telefax (07 11) 78 61-22 40
www.dekra.com

Sitz Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart, HRB-Nr. 21039
USt-IdNr. DE811297970 Steuernummer 99045/03694
Commerzbank AG BIC: DRESDEFF600
IBAN: DE84 6008 0000 0901 0051 00
BW-Bank BIC: SOLADEST
IBAN: DE74 6005 0101 0002 0195 25

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Stefan Kölbl
Geschäftsführer:
Guido Kutschera (Vorsitzender)
Friedemann Bausch
Jann Fehlauer

Nächste HU §29 StVZO	08 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E
Zylinderanzahl		Leistung (kW)	96
Hubraum (ccm)	1995	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe	Schaltgetriebe /
Felgen	Leichtmetall	Farbe / Farbe	Grau / Metallic / PN4FW0 / Grau

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	215 / 60 R 17 109/107 T	Michelin / Agilis CrossClimate	A /O	6 mm
	rechts	215 / 60 R 17 109/107 T	Michelin / Agilis CrossClimate	A /O	6 mm
2	links	215 / 60 R 17 109/107 T	Michelin / Agilis CrossClimate	A /O	6 mm
	rechts	215 / 60 R 17 109/107 T	Michelin / Agilis CrossClimate	A /O	6 mm
	Notrad				

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

Serie: 2. Batterie, Active, Airbag Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Audiosystem 23: Radioempfang Digital mit Ford SYNC 3 Lite mit AppLink und 8" Multifunktionsdisplay, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bodenbelag: Teppich im Lade-/Fahrgastraum, Bordcomputer, Dachreling silber, Diebstahl-Warnanlage, Einstiegsleuchten, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Elektron. Traktionskontrolle, Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Notrufsystem, Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent, Fahrzeugschlüssel programmierbar (nur Fahrertür), Fenster im Lade-/FG-Raum: - ausstellbar, hinten links/rechts, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe links, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe rechts, FordPass Connect inkl. eCall, Getriebe 6-Gang, Haltegriff B-Säule, Heckklappe mit Verglasung, Karosserie/Aufbau: Kombi Standard, Karosserievariante: Normaldach, Klimaanlage, Klimaanlage im Lade-/Fahrgastraum, Kühlergrill mit Chromleiste, LM-Felgen 7x17 (5-Speichen), Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Mild-Hybrid 110 kW (Motor 2,0 Ltr. - 110 kW Diesel), Modellpflege, Nebelscheinwerfer, Parkpilotsystem vorn und hinten, Radstand 2933 mm, Reifen 215/60 R17C, Reifendruck-Kontrollsystem, Reserverad als Notrad, Rußpartikelfilter, Rücksitz-Paket 8 (3 Einzelsitze 2.Reihe, abnehmbar / 3 Einzelsitze 3.Reihe, abnehmbar), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenbremse hinten, Scheibenbremse vorn, Scheinwerfer H4, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Schmutzfänger vorn und hinten, Seitenschutzleisten in Wagenfarbe, Sitz-Paket 21 / 11A / 8 Fahrersitz (5-fach verstellbar, elektr.) - Beifahrereinzelsitz (4-fach verstellbar), Sitz-Paket 8A: Fahrersitz (5-fach verstellbar) - Beifahrereinzelsitz (4-fach verstellbar) Seitenairbag vorn, Teilleder, Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben Fahrgastraum, Start/Stop-Anlage, Steckdose 12V im Lade-/Fahrgastraum, Style-Farb-Paket, Tagfahrlicht LED, Trittstufe erweitert, Trittstufe unter Schiebetür links, Trittstufe unter Schiebetür rechts, Verzurrösen (2), Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC), Wärmeschutzverglasung Lade-/Fahrgastraum, mittlerer Tönungsgrad, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zusatzheizung elektrisch

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
26709	Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC
14202	Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
25791	Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
70329	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
11000	Metallic-Lackierung
1923	Sicht-Paket 3


Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 10.08.2026 bei Kilometerstand 42.815

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Bezeichnung des Schadens

Motorhaube, eingedellt, Gebrauchsspur (Bild 10)



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür



Bild 5 : Dach von hinten nach vorne




Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat




Bild 7 : Wartungsnachweise




Bild 8 : Wartungsnachweise



Bild 9 : Kugelkopf bei abnehmbarer AHK




Bild 10 : Motorhaube, eingedellt, Gebrauchsspur