Mercedes

MERCEDES-BENZ GLA (BM 247)(02.2020->) GLA 250 E (247.786) HYBRIDE 160 KW (MOTEUR 1,3 LITRE(S) - 118 KW) 5 PORTES

VIN: W1N4N8GB0PJ484595



Description

N° d'immatriculation 2DCP336	**Date de 1ère immatriculation** 03/02/2023	**Odomètre** 113166 km
Couleur DENIM BLUE - METALLIC PAINT	**Année modèle** 2020	**Capitonnage** -
Nombre de portes 5	**Nombre de sièges** 5	**Generation** -
Cylindrée 1332	**Type de boîte** Automatique	**Motorisation** Hybride Rechargeable
Energie Essence	**Nombre de vitesses** 8	**Roues Motrices** Avant (FWD)
Puissance 160 KW		

Equipements véhicule

Série

Sièges confort AV	Support à boissons AV (Double)	Jantes alliage léger
Accoudoir central AV avec rangement	Airbag conducteur et passager	Airbag coté passager désactivable
Airbag de bassin AV (Pelvisbag)	Airbag genou conducteur	Airbag lat AV
Alarme antivol avec protection volumétrique / contrôle inclinaison	dossier AR fractionné (40:20:40)	barre(s) de toit (Aluminium)
Boîte de vitesses 8 rapports - Boîte automatique à double embrayage DCT	Porte-lunettes à/au/dans/en garniture de pavillon intégré(e)	Carrosserie: 5 portes
Cde vocale Fonctions étendues (MBUX)	Configuration véhicule (services en ligne / Apps)	Connexion USB à l'AR
Contrôle dynamique de stabilité (ESP)	contrôle pression pneumatiques	câble de recharge avec prise Schuko
Réception radio digital(e) (DAB)	Direction assistée	Empattement 2729 mm
Essuie-vitres avec Capteur de pluie	Hybride 160 kW (Moteur 1,3 litre(s) - 118 kW)	Keyless Go Système de démarrage
Lève-vitre électrique AV + AR	Mercedes-Benz Système d'appel d'urgence	Mode de transmission roues AV motrices
module de communication (LTE) Préparation/Pré-équipement Mercedes me connect	Moteur 1,3 litre(s) - 118 kW CGI Hybride	Moteur électrique 75 kW (Transmission hybride)
Pack Lumière & Visibilité	Pare-soleil avec miroir(s) (éclairé(e))	Pack Public Charging
Pneus 215/65 R17 ..V	ports USB	prise élect. (Prise 12V) AV
protection acoustique des piétons (sound extérieur)	pré-équipement auto-partage	pré-équipement Mercedes me Charge
Régulateur de vitesse (régul. vitesse)	Rétroviseur ext couleur caisse	Rétroviseur ext à réglage électrique et dégivrant, (D+G)
surveillance véhicule (Système de localisation du véhicule)	suspension confort (Agility Control)	Système d'airbag crânien (Sideguard)
Système d'antiblocage de frein (ABS)	Système d'assistance de conduite: actif (active) Assistant de freinage	Système d'assistance de conduite: actif (active) assistant de franchissement involontaire de ligne
Système d'assistance de conduite: multi-Sense (Interrupteur mode de conduite)	Système d'assistance de conduite: Indicateur Speed-Limit	Système d'assistance de conduite: Reconnaissance des panneaux de signalisation
Système d'assistance de conduite: Système info-trafic	Système de navigation : disque dur navigation	Système Multimedia MBUX (digit(al)(ale)(aux)(ales)

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Live Traffic		Système Multimédia)
système Start/Stop	Touchpad (Console centrale)	Train AR Essieu AR
Transmission hybride 75 kW - 84 kW - version (compr. Plug-in)	Verrouillage centralisé avec Cde à distance	Volant de direction (Cuir)
Volant de direction (Sport) avec multifonctions	WSS Catégorie : Hybride	éclairage diurne LED

Optionnel

Alarme pour Ceintures de sécurité AR	année de modification avec Code 053 (12/2)	année de modification avec Code 803
Antenne pour Téléphone (GPS)	appuie-lombaire Siège AV gauche et droit, à réglages électriques	Caméra aide au recul
caméra multifonctions	Capot actif pour protection des piétons	chargeur à induction pour terminaux mobiles
Climatisation automatique	Console centrale AV avec Rideau occultant enroulable / rangement	couvercle de coffre ouverture + fermeture automatique (Hands-Free-Access-System)
câble de recharge (7,0 m) avec prise Schuko ("Mode" 2)	Design et ligne d'équipements Progressive	Pack siège confort
protection Inf. AV et AR (Chrome)	Equipement Int. enjoliveurs Style spirale	Garniture Int. de pavillon Tissu
Filet de rangement sur dossier de siège avant	Combiné d'instruments digital(e) (virtual cockpit)	Extincteur
Fluide réfrigérant R 1234 YF	Garniture Int. de pavillon noir(e)	hayon avec automatique système d'ouverture et de fermeture
Jantes alliage léger	Déverrouillage de porte sans clé	Kit de réparation des pneumatiques
Ligne d'échappement avec FAP essence - Generation 2.0	Media display	norme de dépollution Euro 6d
Pack compartiment de charge	Protecteurs de bas de marche AR	Pack Connectivité
pré-équipement Services de navigation	Pack de stationnement	Système d'assistance de conduite: Système d'aide au stationnement (Active Park Assist)
Pack Keyless-Go	Pack rétroviseur	Rétroviseur ext rabattable électriquement
Rétroviseurs ext/int avec fonction électrochrome	Peinture métallisée	prise élect. (Prise 12V) à/au/dans/en coffre/compartiment de charge
projecteur LED High Performance	Protecteurs de bas de marche (inox) éclairé(e)	pré-équipement digit(al)(ale)(aux)(ales) Radio
Sellerie : simili-cuir Artico	Siège chauffant AV	Smartphone intégré(e)
Supports Isofix pour siège enfant sur Siège AR	Surtapis velours	Système de suralimentation Courant alternatif (AC)
Système Infotainment : Remote & Charging Services Plus	Volant de direction avec Palettes de sélection/Boutons-poussoirs	Grille de calandre, Actif Volets d'air
éclairage ambiant		

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection	Date de l'inspection	Date de validation de l'inspection
PARC HÖDLMAYR TONGEREN	21/09/2026	22/09/2026

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections


#	Élément	Dommage	Correction
001	Données personnelles / -	Non Conforme	A réaliser

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.




002	Pavillon / - Toit ouvrant : Non	Enfoncement	Smart repair






003	Aile / Avant Gauche	Enfoncement	Acceptable





004	Entrée de porte / Avant Gauche	Enfoncement	Réparation





005	Porte / Arrière Gauche	Enfoncement	Réparation

006	Aile / Arrière Gauche	Enfoncement	Smart repair




007	Hayon / Porte de coffre / -	Enfoncement	Smart repair

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.






008	Pare-chocs / Arrière Peint : Non	Rayure	Acceptable



009	Pare-chocs / Arrière Peint : Oui	Rayure	Acceptable




010	Montant de pavillon / Droit	Enfoncement	Acceptable



011	Porte / Arrière Droit	Enfoncement	Réparation




012	Poignée de porte / Avant Droit	Rayure	Acceptable



013	Pare-chocs / Avant Peint : Oui	Rayure	Smart repair

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.






Éléments amovibles

- Plage arrière
- Triangle
- Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)
- Certificat de Conformité
- Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- Kit réparation pneumatique complet
- Trousse à pharmacie
- Recharge kit réparation pneumatique
- Certificat Immatriculation
- Gilet de sécurité
- Compresseur kit réparation pneumatique
- Certificat Immatriculation volet propriétaire
- Sacoche cable de charge
- Double de clé

Pneus principaux

Avant Gauche	PIRELLI	235/55/18 Été - Aucun	3 mm
Avant Droit	PIRELLI	235/55/18 Été - Aucun	3 mm
Arrière Gauche	CONTINENTAL	235/55/18 Été - Aucun	3 mm
Arrière Droit	CONTINENTAL	235/55/18 Été - Aucun	3 mm

Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos


Avant gauche


Arrière gauche


Coffre ouvert


Arrière droit


Compartiment passager arrière


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant


Avant droit



Odomètre



Navigation



Spare Tyre


Cable


Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.




Cable




Vin



Autre




Autre



Autre



Données personnelles / - / Non Conforme



Données personnelles / - / Non Conforme



Pavillon / - / Enfoncement



Pavillon / - / Enfoncement



Pavillon / - / Enfoncement



Aile / Avant Gauche / Enfoncement



Entrée de porte / Avant Gauche / Enfoncement



Entrée de porte / Avant Gauche / Enfoncement




Entrée de porte / Avant Gauche / Enfoncement




Porte / Arrière Gauche / Enfoncement


Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.




Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement




Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Aile / Arrière Gauche / Enfoncement



Aile / Arrière Gauche / Enfoncement



Hayon / Porte de coffre / - / Enfoncement



Hayon / Porte de coffre / - / Enfoncement




Hayon / Porte de coffre / - / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Montant de pavillon / Droit / Enfoncement



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Poignée de porte / Avant Droit / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Pare-chocs / Avant / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.