
Voertuig rapport

Taxatiedatum: 02-11-2026

Peugeot 308 SW 1.6 HYbrid 180 GT Pack Business
2021 - 110 kW / 150 PK - Hybride Benzine - Automaat



Kenteken	
Chassisnummer	VR3F4DGXTMY523146
Eerste registratie	05-11-2021
APK geldig tot	05-11-2027
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	134.182 km
NAP check	Geen oordeel
Ingeleverd op	02-11-2026
Definitieve kilometerstand	134.182 km
Import voertuig	Ja
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Motorinhoud	1.598
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	26
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2021	110 kW / 150 PK	Hybride Benzine

Transmissie	Kilometerstand	BTW Voertuig
Automaat	134.182 km	Ja

Opties & accessoires 12

Achteruitrijcamera | Adaptieve Cruise control | Airco | Apple CarPlay - Android Auto | Klimaatregeling | LED verlichting | Lichtmetalen velgen | Navigatie | Panoramadak | Parkeersensoren | Stoelverwarming | Trekhaak

Aanwezig bij voertuig 3

Digitaal onderhoud | Hoofdsleutel | Reservesleutel / digitale sleutel

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	85000
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profieldiepte linksvoor	3 - 5 mm (Matig)
Profieldiepte linksachter	3 - 5 mm (Matig)
Profieldiepte rechtsvoor	3 - 5 mm (Matig)
Profieldiepte rechtsachter	3 - 5 mm (Matig)
Merk band	michelin
Velgen	18
Band breedte	225 mm
Band hoogte	40 mm

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Stationwagen
Kleur	Blauw
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-12-2026

Schades (3)

Schade banden / velgen - Band / velg linksachter

Soort schade
Kras
Oplossing
Anders






Omschrijving
Velg A L alu Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter

Soort schade
Kras
Oplossing
Anders









Omschrijving
Velg A R alu Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

Schade exterieur - Dak

Soort schade
Anders
Oplossing
Polijsten





Omschrijving
Dak Chemische schade, Polijsten

Exterieur opmerking	1 gemelde schade	-
Banden en velgen opmerking	2 gemelde schade	-
Interieur opmerking	0 gemelde schade	-
Technisch opmerking	0 gemelde schade	-

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
05-11-2021	Eerste toelating	
31-03-2023	Registratie datum goedkeuring	
24-04-2023		Autobedrijf
04-05-2023	Datum deel IA / I <B>LET OP: IMPORT</B>	Autobedrijf
04-05-2023		Autobedrijf
05-06-2023		Autobedrijf
05-06-2023	Laatste tenaamstelling	Lease/verhuur
05-11-2027	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

achterbank in delen neerklapbaar | achteruitrij assistent | alarm klasse 1(startblokkering) | aluminium interieur afwerking | Anti Blokkeer Systeem | Anti doorSlip Regeling | Apple Carplay/Android Auto | armsteun achter | Autonomous Emergency Braking | bandenspanningscontrolesysteem | bestuurdersairbag | bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar | binnenspiegel automatisch dimmend | Bluetooth | bots waarschuwing systeem | Brake Assist System | buitenspiegels elektrisch inklapbaar | buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar | buitenspiegels met verlichting | connected services | cruise control adaptief met Stop&Go en stuurhulp | dakrails | dimlichten automatisch | dodehoekdetectie | draadloze telefoonlader | electronic climate control | elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing | elektrisch verstelbare bestuurdersstoel | elektrische ramen achter | elektrische ramen voor | Elektronisch Stabiliteits Programma | elektronische remkrachtverdeling | extra getint glas achter | gelaagde zijruit(en) | head-up display | hill hold functie | hoofd airbag(s) achter | hoofd airbag(s) voor | keyless entry | keyless start | kunstlederen/microvezel bekleding | LED achterlichten | LED dagrijverlichting

lendesteun(en) verstelbaar | lichtmetalen velgen 18" | matrix LED koplampen | multimedia-voorbereiding | navigatiesysteem full map | oplaadmogelijkheid | parkeer assistent | parkeersensor achter | parkeersensor voor | passagiersairbag | passagiersstoel in hoogte verstelbaar | regensensor | rijstrooksensor met correctie | rondomzicht camera | sportstoelen | sportstuur | spraakbediening | stuur leder | stuur multifunctioneel | stuur verstelbaar | stuur verwarmd | verkeersbord detectie | vermoeidheidsherkenning | volledig digitaal instrumentenpaneel | voorstoel(en) met massagefunctie | voorstoelen verwarmd | zij airbag(s) voor

Extra foto's







