
Vehicle info

Make	VOLVO	Gearbox	Automatic
Model	XC60 T6 AWD Recharge PHEV Geartronic (II.Gen)	Fuel type	Hybrid Petrol
Mileage	40,560	kW	1,969
VIN	YV1UZH1V4R1792946	cc	186
First registration date	10/5/2023	Customer	BMW Austria Leasing GmbH Minderwertgutachten



Documents and maintenance

Type of maintenance	Maintenance digital
Registration certificate original	No
Mileage till next Maintenance	19,788

No maintenance records available

Options according to the inspector

Type of Tow bar	Tow bar collapsible	Type of Lining	Lining fabrics

Exterior

Part	Damage type	Repair mode
2 | Door RL	Dent(s)	Paintless dent repair
4 | Door frame FL	Dent(s)	Paintless dent repair
5 | Bumper F	Scratch(es)	Paint
6 | Bonnet	Chemical polution	Polish
7 | Door RR	Dent(s)	Paintless dent repair

Acceptable Damages

Part	Damage type	Repair mode
1 | Tyre FL	Worn	Replace
3 | Wing RL	Scratch(es)	No repair
8 | Tyre FR	Worn	Replace

Damages


Exterior





2 | Door RL

Damage type	Dent(s)
Repair mode	Paintless dent repair
Cause	Use/wear








4 | Door frame FL

Damage type	Dent(s)
Repair mode	Paintless dent repair
Cause	Use/wear






5 | Bumper F

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Paint
Cause	Use/wear








6 | Bonnet

Damage type	Chemical polution
Repair mode	Polish
Cause	Use/wear

Comments: Folgekosten möglich





7 | Door RR

Damage type	Dent(s)
Repair mode	Paintless dent repair
Cause	Use/wear

Acceptable Damages




1 | Tyre FL

Damage type	Worn
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear

Comments: unter 5,5 mm




3 | Wing RL

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear




8 | Tyre FR

Damage type	Worn
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear

Comments: unter 5,5mm

Checks and data fields

Repainting present	No	Number of charging cables (normal)	1
Number of charging cables (rapid charge)	1	Number of keys total	2
Type of Emergency Tool	Repair kit missing	Type of Luggage cover	Luggage space cover present
Number of doors	5	Number of seats	5
Interior colour	Dark Grey	Jack	No
Wheel lock adapter	Yes	Tyre repair kit	Yes
First aid kit	Yes		




Tires


Mounted Tires


Location	Position	Tire season	Type of rims	Dimensions	Manufacturer	Tread
Front	Left	Winter	Aluminium	235/60 R 18 107 H	Michelin	5.0 mm
Front	Right	Winter	Aluminium	235/60 R 18 107 H	Michelin	5.0 mm
Rear	Left	Summer	Aluminium	235/60 R 18 107 W	Falken	7.0 mm
Rear	Right	Summer	Aluminium	235/60 R 18 107 W	Falken	7.0 mm

Commercial photos

















00:05
11 km
ODO: 40 560 km
setzen
Schl



09:45
Diagnose
Service in
34 Tage oder 19788 km
Öl
Kein Wert verfügbar
Min.



Batterie-Zertifikat
Diagnosedatum: 21/10/2026
100%
Gesundheitszustand (SOH)*
Volvo XC60
VIN : YV1UZHHV4R1792946
Kilometerstand : 40.560 km
www.get-moba.com
CARA







DUK 224






MICHELIN
235/60 R 18




Assar Gabrielssons väg
405 31 Gothenburg, Sweden
723
19
DESIGNED BY VOLVO CARS OF SWEDEN
VOLVO CAR CORPORATION
e4*2007/46*1220
YV1UZH1V4R1792946
2660 kg
4910 kg
1320 kg
1420 kg
1—
2—
VOLVO





EQUIPMENT BY MANUFACTURER

10 A	12 Volt-Anschluss im Gepäckraum	Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS)
Airbag für die Beifahrerseite (vorn) abschaltbar	Airbags für Fahrer und Beifahrer	Aktiv- Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer
Allradantrieb (AWD) über elektronisch gesteuerte Lamellenkupplung mit Instant Traction	Android Infotainmentsystem	Anhängerkupplung (semielektrisch)
Anti-Blockier-System (ABS)	Audiosystem High Performance Sound	Außenspiegel elektrisch einklappbar
Außenspiegel elektrisch einstellbar	Außenspiegel und Heckscheibe beheizbar (automatisch)	Außentemperaturanzeige
Automatisches Notbremssystem mit Erkennung von Fahrzeugen, Fahrradfahrern und Fußgängern	Batterie-Garantie: 8 Jahre/160.000 km	beleuchtet
Bergabfahrhilfe (Hill Descent Control)	Berganfahrassistent - Hill Start Assist (HSA)	Beschlagsensor zur automatischen Aktivierung der Defrosterfunkcion
Blinkleuchten in den Außenspiegel integriert (LED)	Bordcomputer mit Fahrzeugkontrollfunktionen	Colorverglasung
Connected Safety	Dachantenne (Finne)	Dachkantenspoiler
Deaktivierung der Hochvoltbatterie im Falle einer Kollision	Digital Services	Digitale Instrumentierung 2. Gen
Digitaler Radioempfang (DAB+)	Driver Alert	Einparkhilfe hinten mit automatischem Bremseingriff (hinten)
Einparkhilfe vorne	Einstiegsleisten aus Aluminium mit Recharge Schriftzug vorn	Electronic Stability Controll (ESC) - Elektronische Stabilitätskontrolle
Elektronische Differentialsperre	Erweitertes Luftqualitätssystem	Fahrer- und Beifahrersitz höheneinstellbar (elektrisch) inkl. Neigungseinstellung für Fahrersitz
Fensterheber vorne und hinten elektrisch	Fensterumrandung in Chrom	Festbremsautomatik
Garantie: Neuwagen-Garantie hat eine Laufzeit von 24 Monaten ohne Kilometerbegrenzung	Gepäckraum-Trennnetz	Geschwindigkeitsabhängige Servolenkung
Geschwindigkeitsbegrenzung (variabel)	Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat)	Google Services
Gurthöhenverstellung vorne	Haken im Gepäckraum (Zur Befestigung von Einkaufstaschen)	Heckklappenautomatik (elektrisch)
Induktives Smartphone- Ladesystem	Innen- und Außenspiegel mit Abblendautomatik	Innenraumbeleuchtung
Intelligentes Fahrerinformationssystem	ISOFIX - Aufnahmen für die äußeren Fondsitze	Keyless Drive
Keyless Start	Kindersicherung	Kindersitze (2-stufig) in den äußeren Fondsitzen integriert
Klimaautomatik mit getrennter Temperaturregelung für Fahrer und Beifahrer	Komfortöffnung/-schließung der Seitenfenster	Kopfstützen der 2. Sitzreihe umlegbar
Ladebox unter dem Laderaumboden	Ladekabel SchuKo/Typ 2 (Mode 2) 7 m Länge 1-phasig	Ladekantenschutz im Gepäckraum aus Edelstahl
Laderaumrollo	Lane Keeping Aid (LKA) - Aktiver Spurhalteassistent	LED-Scheinwerfer "Thors Hammer"
Leichtmetallräder 18" 5-Doppelspeichen-Design Diamantschnitt/Hochglanzschwarz	Lendenwirbelstütze (2-Wege elektrisch einstellbar) für Fahrer- und Beifahrersitz	Lenkrad höhen- und längseinstellbar
Make-up Spiegel für Fahrer und Beifahrer	mit Auto-Down und Auto-Up- Funktion	Mittelarmlehne vorn mit integriertem Staufach und Getränkehalt
Multifunktiontasten am Lenkrad	Nebelschlussleuchte	Notfall-Bremsleuchten
Oncoming Lane Mitigation	One Pedal Drive	Panikfunktion in Funkfernbedienung integriert
Panorama Glas-Schiebedach mit Hebefunktion	Parkassistenz- Paket	Parkbremse (elektrisch)
Parktickethalter	Polsterung Premium-Textil Komfortsitze	Ready to Drive notification
Regensensor	Reifendichtmittel inkl. 12- Volt-Kompressor	Reifendruckkontrollsystem
Road Edge Detection	Road Sign Information (RSI) - Verkehrszeichnerkennung	Rückfahrkamera
Rücksitze im Verhältnis 40/60 oder komplett umlegbar mit Durchladefunktion	Run-off Road Protection	Safety Assistance
Schleudertrauma-Schutzsystem WHIPS	Seiten- und Heckfenster abgedunkelt (ab B-Säule)	Sicherheitsbremssystem mit Scheibenbremsen rundum (innenbelüftet),
Sicherheitslenksäule (adaptiv)	Standheizung mit Timer (kraftstoffbetrieben)	Start-/Stop-Technologie
Subwoofer	Tankeinfüllstutzen mit Fehlbetankungsschutz	Trailer Stability Assist (TSA) - Vorbereitung für Anhänger-Stabilisierungskontrolle

Verbandskasten und Warndreieck	Verzurrösen im Gepäckraum (klappbar)	Volvo On Call
Warnton/-anzeige bei nicht angelegten Sicherheitsgurten	Wegfahrsperre	Zentralverriegelung mit zwei Funkfernbedienungen
Zwei USB C-Schnittstellen an der Rückseite der Tunnel konsole		

HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes ist die ÖNORM V5080. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Dieses Gutachten wurden in Verantwortung von Ing. Martin Lennes, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, erstellt.
- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

BEMERKUNGEN