NOx:	**25.3**	mg/km
THC + NOx:	**68.5**	mg/km
Partikelmasse:	**0.15**	mg/km
Partikelzahl:	**1.32**	$*10^9 km^{-1}$
48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):	**0.510**	m^{-1}
48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte		
Komplette RDE-Fahrt:	NOx: **80.0**	mg/km
Partikel (Anzahl):	**6.0**	$*10^{11} km^{-1}$
Städtische RDE-Fahrt:	NOx: **80.0**	mg/km
Partikel (Anzahl):	**6.0**	$*10^{11} km^{-1}$

49. CO_2 Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC)
Niedrig	**182** g/km	**7.0** l/100km	- Wh/km
Mittel	**147** g/km	**5.6** l/100km	- Wh/km
Hoch	**136** g/km	**5.2** l/100km	- Wh/km
Höchstwert	**165** g/km	**6.3** l/100km	- Wh/km
Kombiniert	**155** g/km	**5.9** l/100km	- Wh/km

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb

Elekrische Reichweite	- km
Elekrische Reichweite innerorts	- km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:	**ja**
3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)	**e24 32 37**
3.2 Gesamteinsparungen von CO_2-Emissionen durch Ökoinnovationen	
3.2.2 Einsparungen durch WLTP:	**1.89** g/km

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte	Ladungserhaltung		Stromverbrauch (EC)
	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Niedrig	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Mittel	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Hoch	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Höchstwert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Innerorts			- Wh/km
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km

WLTP-Werte	Entladung		
	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Kombiniert	- g/km	- l/100km	
Gewichtet, kombiniert	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (ECAC)
	- g/km	- l/100km	- Wh/km

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeugen		
Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	-	km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	-	km
Vollelektrische Reichweite (AER)	-	km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	-	km

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang I Abschnitt 5:

-

52. Anmerkungen:

Zu Nr. 16.2: +130 Achse 2 bei Anhängebetrieb* Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1/2: 225/60 R18 104H M+S 7Jx18 ET22* 1/2: 225/60 R18 104W 7Jx18 ET22* 1: 245/40 R21 100Y 8 1/2Jx21 ET30 2: 275/35 R21 103Y 9 1/2Jx21 ET43* 1: 245/45 R20 103V M+S 8Jx20 ET27 2: 275/40 R20 106V M+S 9 1/2Jx20 ET43* 1: 245/45 R20 103W 8Jx20 ET27 2: 275/40 R20 106W 9 1/2Jx20 ET43* 1: 245/45 R20 103Y 8Jx20 ET27 2: 275/40 R20 106Y 9 1/2Jx20 ET43* 1/2: 245/50 R19 105V M+S 7 1/2Jx19 ET32* 1/2: 245/50 R19 105W 7 1/2Jx19 ET32* *

54. Fahrzeug ausgestattet mit:
-

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug:	**nein**
56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug:	**nein**

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft **BMW AG**

046CC0159144

www.PS-Team.de

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

(vollständige Fahrzeuge)

Das untenstehende amtliche Kennzeichen ist für das
umstehend beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden
(Ort und Datum)
(Verwaltungsbehörde)
(Vermerke der Genehmigungsbehörde)
(Vermerke des Herstellers)
HSN **0005** ASN **001423** VVS **00142 3** TSN **CZT**
DE 00 004107 WBA15BZ080N220863 1997187

WBA15BZ080N220863

Der Unterzeichner:

Bernhard Kuhnt

bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1	Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):	**BMW**
0.2	Typ:	**G3X**
	Variante:	**15BZ**
	Version:	**IAV500MA**
0.2.1	Handelsbezeichnung:	**X3 xDrive20d**
0.2.3	Kennungen:	
0.2.3.1	Interpolationsfamilie:	**IP-0000714-WBA-1**
0.2.3.2	ATCT-Familie:	**AT-0000037-WBA-1**
0.2.3.3	PEMS-Familie:	**24-WBA-DH29**
0.2.3.4	Fahrwiderstandsfamilie:	**RL-0100564-WBA-1**
0.2.3.5	Fahrwiderstandsmatrix-Familie:	-
0.2.3.6	Familie mit periodischer Regenerierung:	**PR-0000022-WBA-1**
0.2.3.7	Verdunstungsprüffamilie:	-
0.4	Fahrzeugklasse:	**M1G**
0.5	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	
		Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München
0.6	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	
		An der linken oder rechten A-,B-,C-Säule, eingenietet ww. geklebt
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer	
		im Motorraum rechts
0.9	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	
0.10	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	**WBA15BZ080N220863**
0.11	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	**2023-03-31**

mit dem in der am **2022-07-01**

erteilten Genehmigung **e1*2007/46*1797*15**

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit RECHTSVERKEHR, in denen METRISCHE EINHEITEN für das Geschwindigkeitsmessgerät und METRISCHE EINHEITEN für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

München (Ort) **15.06.2023** (Datum)

(Unterschrift) Leiter Vertrieb (Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1.	Anzahl der Achsen: **2** und Räder:	**4**
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):	
	2 Achse 1/2	**Verteilergetriebe**
3.1	Das Fahrzeug ist:	**nicht automatisiert**

Hauptabmessungen

4.	Radstand:	**2864** mm
5.	Länge:	**4708** mm
6.	Breite:	**1891** mm
7.	Höhe:	**1676** mm

Massen

13.	Masse in fahrbereitem Zustand:	**1915** kg
13.2	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	**1971** kg
16.	Technisch zulässige Höchstmassen	
16.1	Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand:	**2500** kg
16.2	Technisch zulässige maximale Masse je Achse: Achse 1:	**1200** kg
	Achse 2:	**1430** kg
16.4	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	**4900** kg
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines:	
18.3	Zentralachsanhängers:	**2400** kg
18.4	Ungebremsten Anhängers:	**750** kg
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	**100** kg

Antriebsmaschine

20.	Hersteller des Motors:	**Bayer. Mot. Werke AG**
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	
		1: B47D20B , 2: -
22.	Arbeitsverfahren:	**Selbstzündung/4-Takt**
23.	Reiner Elektrobetrieb:	**Nein**
23.1	Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:	**NOVC-HEV**
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	**4;in Reihe**
25.	Hubraum:	**1995** cm^3
26.	Kraftstoff: **Hybr.Diesel/E**	26.1 **Mono fuel**
27.	Höchstleistung	
27.1	Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):	**140.00** kW bei: **4000** min^{-1}
27.3	Höchste Nennleistung (Elektromotor):	**2.20** kW
27.4	Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):	- kW
28	Getriebe (Typ):	**automatisch**
28.1	Übersetzungsverhältnisse	

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
5.250	**3.360**	**2.172**	**1.720**	**1.316**	**1.000**	**0.822**	**0.640**

28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes **3.231**

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
-	-	-	-	-	-	-	-

Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit: **213** km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite: 1. **1620** mm 2. **1636** mm

35. Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:

1:	**245/50 R19 105 W**	**7,5Jx19/ET32**	**A C1**
2:	**245/50 R19 105 W**	**7,5Jx19/ET32**	**A C1**

Bremsen

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -

Aufbau

38.	Code des Aufbaus:	**AC**
40.	Farbe des Fahrzeugs:	**GRAU**
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	**4;2 links, 2 rechts**
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	**5**

Umweltverträglichkeit

46.	Geräuschpegel:	
	Standgeräusch:	**72.10** dB(A)
	bei Motordrehzahl:	**3000** min^{-1}
	Fahrgeräusch:	**67.00** dB(A)
47.	Abgasnorm:	**Euro 6 AP**
47.1	Parameter für Emissionsprüfungen von V_{ind}	
47.1.1	Prüfmasse:	**2049** kg
47.1.3	Fahrwiderstandskoeffizienten	
47.1.3.0	f0	**193.2** N
47.1.3.1	f1	**-0.321** N/(km/h)
47.1.3.2	f2	**0.04443** $N/(km/h)^2$
47.2	Fahrzyklus	
47.2.1	Fahrzyklusklasse:	**3b**
47.2.2	Miniaturisierungsfaktor:	**0**
47.2.3	Begrenzte Geschwindigkeit:	**nein**
48.	Abgasemissionen:	
	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:	
		715/2007*2018/1832AP

1.2 Prüfverfahren	Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)
CO:	**165.0** mg/km
THC:	mg/km
NMHC:	mg/km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz




Bild 14 : Wartungsnachweis



Bild 15 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 16 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 17 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 18 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 19 : Tür hinten rechts Einstieg, verschrammt, smart repair




Bild 20 : Tür hinten rechts Einstieg, verschrammt, smart repair




Bild 21 : Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur




Bild 22 : Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 23 : Heckschürze hinten unten Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 24 : Heckschürze hinten unten Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur




Bild 25 : Seitenteil hinten rechts, eingedellt, drücken



Bild 26 : Seitenteil hinten rechts, eingedellt, drücken




Bild 27 : Tür hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur




Bild 28 : Tür hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 29 : Dach, eingedellt, Gebrauchsspur




Bild 30 : Dach, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 31 : Fußmatte vorne links eingerissen



Bild 32 : Fußmatte vorne links eingerissen



Bild 33 : Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung




Bild 34 : Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung



Bild 35 : Schaden Spoiler Stoßfänger vorne



Bild 36 : Schaden Spoiler Stoßfänger vorne



Bild 37 : Schaden Spoiler Stoßfänger vorne



Bild 38 : LM Felge vorne links verschrammt, Winter



Bild 39 : LM Felge vorne links verschrammt, Winter



Bild 40 : LM Felge vorne rechts verschrammt, Winter

DEKRA-Nr: 0542 / 035135 / 2026 / B090136000348 vom 27.08.2026

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	26.08.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 113 µm bis 129 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	24.08.2023	Letzte Zulassung	24.08.2023
Hersteller	BMW	Marke	BMW
Typ / Verkaufsbez.	X3 xDrive20d Aut.	Aufbauart	Geländewagen
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA15BZ080N220863	HSN / TSN	0005 / CZT
Schlüssel-Nr.	10137466	Km-Stand abgelesen	54146
Nächste HU §29 StVZO	08 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	140
Hubraum (ccm)	1995	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Allrad	Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Grau / Metallic
Polster / Farbe	Kunstleder / Braun		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 50 R 19 105 W	Continental / EcoContact 6 *	S /O	4 mm
rechts	245 / 50 R 19 105 W	Continental / EcoContact 6 *	S /O	5 mm
2 links	245 / 50 R 19 105 W	Continental / EcoContact 6 *	S /O	5 mm
rechts	245 / 50 R 19 105 W	Continental / EcoContact 6 *	S /O	5 mm
E-Rad fehlt				

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 60 R 18 104 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 * FSL	W /O	6 mm
225 / 60 R 18 104 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 * FSL	W /O	6 mm
225 / 60 R 18 104 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 * FSL	W /O	6 mm
225 / 60 R 18 104 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 * FSL	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablagemöglichkeiten, Active Guard, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Knieairbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kopfairbag für 1. und 2. Sitzreihe, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Allradantrieb xDrive, Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsassistent und dynamische Bremsleuchten, Armauflagen vorne und hinten, Aufmerksamkeitsassistent, Automatische Heckklappenbetätigung, Außenspiegel, elektrisch einstellbar und beheizbar, Bordcomputer, Brake Energy Regeneration, Bremsleuchte, dritte, ConnectedDrive Services, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Durchladesystem, Dynamische Stabilitäts Control (DSC) inkl. Dynamic Tractions Control (DTC), Fahrerlebnisschalter, Fensterheber, elektrisch vorn und hinten, Frontscheibenwaschdüsen beheizt, Fußmatten in Velours, Gepäckraumtrennnetz, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Getriebe: 8-Gang-Automatic Getriebe Steptronic, Getränkehalter, Heckleuchten in LED-Technik, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Innenbeleuchtung, Intelligenter Notruf inkl. TeleServices und BMW Unfallhilfe, Interieurleisten Schwarz hochglänzend mit Akzentleiste Perlglanz Chrom, Kindersicherung in den hinteren Türen, Klimaautomatik mit 3-Zonen-Regelung mit erweiterten Umfängen, Kopfstützen (5), vorn und hinten, Kraftstofftank, größer, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni-Lackierung, Lenkrad: Sport-Lederlenkrad, Lenksäulenverstellung, Mittelarmlehne im Fond, Navigationsystem: BMW Live Cockpit Plus, Paket: Connected Package Professional, Paket: Innen- und Außenspiegelpaket, Paket: Nichtraucher, Parkbremse, elektromechanisch, Parking Assistant, Passiver Fußgängerschutz, Polsterung: Sensatec perforiert, Radiozubehör: DAB-Tuner, Radiozubehör: Lautsprechersystem Stereo, Radiozubehör: USB-Anschluss, Regensensor mit automatischer Fahrlichtsteuerung, Rekuperationssystem, Räder: 18" Leichtmetallräder V-Speiche 618, Räderzubehör: Radschraubensicherung, Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle, Scheibenwaschdüsen beheizt, Servotronic, Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik), Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Sitze: Rücksitzlehne umklappbar und 40:20:40 teilbar, Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Sportsitze für Fahrer und Beifahrer, Speed Limiter, Start-/Stop-Knopf, Steckdose (12 V), Stoßfänger-System mit auswechselbaren Verformungselementen, Telefon: WLAN Hotspot, Verzurrösen im Gepäckraum, Vorbereitung Fahrerassistenz I, Warndreieck, Wegfahrsperre Elektronisch, Wärme-/Sonnenschutzverglasung, rundum grün eingefärbt, Zentralverriegelung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
552	Adaptiver LED-Scheinwerfer
5DF	Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go-Funktion
3AC	Anhängerkupplung
610	BMW Head-Up Display
704	Fahrwerk: Sportfahrwerk M
4U0	Galvanikapplikation für Bedienelemente
2TE	Getriebe: Schaltwippen für 8-Gang Steptronic Getriebe
4KG	Interieurleisten: Edelholzausführung Esche Stamm offenporig mit Akzentleiste Perlglanz Chrom Lackierung: Metallic Lackierung: Metallic in Verbindung mit M Sportpaket
3MC	M Dachreling Hochglanz Shadow Line
760	M Hochglanz Shadow Line
2VG	Performance Control
676	Radiozubehör: HiFi Lautsprechersystem
25X	Räder: 19" Leichtmetallräder V-Speiche 692
459	Sitze: Sitzverstellung elektrisch, mit Memory
417	Sonnenschutzrollos, hintere Türseitenscheiben
420	Verglasung: Sonnenschutzverglasung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 07.07.2026 bei Kilometerstand 51.100
bis Wartung verbleiben:	22.000 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Fußmatte vorne links eingerissen, erneuern (Bild 31, 32)
2. Frontscheibe Steinschlag mit

Rissbildung, erneuern (Bild 33, 34)
3. Schaden Spoiler Stoßfänger vorne, erneuern (Bild 35, 36, 37)
4. LM Felge vorne links verschrammt, Winter, smart repair (Bild 38, 39)
5. LM Felge vorne rechts verschrammt, Winter, smart repair (Bild 40)
6. Tür hinten rechts Einstieg, verschrammt, smart repair (Bild 19, 20)
7. Seitenteil hinten rechts, eingedellt, drücken (Bild 25, 26)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 17, 18)
Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 15, 16)
Heckschürze hinten unten Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 23, 24)
Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 21, 22)
Tür hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur (Bild 27, 28)
Dach, eingedellt, Gebrauchsspur (Bild 29, 30)