Historial del Vehiculo -4220-MKC

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_PERJUICIO	TIPO_DANO	CONCEPTO
4220-MKC	19/10/2023	3293	FFP AUTOS	NEUMATICOS	TD / CONTINENTAL / 195 65 HR15 95 H / Turismo VERANO
4220-MKC	26/04/2024	27472	NEU	SERV. NEUMATICOS	TD / CONTINENTAL / 195 65 HR15 95 H / Turismo VERANO
4220-MKC	26/04/2024	27472	NEU	SERV. NEUMATICOS	DI / CONTINENTAL / 195 65 HR15 95 H / Turismo VERANO
4220-MKC	26/04/2024	27472	NEU	SERV. NEUMATICOS	DD / CONTINENTAL / 195 65 HR15 95 H / Turismo VERANO
4220-MKC	26/04/2024	27472	NEU	SERV. NEUMATICOS	TI / CONTINENTAL / 195 65 HR15 95 H / Turismo VERANO
4220-MKC	16/05/2024	30885	MAN	REV 030.000	Filtro antipolen - ALT 2
4220-MKC	16/05/2024	30885	MAN	REV 030.000	Anticongelante
4220-MKC	16/05/2024	30885	MAN	REV 030.000	Tasas reciclado residuos
4220-MKC	16/05/2024	30885	MAN	REV 030.000	Arandela / tapón cárter
4220-MKC	16/05/2024	30885	MAN	REV 030.000	Aceite motor - 00W20 OEM
4220-MKC	16/05/2024	30885	MAN	REV 030.000	Serv inspección 30000 KM
4220-MKC	16/05/2024	30885	MAN	REV 030.000	Filtro aceite
4220-MKC	16/05/2024	30885	MAN	REV 030.000	MANO DE OBRA
4220-MKC	16/05/2024	30885	MAN	REV 030.000	Líquido lavaparabrisas
4220-MKC	28/11/2024	57207	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	963027849R - *CUERPO ESPEJO I.ABATIBLE
4220-MKC	28/11/2024	57207	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	N/C- - GUARNECIDO PTA.D.D.
4220-MKC	28/11/2024	57207	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	N/C- - CRISTAL ESPEJO D.ELECTR.
4220-MKC	28/11/2024	57207	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: *CUERPO ESPEJO I.ABATIBLE
4220-MKC	28/11/2024	57207	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	963748973R - TAPA ESPEJO I. NEGRO GRANULADO
4220-MKC	28/11/2024	57207	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	N/C- - TAPA ESPEJO D.
4220-MKC	08/01/2025	60700	FFP	NEUMATICOS	Reparación de pinchazo + equilibrado
4220-MKC	09/01/2025	60824	MAN	REV 060.000	Aceite motor - 00W20 OEM
4220-MKC	09/01/2025	60824	MAN	REV 060.000	Filtro antipolen - BOSCH - Rec.Plat. GIRA - ALT 2 - Nueva
4220-MKC	09/01/2025	60824	MAN	REV 060.000	Serv inspección 60000 KM
4220-MKC	09/01/2025	60824	MAN	REV 060.000	Arandela / tapón cárter - SWAG - Rec.Plat. GIRA
4220-MKC	09/01/2025	60824	MAN	REV 060.000	MANO DE OBRA
4220-MKC	09/01/2025	60824	MAN	REV 060.000	Filtro aceite - BOSCH - Rec.Plat. GIRA
4220-MKC	09/01/2025	60824	MAN	REV 060.000	Anticongelante
4220-MKC	09/01/2025	60824	MAN	REV 060.000	Filtro combustible - PURFLUX - Rec.Plat. GIRA
4220-MKC	09/01/2025	60824	MAN	REV 060.000	Filtro aire - BOSCH - Rec.Plat. GIRA
4220-MKC	09/01/2025	60824	MAN	REV 060.000	Pastillas freno dl - BOSCH - Rec.Plat. GIRA
4220-MKC	09/01/2025	60824	MAN	REV 060.000	Líquido lavaparabrisas
4220-MKC	09/01/2025	60824	MAN	REV 060.000	Tasas reciclado residuos
4220-MKC	20/02/2025	65625	NEU	SERV. NEUMATICOS	DD / PIRELLI / 195 65 VR15 95 V / Turismo TODO TIEMPO
4220-MKC	20/02/2025	65625	NEU	SERV. NEUMATICOS	DI / PIRELLI / 195 65 VR15 95 V / Turismo TODO TIEMPO
4220-MKC	29/05/2025	75702	FFP	SUPL. NEUMATICOS	PINCHAZO EN AMBAS RUEDAS DEL LADO DERE CHO
4220-MKC	22/08/2025	87854	FFP	NEUMATICOS	reparar pinchazo

4220-MKC	15/09/2025	90786	MAN	REV 090.000	Filtro aceite
4220-MKC	15/09/2025	90786	MAN	REV 090.000	Arandela / tapón cárter
4220-MKC	15/09/2025	90786	MAN	REV 090.000	Lámpara largo alcance faro iz - H7CBI BLUE - Nueva
4220-MKC	15/09/2025	90786	MAN	REV 090.000	Anticongelante
4220-MKC	15/09/2025	90786	MAN	REV 090.000	M.O. General
4220-MKC	15/09/2025	90786	MAN	REV 090.000	Escobilla dr limpiaparabrisas
4220-MKC	15/09/2025	90786	MAN	REV 090.000	Aceite motor - 05W30 OEM
4220-MKC	15/09/2025	90786	MAN	REV 090.000	Escobilla iz limpiaparabrisas
4220-MKC	15/09/2025	90786	MAN	REV 090.000	Líquido lavaparabrisas
4220-MKC	15/09/2025	90786	MAN	REV 090.000	Líquido frenos - DOT4 ISO - Nueva
4220-MKC	15/09/2025	90786	MAN	REV 090.000	Serv inspección 90000 KM
4220-MKC	30/10/2025	94535	NEU	SERV. NEUMATICOS	DI / CONTINENTAL / 195 65 HR15 95 H / Turismo VERANO
4220-MKC	30/10/2025	94535	NEU	SERV. NEUMATICOS	DD / CONTINENTAL / 195 65 HR15 95 H / Turismo VERANO
4220-MKC	30/10/2025	94535	NEU	SERV. NEUMATICOS	TD / CONTINENTAL / 195 65 HR15 95 H / Turismo VERANO
4220-MKC	30/10/2025	94535	NEU	SERV. NEUMATICOS	TI / CONTINENTAL / 195 65 HR15 95 H / Turismo VERANO
4220-MKC	18/12/2025	99854	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- - *MATRICULA DELANTERA
4220-MKC	18/12/2025	99854	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: *MATRICULA DELANTERA
4220-MKC	18/12/2025	99854	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	
4220-MKC	19/06/2026	121853	MAN	REV 120.000	Arandela / tapón cárter
4220-MKC	19/06/2026	121853	MAN	REV 120.000	Tasas reciclado residuos
4220-MKC	19/06/2026	121853	MAN	REV 120.000	Filtro combustible - MAHLE - Rec.Plat. GIRA - Nueva
4220-MKC	19/06/2026	121853	MAN	REV 120.000	Lámpara antiniebla tr iz - MOTRIO 02 - Economic
4220-MKC	19/06/2026	121853	MAN	REV 120.000	Filtro aceite - BLUE PRINT - Rec.Plat. GIRA - Nueva
4220-MKC	19/06/2026	121853	MAN	REV 120.000	Filtro antipolen - BOSCH - Rec.Plat. GIRA - Nueva
4220-MKC	19/06/2026	121853	MAN	REV 120.000	Jgo escobillas limpia
4220-MKC	19/06/2026	121853	MAN	REV 120.000	Aceite motor - 00W20 OEM
4220-MKC	19/06/2026	121853	MAN	REV 120.000	MANO DE OBRA
4220-MKC	19/06/2026	121853	MAN	REV 120.000	Filtro aire - BLUE PRINT - Rec.Plat. GIRA - Nueva
4220-MKC	19/06/2026	121853	MAN	REV 120.000	Serv inspección 120000 KM
4220-MKC	19/06/2026	121853	MAN	REV 120.000	Lámpara matrícula - MOTRIO 01 - Economic
4220-MKC	19/06/2026	121853	MAN	REV 120.000	Rellenar niveles

Informe de tasación



RENAULT KANGOO FURGON

L1 1.5 BLUE DCI 70KW (95CV)

VIN	VF1RFK00971340137
Primera matriculación	31/8/2023
Kilometraje del vehículo	133.529 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	9/10/2026 12:24:51	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann MADRID-2

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	RENAULT	Primera matriculación	31/8/2023
Modelo	KANGOO FURGON	Tipo de carrocería	Furgoneta
VIN	VF1RFK00971340137	Tipo de combustible	Diesel

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	N/A
Ficha Ténica	No	Documento de matriculación	No
Manual de instrucciones	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	2,0 mm	Continental	195/65 R 15 95 H	Verano	Acero	No aplica
Delantera	Derecha	2,0 mm	Continental	195/65 R 15 95 H	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Izquierda	4,0 mm	Continental	195/65 R 15 95 H	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Derecha	4,0 mm	Continental	195/65 R 15 95 H	Verano	Acero	No aplica

DAÑO

Interior




1 | Guarnición Puerta Del IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable





2 | Interior

Tipo de daño	Gastado
Modo de reparación	Aceptable



3 | Guarnición Puerta Tras DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



4 | Guarnición Puerta Tras IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



12 | Guarnic int DER maletero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



13 | Guarnic int IZ maletero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe

Exterior





5 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Reparación Pequeños Daños




6 | Capó

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



7 | Parabrisas

Tipo de daño	Esquirla
Modo de reparación	Reparación Parabrisas



8 | Panel Tras Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



9 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



10 | Intermitente Retrovisor Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



11 | Aleta Del Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar





14 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



15 | Puerta maletero Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



16 | Puerta maletero Tras Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar




17 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



18 | Puerta Deslizante DR

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar




19 | Aleta Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



20 | Techo

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



21 | Antena

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar

Informe de tasación

Fotos comerciales





