Rapport d'inspection



CITROEN BERLINGO VAN

-

Immatriculation

VIN	VR7EUHNS3MJ951969
Kilométrage	44 909 km
Première immatriculation	21/02/2022
Couleur carrosserie	Blanc

DÉTAILS DE L'INSPECTION

Adresse d'inspection

Adresse d'inspection

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

Marque	CITROEN	Type de carrosserie	Cabriolet
Modèle	BERLINGO VAN	Nbre portes	5
VIN	VR7EUHNS3MJ951969	Nbre sièges	2
Première immatriculation	21/02/2022	Transmission	Avant
Kilométrage	44 909 km	Couleur intérieur	Gris
Catégorie	Vehicule utilitaire	Couleur carrosserie	Blanc

DOCUMENTS ET CLÉS

Carnet d'entretien	Oui	Manuel d'utilisation	Oui
Nbre clés total	2	Certificat immatriculation (original)	Non
Nbre clés télécommandes	1	Certificat immatriculation (original)	N/A

OPTIONS

Batterie fonctionnante	Oui	Stockage GPS	HD
Moteur fonctionnant	Oui	Stockage GPS	Oui
Véhicule roulant	Oui	Cric	Oui
Niveau carburant	25	Nature de peinture	Opaque
GPS	Oui		

PNEUS

Pneus montés

Emplacement	Position	Profondeur des sculptures	Fabricant	Dimensions	Type de pneu	Type de jantes	Runflat
Avant	Gauche	3,0 mm	Michelin	205/60 R 16 96 H	4 Saisons	Tôle	Non
Avant	Droite	2,7 mm	Michelin	205/60 R 16 96 H	4 Saisons	Tôle	Non
Arrière	Gauche	4,4 mm	Michelin	205/60 R 16 96 H	Eté	Tôle	Non
Arrière	Droite	4,2 mm	Michelin	205/60 R 16 96 H	Eté	Tôle	Non

An unhandled error has occurred. Reload

Rapport d'inspection

DOMMAGES




Panneau ARD

Type de dommage	**Bosse(s) et griffe(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**





Panneau ARG

Type de dommage	**Bosse(s) et griffe(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**




Porte AVG

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Peindre**





Bas de caisse ext D

Type de dommage	**Bosse(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**

An unhandled error has occurred. Reload

Rapport d'inspection




Tableau de bord

Type de dommage	Trou
Mode de réparation	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)





Pneu AVD

Type de dommage	Hors tolérance
Mode de réparation	E - Remplacer





Pneu AVG

Type de dommage	Hors tolérance
Mode de réparation	E - Remplacer





Coin pare-chocs ARG

Type de dommage	Cassé
Mode de réparation	E - Remplacer


An unhandled error has occurred. Reload

Rapport d'inspection




Pare-chocs AV

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)

Pare-brise

Type de dommage	Eclat(s)
Mode de réparation	Réparation pare-brise





Boitier rétroviseur ext G

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Peindre




Revêtement assise siège AVD

Type de dommage	Tache
Mode de réparation	Nettoyer




Revêtement assise siège AVG

Type de dommage	Tache
Mode de réparation	Nettoyer

An unhandled error has occurred. Reload

Rapport d'inspection




Plaque immat AV

Type de dommage	Déformé / Forcé
Mode de réparation	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)




Plaque immat AR

Type de dommage	Déformé / Forcé
Mode de réparation	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)




Tapis de sol AV

Type de dommage	Usé
Mode de réparation	Acceptable




Porte AVD

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Lustrage




Boitier rétroviseur ext D

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Lustrage



Carrosserie

Type de dommage	Pas d'origine
Mode de réparation	Acceptable

An unhandled error has occurred. Reload

Rapport d'inspection


PHOTOS COMMERCIALES























An unhandled error has occurred. Reload