49. CO_2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte	CO_2-Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]			Stromverbrauch
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m³] / [L]	sonstige [L]	[Wh/km]
Niedrig:	----	----	----	----	----	----	122
Mittel:	----	----	----	----	----	----	128
Hoch:	----	----	----	----	----	----	146
Extra hoch:	----	----	----	----	----	----	212
Kombiniert:	----	----	----	----	----	----	169

2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend):

Elektrische Reichweite [km]: 521 Elektrische Reichweite innerorts [km]: 685

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: nein

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): ----------

3.2. Gesamteinsparungen von CO_2-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.2. WLTP-Einsp. (falls zutr.) [g/km]: Benzin/Diesel: ---- Gas (CNG/LPG): ---- Sonstige: ----

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte (CO_2 und Kraftstoffverbrauch erhaltend, falls nicht anders erwähnt)	CO_2-Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]			Stromverbrauch
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m³] / [L]	sonstige [L]	[Wh/km]
Niedrig:	----	----	----	----	----	----	--------
Mittel:	----	----	----	----	----	----	--------
Hoch:	----	----	----	----	----	----	--------
Extra hoch:	----	----	----	----	----	----	--------
Innerorts:	----	----	----	----	----	----	--------
Kombiniert (erhaltend):	----	----	----	----	----	----	--------
Kombiniert (entladend):	----	----	----	----	----	----	
Gewichtet, kombiniert:	----	----	----	----	----	----	--------

5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend):

Gleichw. elektromotorische Reichweite [km]: (EAER): ----- (EAER innerorts): -----

Vollelektrische Reichweite [km]: (AER): ----- (AER innerorts): -----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 Anhang I Teil A Abschnitt 5: ----------

52. Anmerkungen:

NO.30: A1 max 1598##NO.30: A2 max 1574###NO 16.2.: mit Anhänger Achse 2:+45 kg## NO 35. (V): alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49:##235/45 R21 101T XL#8,5JX21 ET40;##235/50 R20 100T#8,0JX20 ET45;##235/55 R19 101T#8,0JX19 ET45;##235/55 R19 101T M+S#8,0JX19 ET45##NO 35. (H): alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49:##255/40 R21 102T XL#9,0JX21 ET42;##255/45 R20 101T#9,0JX20 ET42;##255/50 R19 103T#8,0JX19 ET45;##255/50 R19 103T M+S#8,0JX19 ET45##NO 35.: gleicher Felgendurchmesser auf Achse 1 und Achse 2;##

VOLKSWAGEN

046CC0158542
www.PS-Team.de

Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1.	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):		VOLKSWAGEN, VW
0.2.	Typ:	Variante:	Version:
	E2	4ACEBJAL1FX2	0PE1MH00201ASA
0.2.1.	Handelsbezeichnung:		ID.4 PRO 150 KW
0.2.2.1.	Zulässige Parameter für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs		
	Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]:		------ - ------
	Tech. zul. Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand [kg]:		------ - ------
	Frontfläche des endgültigen Fahrzeugs [cm²]:		---------- - ----------
	Rollwiderstand [kg/t]:		------ - ------
	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm²]:		------ - ------
0.2.3.1.	Kennung der Interpolationsfamilie:		IP-MEB31AZ_A0_1913-WVW-1
0.2.3.2.	Kennung der ATCT-Familie:		----------
0.2.3.3.	Kennung der PEMS-Familie:		----------
0.2.3.4.	Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:		RL-EQ310_1P_21_003-WVW-1
0.2.3.5.	Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:		----------
0.2.3.6.	Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:		----------
0.2.3.7.	Kennung der Verdunstungsprüffamilie:		----------
0.4.	Fahrzeugklasse:		M1
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers:		Volkswagen AG,
	Berliner Ring 2, DE-38440 Wolfsburg		
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:		
	An der linken od.rechten B-Säule, geklebt		
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:		
	Im Kofferraum		
0.9.	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:		----------
	----------		
0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:		WVGZZZE2ZPE073529
0.11.	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:		2023-05-31

- **mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:** e1*2018/858*00004*12 **, erteilt am** 2023-01-30
- **zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit** Rechts **verkehr, in denen** metrische **Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und** metrische **Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.**

Wolfsburg 2023-05-31
ppa.

Dr. Clemens Kadow
Leiter Technische Konformität

Wolfsburg 2023-05-31
ppa.

Christiane Engel
Leiterin Qualitätssicherung

Interne Herstellerdaten

V054*NA6C
VCRELNA6

DEU300 B 20890 R11 ZBT II wurde erstellt WVGZZZE2ZPE073529 HSN:0603
CLQ0011450riginal CA72951852023 001382 00000000 00359

1.	Anzahl der Achsen/Räder:	2 / 4
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage):	1 , Achse 2
	Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:	----------

3.1.	Angabe, ob das Fahrzeug nicht-/teil-/ vollautomatisiert ist:	nicht automatisiert
4.	Radstand [mm]:	2771
4.1.	Achsabstand [mm]:	2771
5.	Länge [mm]:	4584
6.	Breite [mm]:	1852
7.	Höhe [mm]:	1616
13.	Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:	2120
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:	2164
16.	Technisch zulässige Höchstmassen:	
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:	2660
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]:	1180 / 1530
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:	3660
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines	
18.1.	Deichselanhängers [kg]:	-----
18.3.	Zentralachsanhängers [kg]:	1000
18.4.	Ungebremsten Anhängers [kg]:	750
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:	75
20.	Hersteller des Motors:	Volkswagen AG
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	EBJ
22.	Arbeitsweise:	----------
23.	Reiner Elektrobetrieb:	ja
23.1.	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:	----------
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	----------
25.	Hubraum [cm³]:	-----
26.	Kraftstoff:	Elektro
26.1.	Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor:	----------
26.2.	Typ des Zweistoffmotors:	----------
27.	Höchstleistung:	
27.1.	Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor):	------- bei -----
27.3.	Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor):	150.00
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):	70.00

28.	Getriebe (Typ):	automatisch
	Gang:	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
28.1.	Übersetzungsverhältnisse:	------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
28.1.2.	Übersetzung des Achsgetriebes:	------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
29.	Höchstgeschwindigkeit [km/h]:	160
30.	Spurweite Achse 1/2 [mm]:	1588 / 1564
35.	Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO_2-Emissionen:	
	Achse 1:	235/55 R19 101T / 8,0JX19 ET45 / A / C1
	Achse 2:	255/50 R19 103T / 8,0JX19 ET45 / A / C1
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	----------
38.	Code des Aufbaus:	AC
40.	Farbe des Fahrzeugs:	WEISS
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	5 / li. 2, re. 2, hi. 1
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	5
42.1.	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	---
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	---
46.	Geräuschpegel:	
	Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]:	------ bei -----
	Fahrgeräusch [dB(A)]:	65.00
47.	Abgasnorm:	AX
47.1.	Parameter für die Emissionsmessung von Vind:	
47.1.1.	Prüfmasse [kg]:	2241
47.1.2.	Querschnittsfläche [m²]:	---------
47.1.3.	Straßenlastkoeffizienten f_0 [N] / f_1 [N/(km/h)] / f_2 [N/(km/h)²]:	f_0 (47.1.3.0.): 120.5; f_1 (47.1.3.1.): 0.447; f_2 (47.1.3.2.): 0.03165
47.2.	Fahrzyklus:	
47.2.1.	Fahrzyklusklasse:	3b
47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor (f_{dsc}):	-----
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit:	nein
48.	Abgasemissionen:	715/2007*2018/1832AX

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]
WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	NO_x	THC+NO_x	NH_3 [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----E--
Gas	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----E--
andere	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----E--

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	CH_4	NO_x	NH_3 [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----E--
Gas	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----E--
andere	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----E--

48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]:	---------
48.2.	Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:	NOx [mg/km] / Partikelzahl mit Exponent [#/km]
	Vollständige RDE-Fahrt:	--------- / ----------
	Innerstädtische RDE-Fahrt:	--------- / ----------



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz




Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 15 : Sitz vorne links Sitzlehnenbezug, verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 16 : Spoiler Stoßfänger vorne links deformiert / zerkratzt, vorne rechts zerkratzt



Bild 17 : Spoiler Stoßfänger vorne links deformiert / zerkratzt, vorne rechts zerkratzt



Bild 18 : Kotflügel vorne links, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau




Bild 19 : Tür hinten links, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 20 : Dichtung Dreiecksfenster, Seitenteil hinten links und rechts porös



Bild 21 : Dichtung Dreiecksfenster, Seitenteil hinten links und rechts porös



Bild 22 : Rückleuchte Heckklappe, Befestigung gelöst



Bild 23 : Heckschürze hinten unten, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 24 : Heckschürze hinten unten, zerkratzt, Gebrauchsspur

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	420229
Hersteller	VW
Model	ID.4
Variante	DE - SUV5 Pro Performance, mit Infotainment-Paket (77 kWh), 2023 - 2023 Pro Performance 77 kWh
Listenpreis	45.298,31
VIN	WVGZZZE2ZPE073529
Erstzulassungsdatum	1.8.2023
Kennzeichen	M ND7671E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 420229 04.11.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026104143	10.03.2026	| Fahrerseite Tür hinten	
2026105133	22.03.2026	| Windschutzscheibe gerissen	1.270,35
2026108742	31.05.2026	| Reifen/Felge links	618,48

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0422 / 057081 / 2026 / B074837003311 vom 23.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	13.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 104 µm bis 138 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!
Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	16.08.2023	Letzte Zulassung	16.08.2023
Haltereinträge	1	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Volkswagen	Typ / Verkaufsbez.	ID.4 (E21)(09.2020->) / ID.4 Pro Performance
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVGZZZE2ZPE073529
HSN / TSN	0603 / CLQ	DAT €uropa-Code®	019051520110001
DAT Marktindex	DE001 9999	Km-Stand abgelesen	62827
Nächste HU §29 StVZO	08 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Leistung (kW)	70	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Antriebsart	Heckantrieb	Getriebe / Gänge	Automatik / 1
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Weiß / Uni / Wasserbasis / 2-Schicht
Polster / Farbe	Teilleder / Braun / Grau		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	235 / 55 R 19 101 T	Bridgestone / Turanza ECO (+) AO	S /O	5 mm
	rechts	235 / 55 R 19 101 T	Bridgestone / Turanza ECO (+) AO	S /O	5 mm
2	links	255 / 50 R 19 103 T	Bridgestone / Turanza ECO (+) AO	S /O	6 mm
	rechts	255 / 50 R 19 103 T	Bridgestone / Turanza ECO (+) AO	S /O	6 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 28.02.2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
235 / 55 R 19 105 V	Dunlop / Winter Sport 5 SUV	W /O	7 mm
235 / 55 R 19 105 V	Dunlop / Winter Sport 5 SUV	W /O	7 mm
255 / 50 R 19 107 V	Dunlop / Winter Sport 5 SUV MFS	W /O	6 mm
255 / 50 R 19 107 V	Dunlop / Winter Sport 5 SUV MFS	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung


Serie: Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar, Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (e-sound), Ambiente-Beleuchtung (10 Farben, ID.Light), Antennen-Diversity, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Heckantrieb, App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto), Armlehnen für Fahrer- und Beifahrersitz, Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth), Audiosystem: Vorbereitung für spätere Freischaltung Navigationsfunktion Discover Media, Ausstattung Basis, Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, Außenspiegel konvex, rechts, Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion, Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe, Batterie 49 Ah, Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon, Bremsscheiben vorn (330 mm x 23 mm), Dachreling, Einparkhilfe vorn und hinten, Elektromotor 150 kW (EBJA), Elektromotor 150 kW (cont. 70 kW), Fahrassistenz-System: Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung, Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion), Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl, Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist), Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Frontscheibe Verbundglas getönt, Getriebe für Elektrofahrzeug, HV-Batterie 82 kWh brutto / 77 kWh netto, HV-Batterie Ausführung: Zellmodul A, Heckleuchten LED, Heckscheibenwischer, Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz (inkl. i-Size-Kindersitze), Karosserie: 5-türig, Keyless-Start, Klimaanlage Climatronic 1-Zonen, Kopfstützen hinten (3-fach), Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3, 16 A), Ladeleistung HV-Batterie 11 kW (Wechselstrom AC), Lautsprecher (7, vorn und hinten), Lenkrad mit Multifunktion, Maximale DC-Ladeleistung (Gleichstrom) abhängig von der Anriebsbatterie, Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C, 45 W) vorn, Notrufsystem, Pedale Edelstahl, Performance Upgrade, Radioempfang digital (DAB+), Radstand Standard, Radvollabdeckungen / Radzierblenden, Reifen vorn/hinten: 235/55 R19 ...T / 255/50 R19 ...T, Reifenkontroll-Anzeige, Rücksitzlehne geteilt, Scheibenwischer mit Intervallschaltung, Scheinwerfer LED inkl. Automatische Fahrlichtschaltung, Schnellladevorrichtung (CCS-Ladedose), Seitenairbag vorn mit Center-Airbag und Kopf-Airbag-Einheit, Service-System: Intelligente Fahrzeugvernetzung (Car2X), Service-System: Online Update, Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer und Endbeschlagstraffer, höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Matrix, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Sprachsteuerungs-System, Stahlfelgen 8x19, Stoßfänger teilweise lackiert, Telematik-Box, Trommelbremsen hinten, Türverkleidung Kunstleder, Verbandkasten und Warndreieck, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten, Wartung: Serviceanzeige alle 2 Jahre (fest) Elektrofahrzeug, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten), Zentralverriegelung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 11.08.2025 bei Kilometerstand 38.918
bis Wartung verbleiben:	302 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Spoiler Stoßfänger vorne links deformiert / zerkratzt, vorne rechts zerkratzt, erneuern (Bild 16, 17)
2. Rückleuchte Heckklappe, Befestigung gelöst, instandsetzen (Bild 22)
3. Tür hinten links, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 19)
4. Kotflügel vorne links, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 18)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Dichtung Dreiecksfenster, Seitenteil hinten links und rechts porös, (Bild 20, 21)
Heckschürze hinten unten, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 23, 24)
Sitz vorne links Sitzlehnenbezug, verschrammt, Gebrauchsspur (Bild 15)