



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	**Allane SE**		
Berichtsnummer :	**0000000922243-DE613**	**Amtl. Kennzeichen :**	**HG-HG 1103**
Referenznummer:	**31168402**		

Fahrzeugdaten

Kia Ceed Sportswagon (CD)(2018->) Spirit

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**U5YH5819APL154445**	Laufleistung abgelesen:	**82207 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**31.05.2023 / 2023**	Besichtigungsdatum/-ort:	**29.05.2026 Siemensstr. 6, 63329 Egelsbach**
Fahrzeugart:	**PKW**	Aufbauart:	**Limousine**
Kraftstoff:	**Diesel**	Getriebe Art:	**Schaltgetriebe 6 Gang**
Navi.-Datenträger:	**Festplattenlaufwerk**	Hubraum / Leistung:	**1598 ccm / 100 kW (136 PS)**
Antriebsart:	**-**	Lackfarbe:	**(1K) ZILINASCHWARZ MET.**
Lackart:	**Metallic**	Türen / Sitzplätze:	**5 / 5**
Anzahl Schlüssel:	**2**	Nächste HU / AU:	**05.2026 / 05.2026**
Polster Art:	**Stoff**	Serviceheft verfügbar:	**Ja**
Farbe Innenausstattung:	**Schwarz**	Serviceheft gepflegt:	**Ja**
Raucherfahrzeug:	**Nein**	Letzter Service km / am:	**80246 / 29.04.2026**
Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Zustand aussen:	**3 - Durchschnittlich**	Zustand innen:	**3 - Durchschnittlich**

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium**
1. Achse - links / Zust.	**Bridgestone**	**225/45/R17/91Y 4 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Bridgestone**	**225/45/R17/91Y 5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Michelin**	**225/45/R17/91W 3.5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Michelin**	**225/45/R17/91W 3.5 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Winterreifen**	**Aluminium**
1. Achse - links / Zust.	**Kumho**	**225/45/R17/94V 3 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Kumho**	**225/45/R17/94V 3 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Bridgestone**	**225/45/R17/94V 6 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Bridgestone**	**225/45/R17/94V 6 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Abbiegelicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (TCS)
- Anzeigeinstrumente Supervision mit LCD Display
- Audio-Navigationssystem KIA (10,25")
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegel heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Seitenfenster
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachantenne im Haifischflossen-Design
- Dachhimmel grau
- Dachreling
- Dachspoiler
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent (BCA-R)
- Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung (Safe Exit Assist, SEA)
- Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung (Forward Collision-Avoidance Assist)

- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent mit Notbremsfunktion (RCCA)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Fahrassistenz-System Spurwechselassistent
  Außenspiegel mit BLIS (Blind Spot Informations System)
- Fahrassistenz-System Verkehrzeichenerkennung
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz vorn
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Fußmatten
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
  Sensor Scheibenbeschlagerkennung
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Kühlergrill Klavierlack
- Laderaumboden variabel
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad heizbar
- LM-Felgen
- Luftausströmer im Fond mitte
- Mild-Hybrid 100 kW (Motor 1,6 Ltr. - 100 kW Diesel)
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
  Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Mobile Online Dienste UVO Connect / Kia Connect
- Modellpflege
- Multifunktion für Lenkrad
- Nebelscheinwerfer LED
- Parkbremse elektrisch
- Reifen-Reparaturset
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rückfahrkamera
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (60:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts mech. höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung Stoff
- Sitzheizung vorn
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonderlackierung Carrara-Weiß
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sound-System JBL Premium
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Tagfahrlicht LED hinten

- Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)
- Türgriffe innen Chrom-Optik
- USB-Schnellladeanschluß Mittelkonsole
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Wärmeschutzverglasung
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Nicht durchgeführt** Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt durchgeführt.
Unterbodenprüfung:	**Nicht durchgeführt** Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	**Nicht prüfbar** Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	**Keine feststellbar** Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	**-** -
Bestehender Unfallschaden:	**Nicht festgestellt** Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Sitzheizung:**	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Sonnendach/ Verdeck:**	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Nicht in Ordnung	✗	**Motorlauf:**	Nicht geprüft	/

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft

Lichtanlage:	Die Lichtanlange konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage war zum Besichtigungszeitpunkt nicht in Ordnung. *siehe foto
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde nicht durchgeführt.
Hinweis:	*Serviceintervall nach Herstellervorgaben mehrmals überzogen (24 Monate / 20.000 km) Wertminderung sowie Verlust der Herstellergarantie und jeglicher Kulanz.

Schaden

Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Stoßfänger Vorne	Kratzer	Smart Repair
2.	Tür Vorne - Links	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
3.	Seitenwand - Hinten - Rechts	2 Dellen	Sanft Instandsetzen
4.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer	Lackieren

Karosserie innen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
5.	Bremsscheiben und Bremsbeläge Vorne	Verschlissen	Erneuern

Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
6.	1.Wartung um 254 Km überzogen - Wertminderung		
7.	2.Wartung um 394 Km überzogen - Wertminderung		
8.	3. Wartung um 325 Km überzogen - Wertminderung		
9.	4. Wartung um 246 Km überzogen - Wertminderung		

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation


Vorne links


Vorne rechts



Hinten rechts


Hinten links


Kofferraum


Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung




1. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Smart Repair



1. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Smart Repair



1. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Smart Repair



2. Tür Vorne - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Tür Vorne - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Seitenwand - Hinten - Rechts
2 Dellen - Sanft Instandsetzen



3. Seitenwand - Hinten - Rechts
2 Dellen - Sanft Instandsetzen




4. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Lackieren



4. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Lackieren



5. Bremsscheiben und Bremsbeläge Vorne
Verschlissen - Erneuern



5. Bremsscheiben und Bremsbeläge Vorne
Verschlissen - Erneuern



5. Bremsscheiben und Bremsbeläge Vorne
Verschlissen - Erneuern

22346/24802

Leasing

Standplatz: EGLA K 586 MOTRADA

03.11.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	**KIA Ceed 1.6 CRDi MHEV 100kW Spirit SW Kombi5-türig 1598 ccm 136 PS / 100 KW Diesel 6-Gang Manuell**

Amtliches Kennzeichen:	HG -HG 1103	Fahrgestell-Nummer:	U5YH5819APL154445
Vertrags-Nummer:	43529084	Erstzulassung:	31.05.2023
Internes KZ:	15090188	Kilometer-Stand:	82207

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

KIA Ceed 1.6 CRDi MHEV 100kW Spirit SW Kombi 5-türig 1598 ccm 136 PS / 100 KW Diesel 6-Gang Manuell

Lackierung: Zilinaschwarz Metallic | Polsterung: Stoff Schwarz | Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)	**28.815,13**
Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):	
Metallic-Lackierung	521,01
Stoff Schwarz	0,00
Zilinaschwarz Metallic	0,00
Winterkompletträder 17"	1.008,40
Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)	
Winterkompletträder 17"	1.008,40
Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)	**30.344,54**
Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	**36.110,00**
Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	35.910,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	KIA Ceed 1.6 CRDi MHEV 100kW Spirit SW Kombi5-türig 1598 ccm 136 PS / 100 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	100 / 136	Hubraum:	1598
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	50
Max. Km/h:	200	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	10,40
Leergewicht (kg):	1455	zul. Gewicht (kg):	1930

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: **43529084**
Amtliches Kennzeichen: HG -HG 1103

Übersicht erstellt am: 03.11.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA Ceed 1.6 CRDi MHEV 100kW Spirit SW Kombi5-türig 1598 ccm 136 PS / 100 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	*SNR*	*Verursacher*	*Beschädigung*	*Reparatur erfolgt **	*Gutachten vorhanden **

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen: _____

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: **43529084**
Amtliches Kennzeichen: HG -HG 1103

Übersicht erstellt am: 03.11.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA Ceed 1.6 CRDi MHEV 100kW Spirit SW Kombi5-türig 1598 ccm 136 PS / 100 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	***Km-Stand***	***Art der Wartung***
14.03.2024	20254	Inspektion und Wartung
14.03.2024	20254	Bremsflüssigkeitswechsel
17.10.2024	40394	Inspektion und Wartung
22.07.2025	60325	Inspektion und Wartung
05.05.2026	80246	Inspektion und Wartung
05.05.2026	80246	Bremsflüssigkeitswechsel

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer