TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Carlando
Hainhäuser-Weg 95
30855 Langenhagen

Besichtigungsdatum: 24.09.2026
Protokollnummer: 48035174
Erstellt durch: Paula Busch
Besichtigt durch: XhelanGashi

W1KAH5EB5PF106283

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	ausreichend
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	85.286 km
Hersteller	Mercedes-Benz	**Restlauf bis Service**	13.874 Tag(e)
Typ/Modell	C 300 e	**HU (Bericht lag vor)**	05/2028
Vehicle Identification number	W1KAH5EB5PF106283	**Leistung**	150 kW
Hubraum	1.999 ccm	**Zylinder**	4
Erstzulassung	05.04.2020	**Polster/Farbe**	Leder / Schwarz
Letzte Wartung		**Lackierung**	Schwarz
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufl	**Getriebe**	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sitz vorn	Sitzbezug rechts - porös / rissig - Smart Repair
2	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren
3	Karosserie	Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen
4	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn (Recchts unten) - verkratzt / verschürft - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Heckklappe/-tür	Heckklappe (Verkleidung) - Kratzer - kein Abzug
2	Tür vorn links	Tür - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Heck, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Carlando
Hainhäuser-Weg 95
30855 Langenhagen

Besichtigungsdatum: 24.09.2026
Protokollnummer: 48035174
Erstellt durch: Paula Busch
Besichtigt durch: XhelanGashi

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	255/40 R18 95Y	Goodyear	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	255/40 R18 95Y	Goodyear	Sommerreifen		i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 98V	Continental	Winterreifen	6mm	i.O.	i.O.
	225/40 R17 98V	Continental	Winterreifen	6mm	i.O.	i.O.
2	225/40 R17 98V	Continental	Winterreifen	6mm	i.O.	i.O.
	225/50 R17 98V	Continental	Winterreifen	6mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Carlando
Hainhäuser-Weg 95
30855 Langenhagen

Besichtigungsdatum:	24.09.2026
Protokollnummer:	**48035174**
Erstellt durch:	Paula Busch
Besichtigt durch:	XhelanGashi

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Typ/Modell	C 300 e	**Laufleistung (abgelesen)**	85.286 km
Vehicle Identification number	W1KAH5EB5PF106283	**Erstzulassung**	05.04.2020

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Paula Busch)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Carlando
Hainhäuser-Weg 95
30855 Langenhagen

Besichtigungsdatum:	24.09.2026
Protokollnummer:	**48035174**
Erstellt durch:	Paula Busch
Besichtigt durch:	XhelanGashi

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN


Abbildung 2: Schräg vorne


Abbildung 3: Schräg vorne


Abbildung 4: Schräg hinten


Abbildung 5: Schräg hinten


Abbildung 6: Montierte Bereifung



Abbildung 7: Montierte Bereifung



Abbildung 8: Montierte Bereifung



Abbildung 9: Montierte Bereifung



Abbildung 10: Innenraum vorne



Abbildung 11: Laderaum



Abbildung 12: Laderaum



Abbildung 13: Kombiinstrument



Abbildung 14: Kombiinstrument



Abbildung 15: Instrumententafel




Abbildung 16: Instrumententafel



Abbildung 17: Dokumente




Abbildung 18: Dokumente




Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Zusatzbereifung



Abbildung 21: Zusatzbereifung



Abbildung 22: Zusatzbereifung



Abbildung 23: Zusatzbereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Carlando
Hainhäuser-Weg 95
30855 Langenhagen

Besichtigungsdatum:	24.09.2026
Protokollnummer:	**48035174**
Erstellt durch:	Paula Busch
Besichtigt durch:	XhelanGashi


Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Sitz vorn: Sitzbezug rechts - porös / rissig - Smart Repair




Beschädigung #1: Sitz vorn: Sitzbezug rechts - porös / rissig - Smart Repair



Beschädigung #1: Sitz vorn: Sitzbezug rechts - porös / rissig - Smart Repair



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Carlando
Hainhäuser-Weg 95
30855 Langenhagen

Besichtigungsdatum:	24.09.2026
Protokollnummer:	**48035174**
Erstellt durch:	Paula Busch
Besichtigt durch:	XhelanGashi



Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen




Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen




Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen




Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Carlando
Hainhäuser-Weg 95
30855 Langenhagen


Besichtigungsdatum:	24.09.2026
Protokollnummer:	**48035174**
Erstellt durch:	Paula Busch
Besichtigt durch:	XhelanGashi



Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Recchts unten) - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Recchts unten) - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Recchts unten) - verkratzt / verschürft - lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Carlando
Hainhäuser-Weg 95
30855 Langenhagen

Besichtigungsdatum:	24.09.2026
Protokollnummer:	**48035174**
Erstellt durch:	Paula Busch
Besichtigt durch:	XhelanGashi

Vorschadenfotos



Vorschaden 1: Heck



Vorschaden 1: Heck



Vorschaden 1: Heck

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	110	km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	107	km
Vollelektrische Reichweite (AER)	106	km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	106	km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5: -

52. Anmerkungen:
zu 5: min. 4755*
zu 6: min. 1820*
zu 7: min. 1444*
zu 30.1: min. 1580*
zu 30.2: min. 1558*
zu 35: A1
225/45 R18 95Y XL, 7.5Jx18 ET40 / A2 255/40 R18 99Y XL, 9Jx18 ET58; A1 225/50 R17 94Y, 7Jx17 ET44.5 / A2 245/45 R17 99Y XL, 8Jx17 ET49.5; A1 225/50 R17 98H XL M+S, 7Jx17 ET44.5 / A2 245/45 R17 99H XL M+S, 8Jx17 ET49.5*

amtliche Vermerke

Vermerke des KBA

HSN	TSN	VVS	PZ
2222	BEP	00067	1

0222600608 Vermerke des Herstellers **Zulassungsbesch. gedruckt**

1645246 - GS696168

0 1 - 2 -

046CC0147978
www.PS-Team.de

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner Jörg Bartels Miriam Rückheim
bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug
0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): Mercedes-Benz
0.2. Typ: R2CS Variante: H25DT0 Version: CZAB050A
0.2.1. Handelsbezeichnung: C 300 e

0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte zur Verwendung der Basisfahrzeug-Emissionswerte:
Masse des endgültigen Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand: - kg
Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: - kg
Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug: - cm²
Rollwiderstand: - kg/t Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill: - cm²
0.2.3. Bezeichner: 0.2.3.1. Interpolationsfamilie: IP-2022_0409-W1K-1
0.2.3.2. ATCT Familie: AT-206_254_3-W1K-1 0.2.3.3. PEMS Familie: E1-W1K-DC
0.2.3.4. Roadload Familie: RL-2021_0070-W1K-1
0.2.3.5. Roadload Matrix Familie: -
0.2.3.6. Periodische Regenerierungsfamilie: -
0.2.3.7. Verdunstungstest Familie: EV-15_ST_SE_AF0053-W1K-1
0.4. Fahrzeugklasse: M1
0.5. Name und Anschrift des Herstellers: Mercedes-Benz AG
DE-70372 Stuttgart
Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
An der rechten B-Saeule, geklebt(C4)
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
Unter dem rechten Vordersitz(C2)
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: W1KAH5EB5PF106283
0.11. Herstellungsdatum: 17.03.2023

mit dem in der am 11.11.2022 erteilten Genehmigung e1*2018/858*00017*06 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart (Ort) 17.03.2023 (Datum)

ppa (Unterschrift) Leiter Integration Gesamtfahrzeug (Dienststellung)

i.V. (Unterschrift) Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem (Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4

3. Antriebsachsen Anzahl: 1 Lage: Achse 2(A1)

gegenseitige Verbindung: entfaellt

3.1. Automatisierungsgrad: nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand: 2865 mm 4.1. Achsabstände: 1-2: - mm 2-3: - mm

5. Länge: 4793 mm 6. Breite: 1900 mm 7. Höhe: 1491 mm

Massen

13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs: 2120 kg 13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 2211 kg

16. Technisch zulässige Höchstmassen

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: 2655 kg

16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1 1105 kg 2 1550 kg 3 - kg

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 4525 kg

18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers: - kg 18.3. Zentralachsanhängers: 1800 kg

18.4. ungebremsten Anhängers: 750 kg

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 75 kg

20. Hersteller der Antriebsmaschine: MERCEDES-BENZ AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: 254920

22. Arbeitsverfahren: Fremdzuendung/4-Takt (A1)

23. Reiner Elektroantrieb: Nein (N) 23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs: OVC-HEV

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4 in Reihe (A0)

25. Hubraum 1999 cm³ 26. Kraftstoff: Hybr.B/E ext.aufl. (0025)

26.1 Fahrzeug mit Mono fuel (A0) 26.2. (nur Zweistoffmotoren): -

27. Höchstleistung 27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor): 150,00 kW bei 6100 min⁻¹

27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor): 95,00 kW

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung 47,00 kW

28. Getriebetyp: automatisch

28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer 1: 5.354 2: 3.243 3: 2.252

4: 1.636 5: 1.211 6: 1.0 7: 0.865 8: 0.717 9: 0.601

28.1.1 Achsübersetzung: 2.647

28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer 1: - 2: - 3: -

4: - 5: - 6: - 7: - 8: - 9: -

Höchstgeschwindigkeit 29. Höchstgeschwindigkeit: 240 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite: 1 1593 mm 2 1585 mm 3 - mm

35. Reifen-/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenkategorie:

Achse 1:	225/45 R18 095 Y XL	7.5Jx18 ET40	Klasse A	C1
Achse 2:	255/40 R18 099 Y XL	9Jx18 ET58	Klasse A	C1
Achse 3:	-			

Bremsanlage 36. Anhänger-Bremsanschlüsse: mechanisch (A0)

Aufbau 38. Code des Aufbaus (AC) 40. Farbe des Fahrzeugs: GRAU ,7)

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5,2links,2rechts,1hinten (A1)

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5

42.1 Sitze, die nicht zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt sind: -

42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: -

Umweltverträglichkeit 46. Geräuschpegel: Fahrgeräusch: 67,00 dB(A)

bei der Motordrehzahl 3325 min⁻¹ Standgeräusch: 73,00 dB(A)

47. Abgasnorm: Euro 6(AP)

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Wind: 47.1.1. Prüfmasse 2289 kg

47.1.2. Stirnfläche: 2.270 m² 47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills: entfaellt cm²

47.1.3 .Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0.f0 122.4 N 47.1.3.0.f1 0.475 N/(km/h) 47.1.3.0.f2 0.02850 N/(km/h)²

47.2. Fahrzyklus: 47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b: 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor fdsc: entfaellt 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein): nein

48. Abgasemissionen: Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:

715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP Höchst- Werte) oder WHSC (EURO VI):

CO:	173,8	-	-	mg/km
NO_x	13,4	-	-	mg/km
Partikelmasse:	0,03	-	-	mg/km
Partikelzahl:	1,14 * 10¹⁰	-	-	km⁻¹
THC	7,5	-	-	mg/km
NMHC:	5,6	-	-	mg/km
$THC+NO_x$:	[illegible]	[illegible]	[illegible]	mg/km
NH_3	-	-	-	ppm

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): - m⁻¹

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte	NO_x	Partikelzahl
Vollständige RDE-Fahrt	60 mg/km	6 * 10¹¹ km⁻¹
Innerstädtische RDE-Fahrt:	60 mg/km	6 * 10¹¹ km⁻¹

49. CO_2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten ausser extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen

WLTP Werte:	CO_2-Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:	Stromverbrauch:
Niedrig:	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Mittel:	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Hoch:	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Höchstwert:	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Kombiniert:	- g/km	- l/100km	- Wh/km

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)

Elektrische Reichweite - km

Elektrische Reichweite innerorts - km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Nein (N)

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): -

3.2.2 Einsparungen durch WLTP - g/km

4. Extern aufladbares Hybrid-Elektrofahrzeuge

WLTP Werte:	CO_2-Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:			Stromverbrauch:
Niedrig:	222 g/km	9.8 l/100km	- m³/100km	- kg/100km	227 Wh/km
Mittel:	152 g/km	6.7 l/100km	- m³/100km	- kg/100km	194 Wh/km
Hoch:	137 g/km	6.0 l/100km	- m³/100km	- kg/100km	182 Wh/km
Höchstwert:	148 g/km	6.5 l/100km	- m³/100km	- kg/100km	217 Wh/km
innerorts:					207 Wh/km
Kombiniert bei Aufladung:	155 g/km	6.9 l/100km	- m³/100km	- kg/100km	202 Wh/km
Kombiniert bei Entladung:	5 g/km	0.2 l/100km	- m³/100km	- kg/100km	- Wh/km
Gewichtet, Kombiniert:	13 g/km	0.6 l/100km	- m³/100km	- kg/100km	187 Wh/km

MOBILITY CONCEPT

Datum 11.11.2026

Schadensfälle der internen Belegnummer 38210718

Fahrzeugdaten

Modell MERCEDES-BENZ C 300 e T 9G-TRONIC Kombi AMG Line, 5-türig, Automatik, 9-Gang
Fahrzeug-Ident-Nr. W1KAH5EB5PF106283

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025104757	05.04.2025	Heckklappe; Stoßfänger hinten	10.564,46
2025106668	13.07.2025	Beifahrerseite Kotflügel vorne; Beifahrerseite Seitenteil hinten; Dach; Fahrerseite Kotflügel vorne; Fahrerseite Seitenteil hinten; Heckklappe; Motorhaube; Reifen/Felge rechts; Siehe Sonstiges; Stoßfänger hinten	0,00
2026111686	15.07.2026	Reifen/Felge rechts	0,00
2026111930	13.07.2026	Fahrzeug rundherum beschädigt	12.273,05
2026112964	08.08.2026	Stoßfänger vorne	0,00

45/230701 - 38210718/11.11.2026, 11:05:17

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer: Stefan Karrenbauer

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank GmbH
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn