Historial del Vehiculo -8134-MDW

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_DANO	CONCEPTO
8134-MDW	30/01/2024	31106	REV 030.000	Lavaparabrisas
8134-MDW	30/01/2024	31106	REV 030.000	Filtro de polen
8134-MDW	30/01/2024	31106	REV 030.000	Filtro de aceite
8134-MDW	30/01/2024	31106	REV 030.000	FILTRO COMBUSTIBLE
8134-MDW	30/01/2024	31106	REV 030.000	Aceite motor - 05W30 OEM
8134-MDW	30/01/2024	31106	REV 030.000	MANO DE OBRA
8134-MDW	30/01/2024	31106	REV 030.000	Serv inspección 30000 KM
8134-MDW	30/01/2024	31106	REV 030.000	FILTRO GLP
8134-MDW	30/01/2024	31106	REV 030.000	Tasas reciclado residuos
8134-MDW	29/07/2024	51665	REV 050.000	Filtro actuador caudal gas
8134-MDW	29/07/2024	51665	REV 050.000	Tasas reciclado residuos
8134-MDW	29/07/2024	51665	REV 050.000	Filtro aceite - Nueva
8134-MDW	29/07/2024	51665	REV 050.000	Aceite motor - 00W20 OEM
8134-MDW	29/07/2024	51665	REV 050.000	Arandela / tapón cárter - ACERO - Nueva
8134-MDW	29/07/2024	51665	REV 050.000	MANO DE OBRA
8134-MDW	29/07/2024	51665	REV 050.000	Filtro antipolen - ANTIALERGICO - Nueva
8134-MDW	29/07/2024	51665	REV 050.000	Líquido lavaparabrisas
8134-MDW	26/06/2024	48042	SERV. NEUMATICOS	DD / PIRELLI / 215 60 VR17 96 V / 4x4 VERANO
8134-MDW	26/06/2024	48042	SERV. NEUMATICOS	ALINEACION VEHICULOS
8134-MDW	26/06/2024	48042	SERV. NEUMATICOS	DI / PIRELLI / 215 60 VR17 96 V / 4x4 VERANO
8134-MDW	25/11/2025	89796	REV 090.000	Serv insp filtro actuador gas
8134-MDW	25/11/2025	89796	REV 090.000	MANO DE OBRA
8134-MDW	25/11/2025	89796	REV 090.000	Pastillas freno dl - Bosch - Rec.Plat. AZELER
8134-MDW	25/11/2025	89796	REV 090.000	Filtro aceite
8134-MDW	25/11/2025	89796	REV 090.000	Arandela / tapón cárter - COBRE - Nueva
8134-MDW	25/11/2025	89796	REV 090.000	Aceite motor - 05W30 OEM
8134-MDW	25/11/2025	89796	REV 090.000	Filtro actuador caudal gas
8134-MDW	25/11/2025	89796	REV 090.000	Tasas reciclado residuos
8134-MDW	25/11/2025	89796	REV 090.000	Filtro antipolen - Bosch - Rec.Plat. AZELER - ANTIALERGICO - Nueva
8134-MDW	25/11/2025	89796	REV 090.000	Serv inspección A+B
8134-MDW	25/07/2024	51439	REV 050.000	
8134-MDW	23/01/2024	25888	LUNAS	- - VERIFICACIÓN ELECTRÓNICA ESTÁTICA
8134-MDW	23/01/2024	25888	LUNAS	727123175R - PARABRISAS P/CAMARA
8134-MDW	21/11/2023	25593	SUPL. NEUMATICOS	1 PINCHAZO EN RUEDA TRASERA IZQUIERDA.
8134-MDW	09/05/2023	6371	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: CENTRO PARAGOLPES T. NEGRO P/SENS

8134-MDW	09/05/2023	6371	COLISIÓN CON CONTRARIO	- - PEQ. MATERIAL
8134-MDW	09/05/2023	6371	COLISIÓN CON CONTRARIO	265855239R - *PILOTO PARAG.T.I.
8134-MDW	09/05/2023	6371	COLISIÓN CON CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
8134-MDW	09/05/2023	6371	COLISIÓN CON CONTRARIO	788A35655R - MOLDURA PASE ALETA T.I.
8134-MDW	09/05/2023	6371	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: *JGO.SOPORTES PARAG.T.
8134-MDW	09/05/2023	6371	COLISIÓN CON CONTRARIO	850764779R - CJTO. MOLDURAS PARAGOLPES T. NEGRO
8134-MDW	09/05/2023	6371	COLISIÓN CON CONTRARIO	850701207R - *PROTECTOR INF.PARAG.TRAS.
8134-MDW	09/05/2023	6371	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: PUNTA PARAG.T.I. P/PINTAR
8134-MDW	09/05/2023	6371	COLISIÓN CON CONTRARIO	269465993R - SOPORTE IZQ.PARAG.T.
8134-MDW	09/05/2023	6371	COLISIÓN CON CONTRARIO	269163631R - JGO.SOPORTES PARAG.T. P/NIEBLAS
8134-MDW	09/05/2023	6371	COLISIÓN CON CONTRARIO	798E42291R - *JGO.SOPORTES PARAG.T.
8134-MDW	09/05/2023	6371	COLISIÓN CON CONTRARIO	850B24277R - CENTRO PARAGOLPES T. NEGRO P/SENS
8134-MDW	09/05/2023	6371	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: EMBLEMA PORTON TRASERO P/CAMARA
8134-MDW	09/05/2023	6371	COLISIÓN CON CONTRARIO	850908266R - ABSORBEDOR PARAG.T. SUPERIOR
8134-MDW	09/05/2023	6371	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Sustitución: PUNTA PARAG.T.D. P/PINTAR
8134-MDW	09/05/2023	6371	COLISIÓN CON CONTRARIO	N/C850165525R - PUNTA PARAG.T.D. P/PINTAR
8134-MDW	09/05/2023	6371	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: JGO.SOPORTES PARAG.T. P/NIEBLAS
8134-MDW	09/05/2023	6371	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MOLDURA PASE ALETA T.I.
8134-MDW	09/05/2023	6371	COLISIÓN CON CONTRARIO	850173301R - PUNTA PARAG.T.I. P/PINTAR
8134-MDW	09/05/2023	6371	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: PANEL EXT.FALDON T.
8134-MDW	09/05/2023	6371	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: SOPORTE IZQ.PARAG.T.
8134-MDW	09/05/2023	6371	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: PUNTA PARAG.T.I. P/PINTAR
8134-MDW	09/05/2023	6371	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Cte. M.O. Pintura
8134-MDW	09/05/2023	6371	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: PANEL EXT. PORTON P/PINTAR P/CAMARA
8134-MDW	09/05/2023	6371	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA CARROCERO
8134-MDW	09/05/2023	6371	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: PANEL EXT. PORTON P/PINTAR P/CAMARA
8134-MDW	09/05/2023	6371	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: PANEL EXT.FALDON T.
8134-MDW	06/05/2025	75401	SERV. NEUMATICOS	TD / PIRELLI / 215 60 VR17 96 V / 4x4 VERANO
8134-MDW	06/05/2025	75401	SERV. NEUMATICOS	DD / PIRELLI / 215 60 VR17 96 V / 4x4 VERANO
8134-MDW	06/05/2025	75401	SERV. NEUMATICOS	TI / PIRELLI / 215 60 VR17 96 V / 4x4 VERANO
8134-MDW	06/05/2025	75401	SERV. NEUMATICOS	DI / PIRELLI / 215 60 VR17 96 V / 4x4 VERANO
8134-MDW	01/10/2024	57820	SISTEMA DE FRENADO	Pastillas freno dl
8134-MDW	01/10/2024	57820	SISTEMA DE FRENADO	MANO DE OBRA

Informe de tasación



RENAULT CAPTUR

INTENS TCE 74KW (100CV) GLP

VIN	VF1RJB00770446428
Primera matriculación	13/2/2023
Kilometraje del vehículo	107.348 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	18/8/2026 11:57:51	Descripción de la dirección de inspección	HARTMANN VALENCIA 2

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	RENAULT	Primera matriculación	13/2/2023
Modelo	CAPTUR	Tipo de carrocería	Todo Terreno
VIN	VF1RJB00770446428	Tipo de combustible	Gas

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	1	Documento de matriculación	N/A
Ficha Ténica	No	Documento de matriculación	No
Manual de instrucciones	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	4,0 mm	Pirelli	215/60 R 17 96 V	Verano	Acero	No aplica
Delantera	Derecha	3,8 mm	Pirelli	215/60 R 17 96 V	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Izquierda	5,6 mm	Pirelli	215/60 R 17 96 V	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Derecha	5,6 mm	Pirelli	215/60 R 17 96 V	Verano	Acero	No aplica

An unhandled error has occurred. Reload ×

DAÑO

Interior



1 | Llave de contacto

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar



2 | Salpicadero/Tablero Instrumentos

Tipo de daño	Desgarro
Modo de reparación	Importe



10 | Guarnic Tapa Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable

Exterior



3 | Espoiler Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



4 | Capó

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar

An unhandled error has occurred. Reload ×



5 | Moldura Aleta DEL IZ


Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Reemplazar



6 | Aleta Del Iz


Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable





7 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar




8 | Puerta Tras Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Aceptable



9 | Aleta Tras Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



11 | Puerta maletero Tras

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar

An unhandled error has occurred. Reload ×



12 | Anagrama Modelo TRAS

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar



13 | Rincón parachoques Tras IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



14 | Rincón parachoques Tras DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



15 | Revest Inf Parachoques Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



16 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



17 | Maneta exterior puerta Del Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar

An unhandled error has occurred. Reload ×



18 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



19 | Caja Retrov Ext DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar



20 | Aleta Del Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



21 | Carrocería

Tipo de daño	Residuos de pegamento
Modo de reparación	Control



22 | Tapacubos Rueda Del IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



23 | Tapacubos Rueda Tras DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable

An unhandled error has occurred. Reload ×



24 | Tapacubos Rueda Del DR

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Aceptable**

An unhandled error has occurred. Reload

Informe de tasación

Fotos comerciales





















An unhandled error has occurred. Reload