

FORD TRANSIT CONNECT

-

Immatriculation	**GP-491-JH**
VIN	**WF0SXXWPGSPC25958**
Kilométrage	**124 740 km**
Première immatriculation	**06/06/2023**
Couleur carrosserie	**Gris**

DÉTAILS DE L'INSPECTION

Adresse d'inspection	**TEA AMBARES**	Date de l'inspection	**15/10/2026 20:27:09**
Adresse d'inspection	**6 Avenue des Industries 33440 Ambarès-et-Lagrave**		

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

Marque	**FORD**	Type de carrosserie	**Camionette**
Modèle	**TRANSIT CONNECT**	Nbre portes	**5**
VIN	**WF0SXXWPGSPC25958**	Nbre sièges	**2**
Première immatriculation	**06/06/2023**	Transmission	**Avant**
Kilométrage	**124 740 km**	Couleur intérieur	**Noir**
Catégorie	**Vehicule utilitaire**	Couleur carrosserie	**Gris**

DOCUMENTS ET CLÉS

Nbre clés total	**1**	Certificat immatriculation (original)	**Non**
Nbre clés télécommandes	**1**	Certificat immatriculation (original)	**N/A**

OPTIONS

Batterie fonctionnante	**Oui**	GPS	**Oui**
Moteur fonctionnant	**Oui**	Camera de recul	**Oui**
Véhicule roulant	**Oui**	Cric	**Oui**
Niveau carburant	**25**	Nature de peinture	**Metallisé**


PNEUS

Pneus montés

Emplacement	Position	Profondeur des sculptures	Fabricant	Dimensions	Type de pneu	Type de jantes	Runflat
Avant	Gauche	4,2 mm	Hankook	205/60 R 16 96 H	4 Saisons	Aluminium	Non
Avant	Droite	4,4 mm	Hankook	205/60 R 16 96 H	4 Saisons	Aluminium	Non
Arrière	Gauche	3,0 mm	Hankook	205/60 R 16 96 H	4 Saisons	Aluminium	Non
Arrière	Droite	2,6 mm	Hankook	205/60 R 16 96 H	4 Saisons	Aluminium	Non

DOMMAGES





Panneau Latéral G

Type de dommage	**Fêlure**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**













Pare-chocs AV

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**

Aile ARD

Type de dommage	**Bosse(s) et griffe(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**









Porte ARD

Type de dommage	**Sinistre**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**



Clef de contact TC (sans insert)

Type de dommage	**Manque**
Mode de réparation	**Réparer/rempl. (montant forfaitaire)**

Revêtement assise siège AVG

Type de dommage	**Trou**
Mode de réparation	**Smart repair**









Coin pare-chocs ARD

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**




Intérieur

Type de dommage	**Sale**
Mode de réparation	**Nettoyage chimique**



Pneu ARG

Type de dommage	**Hors tolérance**
Mode de réparation	**E - Remplacer**



Pneu ARD

Type de dommage	**Hors tolérance**
Mode de réparation	**E - Remplacer**






Jante alum. AVG

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Réparer/rempl. (montant forfaitaire)**




Moulure porte ARD

Type de dommage	**Manque**
Mode de réparation	**E - Remplacer**








Pare-chocs AR

Type de dommage	**Dégrafé**
Mode de réparation	**Dépose/Repose**





Plaque immat AV

Type de dommage	**Illisible**
Mode de réparation	**Réparer/rempl. (montant forfaitaire)**







Joint de porte AR

Type de dommage	**Dégrafé**
Mode de réparation	**Dépose/Repose**







Joint de porte ARD

Type de dommage	**Dégrafé**
Mode de réparation	**Dépose/Repose**



Garnit. int G coffre

Type de dommage	**Dégrafé**
Mode de réparation	**Dépose/Repose**





Carrosserie

Type de dommage	**Endommagé**
Mode de réparation	**Contrôler**

PHOTOS COMMERCIALES





