Arkana Business 1.6 E-TECH Hybrid 145CV BVA6 E6d

GG708WY | **VIN VF1RJL002UC339612** | **120,293 km** | **MEC Jun-22** | **Petrol + Elect** | **Automatic**



Points d'attention (déclarés sur la page)

- Aucune grêle, câble manquant ni dommage pare-brise déclaré sur la page

Identification

Marque	**Renault**
Modèle	**Arkana (EU)(2020)**
Version	**Business E-TECH 145**
Catégorie	**Private vehicle**
Immatriculation	**GG708WY**
VIN	**VF1RJL002UC339612**
Réf. vendeur	**1023384**
Propriétaire	**ArvalFrance**
Pays d'immatriculation	**FRANCE**

Historique & état

1re mise en circulation	**Jun-22**
Année de production	**2022**
Année modèle	**2021**
Kilométrage	**120,293 km**
Date relevé km	**Sep-26**
Nombre de clés	**2**
Dernier entretien	**Jul-26 · 116,634 km · Contre visite**
Éléments vérifiés	**Puncture repair kit or spare wheel, Spare key**

Caractéristiques techniques

Énergie principale	**Petrol + Elect**
Énergie secondaire	**Electric**
Puissance	**105 KW**
Cylindrée	**1,598 cm3**
Boîte	**Automatic**
Rapports	**6**
4 roues motrices	**Non**
Couleur	**Black**
Teinte constructeur	**TEGXA - NOIR METALLIQUE**
Carrosserie	**SUV**
Portes	**5**
Places	**5**
Conduite à gauche	**Oui**

Disponibilité & stockage

Site de stockage	**FR-41-NEUVY-SATAS**
Adresse	**Route d'Huizon, BP 21, NEUVY, 41250**
Pays	**FRANCE**
Disponible depuis	**Sep-26**
En stock depuis	**Aug-26**
Date rapport d'expertise	**Sep-26**
Réf. demande d'expertise	**1634244**

Fiscalité & consommation

CO_2	**107 g_km**
Norme	**EU6d**
Puissance fiscale	**5**
TVA récupérable	**Oui**


Batterie

Capacité batterie	**1 KWH**
Type	**LIION**

Dimensions & poids

Longueur	**4,568 mm**
Largeur	**1,802 mm**
Hauteur	**1,571 mm**
Empattement	**2,720 mm**
Volume de chargement	**513 m3**
Poids à vide	**1,435 kg**
PTAC	**1,961 kg**

Dommages déclarés (11)

#	Élément	Nature	Réparation	Photos
1	Rear-left wing	Dents	Repair with paint	   +1
2	Front -left door	Dents	Repair with paint	   +1
3	Rear-right wing	Scratch	Paint	  
4	Front bumper	Scratch	Paint	   +3
5	Front bumper trim	Fractured	Replacement	 
6	Alloy wheels	Scratch	Smart repair	   +5
7	Alloy wheels	Scratch	Smart repair	   +2
8	Rear-right door	Bump	Smart repair	 
9	Seats	Stain	Cleaning	  
10	Bumper shutter	Missing	Replacement	 
11	Hood	Chemical damage	Not defined	 

Pneumatiques (4)

Position	Marque	Type	Profondeur
Avant gauche	Kumho	Normal	6 mm
Avant droit	Kumho	Normal	6 mm
Arrière gauche	Kumho	Normal	7 mm
Arrière droit	Kumho	Normal	7 mm

Historique d'entretien (12)

Date	Kilométrage	Intervention
Jul-26	116,634 km	Contre visite
Jun-26	116,467 km	Balais d'essuie-glace AV / Main d'oeuvre Mécanique
Jun-26	115,651 km	Dépose / pose pneumatique hiver / été
Jun-26	115,447 km	Contrôle technique
Dec-25	93,823 km	Divers assistance (Refacturé client) / Taxi (refacturé client)
Oct-25	93,822 km	Filtre à huile / Filtre d'habitacle / Huile moteur / Lecture mémoire / Liquide lave-glace / Main d'oeuvre Mécanique / Révision / réinitialisation
Mar-25	74,070 km	Agrafe / Clip / Divers main d'oeuvre / Essai / Lecture mémoire / Pompe d'alimentation / Réservoir / fixation / réinitialisation
Mar-25	64,001 km	Extra services Assistance (non refacturé au client)
Nov-24	63,180 km	Pneu hiver
Nov-24	63,180 km	Bougie d'allumage / Filtre d'habitacle / Filtre à air / Révision
Nov-23	28,741 km	Filtre d'habitacle / Révision
Dec-22	1,078 km	Gardiennage pneu été / Pneu hiver / hiver

Options & équipements (12)

Équipement	Détail	Fourni en
Cruise control	Cruise control	Option
Metallic paint	Peinture métallisée	Option
Navigation system	Système multimédia easy link avec système de navigation (ecran tactile 7")	Option
Smart phone mirror link	Connexion usb comprenant connexion aux-in (plug - music)	Option
Automatic air-conditionning	Climatisation automatique	Option
Active-lane assistant	Système d assistance de conduite: alerte de franchissement de ligne	Option
Recognition of road panels	Système d'assistance de conduite: reconnaissance des panneaux de signalisation	Option
Led headlamp	Projecteur full-del	Option
Alloy wheels	Jantes alliage léger 17	Option
Reverse camera	Caméra aide au recul	Option
Parking sensor front/rear	aide au stationnement AV et AR	Option
Drive Mode SelectIon	Mode eco (interrupteur de mode de conduite)	Option



h%2blXbJixvCzSaKE%2fM%3d&language=fr

Photos du véhicule












Imprimer

MACADAM









Renault Arkana-EU-2020: GG708WY

N° Chassis:	**VF1RJL002UC339612**	Version:	**RENAULT Arkana / 2021 / 5P / SUV Business E-TECH 145**
1ière MEC:	**13/06/2022**	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	**120293**	Puissance KW:	
Type carrosserie:	**SUV**	Couleur carrosserie	**Noir**
Boîte:	**Automatique**	Nature de peinture	**Metallisé**
Transmission:	**Avant**	Couleur intérieur	**Noir**
Carburant:	**Hybride**	Type de jantes (montées)	**Aluminium**
Moteur fonctionnant	**Oui**	Couleur tableau de bord	**Noir**
Batterie fonctionnante	**Oui**		
Véhicule roulant	**Oui**		
Nbre portes	**5**		
Nbre sièges	**5**		
Nombre appuis-têtes	**5**		
Type de jantes (montées)	**Aluminium**		
Catégorie	**Vehicule particulier**		

Options

Nbre clés total	**2**	Cache bagages	
Nbre clés télécommandes	**2**	Phares Xenon/LED/Laser	
Type de climatisation	**Clim. automatique**	Camera de recul	
		Revêtement de siège	**Tissu / Autre**

Pneu

Pneus d'été:	**215/60/17/96 H**			
	AVG	**Kumho: 35%**	AVD	**Kumho: 35%**
	ARG	**Kumho: 20%**	ARD	**Kumho: 20%**

Profondeur de pneu AVG	**6.0**
Profondeur de pneu AVD	**6.0**
Profondeur de pneu ARG	**7.0**
Profondeur de pneu ARD	**7.0**
Taille de pneu AVG	**215/60 R 17 96 H**
Taille de pneu AVD	**215/60 R 17 96 H**
Taille de pneu ARG	**215/60 R 17 96 H**
Taille de pneu ARD	**215/60 R 17 96 H**
Type de pneu AVG	**été**
Type de pneu AVD	**été**
Type de pneu ARG	**été**
Type de pneu ARD	**été**
Marque de pneu AVG	**2482**
Marque de pneu AVD	**2482**
Marque de pneu ARG	**2482**
Marque de pneu ARD	**2482**

Matériel de secours

Galette	**Oui**	Cric	**Oui**
		Runflat	**Non**

Intérieur, Tache, Nettoyer





Jante alum. AVG, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)










Jante alum. ARD, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)







Porte AVG, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)






Aile ARG, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)






Pare-chocs AV, Griffe(s), Peindre









Moulure de pare-chocs AV, Déformé / Forcé, E - Remplacer




Capot, Dégâts chimiques, Acceptable

Aile ARD, Griffe(s), Peindre





Porte ARD, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture




Obturateur /Cache AR, Manque, E - Remplacer