2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert):	-	Wh/km
Elektrische Reichweite:	-	km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: **ja**
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): **e2 28 29**
3.2. Gesamteinsparung von CO2-Emissionen durch Öko-Innovation(en):
3.2.1. Einsparungen durch NEFZ

Benzin / Diesel	-	g/km
Gas	-	g/km
Andere (siehe 26.)	-	g/km

3.2.2. Einsparungen durch WLTP

Benzin / Diesel	**2.14**	g/km
Gas	-	g/km
Andere (siehe 26.)	-	g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

Benzin / Diesel WLTP-Werte	CO2-Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]
Niedrig	**154**	**6.8**
Mittel	**123**	**5.4**
Hoch	**106**	**4.7**
Höchstwert	**128**	**5.7**
Kombiniert	**124**	**5.5**
Gewichtet, kombiniert	-	-

Gas WLTP-Werte	CO2-Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]	[m³/100km]
Niedrig	-	-	-
Mittel	-	-	-
Hoch	-	-	-
Hochstwert	-	-	-
Kombiniert	-	-	-
Gewichtet, kombiniert	-	-	-

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151
5.1 Vollelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch	-	Wh/km
Elektrische Reichweite	-	km
Elektrische Reichweite innerorts	-	Km

5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Stromverbrauch (ECAC, weighted)	-	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	-	km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	-	km

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:
-

52. Zusätzliche Reifen-Felgenkombinationen:
technische Parameter (keine Bezugnahme auf RR)
zu Nr. 35: 195/55 R16 81H auf 6.50JX16/ ET38;
zu Nr. 35: 205/45 R17 81H auf 7.00JX17/ ET38;
Die Verwendung der optionalen Reifen kann zu Abweichungen von den offiziellen Werten für Kraftstoffverbrauch und CO2-Ausstoß führen
Vermerke des Herstellers:
weitere Angaben siehe Bedienungsanleitung
Job- PA-Nummer 0072YPPQ
Haendler Code DE0509

Motorkennzeichnung 10Z1AF02
Motorseriennummer 43358
KFZ-Brief wurde erstellt

046CC0132706
www.PS-Team.de

EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING

EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE

EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

EY VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING EF

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

für vollständige Fahrzeuge

VXKUPHNKSN4346988

Der Unterzeichner Yannik Bourven bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke: **OPEL**

0.2. Typ: **U**
Variante: **P**
Version: **HNKS-X1B500**

0.2.1. Handelsbezeichnung(en):
CORSA

0.2.3 Kennungen:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:
IP-HNK___ATN8544B-VR3-0

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:
AT-HNS_____0402-VR3-0

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:
2-VR3-EQ

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:
RL-__CMP_ATN85051-VR3-0

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:
-

0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:
-

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:
EV-HN_CMPD___5401-VR3-0

0.4. Fahrzeugklasse: **M1**

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:
PSA Automobiles SA,
2-10 boulevard de l Europe,
78300 POISSY, France

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
an der linken oder rechten B-Säule

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
im Motorraum rechts

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
VXKUPHNKSN4346988

0.11 Produktionsdatum des Fahrzeugs:
24.08.2022

mit dem in der am **14.06.2022** erteilten Genehmigung **e2*2007/46*0639*20** beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit **Rechtsverkehr** in denen **metrische** Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und **metrische** Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Paris — Ort
11.09.2022 — Datum

Manager Vehicle Certification — Position

Unterschrift

1.	Anzahl der Achsen:	**2**	
	und Räder:	**4**	
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):	**1; Achse 1**	
3.1	Spezifiziere wie das Fahrzeug ist:	**nicht automatisiert**	
4.	Radstand:	**2540**	mm
4.1.	Achsabstände:		
	1 - 2:	**2540**	mm
5.	Länge:	**4055**	mm
6.	Breite:	**1745**	mm
7.	Höhe:	**1435**	mm
13.	Masse in fahrbereitem Zustand:	**1165**	kg
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	**1229**	kg
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:	**1645**	kg
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse:		
	1:	**890**	kg
	2:	**870**	kg
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	**2845**	kg
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines		
18.1.	Deichselanhängers:	**-**	kg
18.3.	Zentralachsanhängers:	**1200**	kg
18.4.	ungebremsten Anhängers:	**580**	kg
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	**55**	kg
20.	Hersteller der Antriebsmaschine:	**PSA**	
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	**HN05**	
22.	Arbeitsverfahren:	**Fremdzündung / 4-Takt**	
23.	Reiner Elektroantrieb:	**nein**	
23.1.	Hybrid-(Elektro-)Fahrzeug:	**-**	
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	**3 ; in Reihe**	
25.	Hubraum:	**1199**	cm^3
26.	Kraftstoff:	**Benzin**	
26.1.		**Einstoff**	
27.	Höchstleistung		
27.1.	Höchste Nennleistung: **74.00** kW bei: **5500** min^{-1} (Verbrennungsmotor)		
27.3.	Höchste Nennleistung: - kW (Elektromotor)		
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung: - kW (Elektromotor)		

28.	Getriebe (Typ):	**automatisch**	
28.1.	Übersetzungsverhältnisse:		

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang
0.1972	**0.3365**	**0.5128**	**0.6804**	**0.8126**

6. Gang	7. Gang	8. Gang	9. Gang
1.0	**1.2373**	**1.4872**	**-**

28.1.1.	Übersetzung des Achsgetriebes:	**0.2807**	
28.1.2.	Übersetzungen des Achsgetriebes:		

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang
0.0636	**0.1085**	**0.1654**	**0.2194**	**0.2621**

6. Gang	7. Gang	8. Gang	9. Gang
0.3225	**0.399**	**0.4796**	**-**

29.	Höchstgeschwindigkeit:	**192**	km/h
30.	Spurweite:		
	1:	**1490**	mm
	2:	**1490**	mm
35.	Reifen/Radkombination:		
	Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse – zur Bestimmung der CO2-Emissionen:	**C1 A**	
	1: **195/55 R16 91H 6.5Jx16 ET38**		
	2: **195/55 R16 91H 6.5Jx16 ET38**		
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	**-**	
38.	Code des Aufbaus:	**AB Schräghecklimousine**	
40.	Farbe des Fahrzeugs:	**schwarz**	
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	**4 ; 2 links, 2 rechts**	
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	**5**	
42.1.	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	**-**	
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	**-**	
46.	Standgeräusch:	**75.00**	dB(A)
	bei der Drehzahl:	**3750**	min^{-1}
	Fahrgeräusch:	**66.00**	dB(A)
47.	Abgasnorm:	**EURO 6 AP**	
47.1	Parameter für die Emissionsprüfung		
47.1.1	Prüfmasse:	**1300**	kg
47.1.2	Querschnittsfläche	**0.674**	m^2
47.1.2.1	Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill:	**-**	cm^3

47.1.3	Fahrwiderstandskoeffizienten		
47.1.3.0.	f0:	**83.5**	N
47.1.3.1.	f1:	**-0.136**	N/(km/h)
47.1.3.2.	f2:	**0.03444**	$N/(km/h)^2$
47.2	Fahrzyklus		
47.2.1	Fahrzyklusklasse:	**3b**	
47.2.2	Miniaturisierungsfaktor (fdsc):	**-**	
47.2.3	Begrenzte Geschwindigkeit:	**-**	
48.	Abgasverhalten:	**715/2007*2018/1832AP**	

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) [mg/km] oder WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

	Benzin / Diesel	Gas	Andere (siehe 26.)	
CO	**314.4**	-	-	mg/km
THC	**24.9**	-	-	mg/km
NMHC	**22.5**	-	-	mg/km
NOx	**31.1**	-	-	mg/km
THC+NOx	-	-	-	mg/km
NH3	-	-	-	ppm
Partikelmasse	**0.39**	-	-	mg/km
Partikelzahl	**2.70**	-	-	10^{11}/km

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)

	Benzin / Diesel	Gas	Andere (siehe 26.)	
CO	-	-	-	mg/kWh
NOx	-	-	-	mg/kWh
NMHC	-	-	-	mg/kWh
THC	-	-	-	mg/kWh
CH4	-	-	-	mg/kWh
NH3	-	-	-	ppm
Partikelmasse	-	-	-	mg/kWh
Partikelzahl	-	-	-	10^{11}/km

48.1.	Rauch	-	m^{-1}

48.2 Angegebene höchste RDE-Werte

	NOx [mg/km]	Partikelzahl [10^{11}/km]
Vollständige RDE-Fahrt	60	6
Innerstädtische RDE-Fahrt	60	6

49. CO2-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

Benzin / Diesel NEFZ-Werte	CO2-Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]
Innerorts	-	-
Außerorts	-	-
Kombiniert	-	-
Gewichtet, kombiniert	-	-

Gas NEFZ-Werte	CO2-Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]	[m^3/100km]
Innerorts	-	-	-
Außerorts	-	-	-
Kombiniert	-	-	-

Abweichungsfaktor	-
Differenzierungsfaktor	-



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Tür hinten links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 14 : Tür hinten links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair

DEKRA-Nr: 0400 / 023905 / 2026 / B082998000218 vom 05.11.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	02.11.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I - Bordmappe - Wartungsnachweise
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	26.10.2022	Letzte Zulassung	26.10.2022
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	OPEL
Marke	OPEL	Typ / Verkaufsbez.	Corsa 1.2 Direct Inj Turbo Start/Stop Automatik Elegance
Aufbauart	Limousine	Türen	4
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VXKUPHNKSN4346988
HSN / TSN	1889 / ABU	Schlüssel-Nr.	10011667
Km-Stand abgelesen	37377	Nächste HU §29 StVZO	10 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Leistung (kW)	74
Hubraum (ccm)	1199	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe	Automatik
Felgen	Leichtmetall	Farbe	TYPE HABILLAGE EXTERIEUR METALLISEE VERNIS
Polster	Teilleder		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	195 / 55 R 16 91 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A /O	6 mm
	rechts	195 / 55 R 16 91 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A /O	6 mm
2	links	195 / 55 R 16 91 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A /O	6 mm
	rechts	195 / 55 R 16 91 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A /O	6 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 03 / 2028			

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Ablagefächer, Adaptives Bremslicht, Airbag: Frontairbags, Fahrer- und Beifahrer, Airbag: Kopfairbags vorn und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel für Fahrer- und Beifahrerseite elektr. einstell- und beheizbar, Berg-Anfahr-Assistent, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel, Grau, Dachspoiler, Drehzahlmesser, Elektronische Bremskraftverteilung (EBV), Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus (ESP Plus), Fahrerinfodisplay 7", farbig, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung und Fußgängererkennung, Fußgängerschutz, Geschwindigkeitsregler und -begrenzer intelligent, Getriebe: 8-Stufen Automatikgetriebe, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Kindersicherung in den hinteren Türen, manuell, Klimaanlage, Kopfstützen (5), LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, Lenkrad aus veganem Kunsleder, unten abgeflacht, Lenkrad: Schaltwippen am Lenkrad, Lenksäule, höhen- und längseinstellbar, Leuchtweitenregulierung, manuell, Make-Up-Spiegel, Mittelarmlehne mit Ablagefach vorn, Müdigkeitserkennung, Ottopartikelfilter, Parkbremse, elektrisch, Pollenfilter, Polster: Stoff/Premium-Lederoptik Kombination, Radio: Multimedia Radio mit 7"-Touchscreen-Farbdisplay, Reifendruck-Warnung, Räder: Leichtmetallräder 6,5 J x 16 im 4-Doppelspeichen in Silber, Räder: Reifen-Reparatur-Set, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunktsicherheitsgurte auf allen Plätzen, Sicht-Ausstattung, Sitze: Komfort Fahrersitz, Sitze: Rücksitzlehne 60:40 geteilt, vorklappbar, Spurhalte-Assistent, Start/Stop System, Steckdose, 12V in der Mittelkonsole, vorn, Traction Control (TC) Plus, Umgebungsausleuchtung, Verkehrsschilderkennung, Vorrüstung für Kindersitz-Befestigungssystem ISOFIX, Vorrüstung für Kindersitzbefestigungssystem "ISOFIX", Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, getönt, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, Zündschlüssel (2)

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
	Lackierung: Metallic
CWCT,OL	Räder: Leichtmetallräder 6,5 J x 16 im 4-Doppelspeichen in Silber
KA1=NA0	Sitzheizung, Fahrer und Beifahrer
KTF=JA1	Zündschlüssel, zwei, beide klappbar

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 01 / 2026 bei Kilometerstand 31.563

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Tür hinten links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 13, 14)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tür vorne rechts, eingedellt, Gebrauchsspur