INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	6740NKK / WBA51GL030FW22562 / FW22562

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	330e xDrive G21	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	330e xDrive G21	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	23.227

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[-] MANUAL PROPIETARIO

[-] TUERCA ANTIRROBO

[X] CARPETA MANUALES

Información neumáticos

6740NKK | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	MICHELIN	225/45/18	95	Y	-
DI	MICHELIN	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	MICHELIN	225/45/18	95	Y	-
TI	MICHELIN	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	01/09/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:	MICHELIN PILOT SPORT5		

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838

C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

Daños no valorables:

6740NKK | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
.	.	.

6740NKK | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,48	10,00	26,53 €
2. Rejilla paragolpes dl	-	REEMPLAZAR	1.08 h.	0.17 h.		0,00	92,88	10,00	131,71 €
3. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.33 h.	0.42 h.		0,00	462,96	40,00	383,65 €
4. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	65,79	10,00	59,21 €
5. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	3,68	10,00	3,31 €
6. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	24,77	10,00	22,29 €
7. Tapa rejilla dr paragolpes dl	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.		0,00	0,00		6,54 €
8. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		1.41 h.	1.58 h.	6,69	0,00		121,80 €
9. Spoiler paragolpes tr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.		0,00	0,00		6,54 €
10. Emblema tr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
11. Retrovisor dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.		0,00	0,00		6,54 €
12. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada	REPARAR	1.00 h.		1.33 h.	5,63	0,00		95,33 €
13. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.60 h.		2.58 h.	10,93	0,00		133,36 €
14. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	1.00 h.		2.08 h.	8,81	0,00		127,39 €
15. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
16. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.50 h.		0,00	0,00		19,25 €
17. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
18. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.		0,00	0,00		6,54 €
19. Aleta tr dr c/estribo	Reparado Combinada	-			2.00 h.	8,47	0,00		85,47 €
20. Portón tr	Pintar Reparado Pieza montada	-			1.92 h.	8,13	0,00		82,05 €
21. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-			5.58 h.	23,63	0,00		238,46 €
22. spoiler paragolpes trasero	-	PINTAR			0.50 h.	2,12	0,00		21,37 €
23. rejilla parag del	-	PINTAR			0.50 h.	2,12	0,00		21,37 €
24. Anagrama tr transmisión	-	SIN ESPECIFICAR	0.20 h.			0,00	0,00		7,70 €
25. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
26. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

6740NKK | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
27. Anagrama tr modelo	-	SIN ESPECIFICAR	0.20 h.			0,00	0,00		7,70 €
28. Tapa rejilla dr paragolpes dl	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		19,25 €
29. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
30. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								**(IVA no incluido)**	**2042,6 €**

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

6740NKK | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	9,83 h.	378,42 €
Total material pintura	-	76,53 €
Total Mano de Obra Pintura	18,07 h.	695,69 €
Total Recambios	-	472,72 €
Descuento recambios aplicado	-	206,84 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	419,25 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)


6740 NKK


6740 NKK


6740 NKK
330e


330e
6740 NKK






km/h
260
200
150
120
90
60
30
0
0
km/h
Valores desde Indiv.
2.3
l/h
0.3
kWh/h
Total 23227 km
3.8 km
Power %
100
75
50
25
0
Puerta abierta.
422 km
13:32
10
P
+ 31.0 °C


Capó abierto
Manual de instrucciones
Cerrar mensaje
LOW
LOW

Capó abierto

Para abrir por completo el capó pulse la palanca 2 veces. Antes de circular, cerrar el capó. Para más información, consulte el manual de instrucciones.

Manual de instrucciones

Cerrar mensaje

LOW

ROCK FM 13:32






BMW
BMW

WBA51GL030FW22562


IXIS


BMW LED




ROCK FM
13:34
Buscar aquí
Ciempozuelos
LOW
584 m
100 m
LOW




OFF
ON

MICHELIN

MICHELIN


OFF
ON
545












PILOT SPORT 5
MICHELIN


MICHELIN
255/40 R 18
MICHELIN PILOT SPORT


MICHELIN
255/40 R 18
MICHELIN PILOT SPORT S



PILOT SPORT 5
MICHELIN




Manheim
Cox Automotive
MICHELIN


Manheim
CCN Automotive


Manheim


Mannheim
CDX Automotive


Manheim


Manheim


Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim

Manheim
Cox Automotive


Manheim

Manheim
Cox Automotive


Manheim
Cox Automotive


Manheim
Cox Automotive

Manheim

