INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	4550NMJ / WBA11EG0205624693 / 5624693

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X1 sDrive18d U11	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X1 sDrive18d U11	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	19.721

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[-] MANUAL PROPIETARIO

[X] CARPETA MANUALES

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

4550NMJ | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	HANKOOK	225/55/18	102	Y	-
DI	HANKOOK	225/55/18	102	Y	-
RP					-
TD	HANKOOK	225/55/18	102	Y	-
TI	HANKOOK	225/55/18	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	23/10/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR

Daños no valorables:

4550NMJ | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Luna parabrisas	OBSERVACIÓN-	

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838

C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

Daños no valorables:

4550NMJ | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO

4550NMJ | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Baliza emergencia	-	REEMPLAZAR				0,00	30,00	10,00	27,00 €
2. Neumático dl dr - HANKOOK - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.50 h.			0,00	139,21	10,00	144,53 €
3. Paragolpes tr (zona sup)	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.92 h.	1.33 h.	5,63	0,00		92,25 €
4. Moldura paragolpes tr	Pintar Reparado Pieza desmontada	DESMONTAR Y MONTAR		0.16 h.	0.92 h.	3,90	0,00		45,48 €
5. Retrovisor iz	Pintar Sustitución Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		1.16 h.	0.13 h.	0,53	0,00		50,19 €
6. Moldura contorno aleta dl dr	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.	0.42 h.	1,78	0,00		24,49 €
7. Moldura contorno aleta dl iz	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.	0.42 h.	1,78	0,00		24,49 €
8. Moldura contorno aleta tr dr	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.	0.42 h.	1,78	0,00		21,03 €
9. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		4.17 h.	17,66	0,00		185,90 €
10. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
11. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
12. Carcasa retrovisor iz	Pintar Sustitución Combinada no	-			0.13 h.	0,53	0,00		5,53 €
13. Aleta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	-			1.00 h.	4,24	0,00		42,74 €
14. Puerta dl iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
15. Capó dl	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
16. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
17. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
18. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
19. Paragolpes dl	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								**(IVA no incluido)**	**1.039,79 €**

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

4550NMJ | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	3,52 h.	135,51 €
Total material pintura	-	37,83 €
Total Mano de Obra Pintura	8,94 h.	344,17 €
Total Recambios	-	152,29 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

(IVA no incluido)

4550NMJ | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Descuento recambios aplicado	-	16,92 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	370,00 €


4550 NMJ


4550 NMJ


4550 NMJ
X1


4550 NMJ
X1





260 km/h
200
150
120
90
60
30
0
0 mph
0 km/h
((P))
509 km
0 1
14:11
Values since Individual
1.3 l/h
Total 19721 km
3768.8 km
Journey data
10
Power % 100
75
CONTENT
LAYOUT
HEAD-UP
Door open.
P
+20.0 °C
WARM-UP


CHECK CONTROL
Tailgate open
Please close.
Close message
14:11
OFF
OFF
SET
MODE
VOL
AUTO H


MEDIA
TEL
NAV
LOS40
14:11
Search
OFF
OFF
Door open.
MAX
REAR
VOL
MY MODES
AUTO H






BMW

ade in
ermany
X1 sDrive18d
300

0.22

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2018/858*00153
WBA11EG0205624693
2150 kg
3950 kg
1- 1135 kg
2- 1075 kg

BMW AG DE-80788 MÜNCHEN

5 A0C 986




BMW LED

MEDIA

TEL

NAV

LOS40

14:12

Ciempozuelos

C. Estrellos

C. Perú

C. del Nogal

Av. de Madrid

M-404


Cno. Buzanca

C. Oca

Search

- OFF +

- OFF +


P
km/h
0
10
Door open.

498


8.5.5
Pirelli














HANKOOK
OUTSIDE








Manheim


Manheim


Manheim


Manheim
COX AUTOMOTIVE
0 CM 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Mannheim
COX AUTOMOTIVE
0 CM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim


Manheim


Manheim


Manheim
CCOV AUTOMOTIVE


Manheim
CDX AUTOMOTIVE


Manheim
CCA AUTOMOTIVE


Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim

Manheim


Marhem