Skoda Enyaq '21 BEV

Voertuiginformatie

Merk:**Skoda**
Kenteken:**L386FG**
Versnellingsbak:**Automaat**
Kleur carrosserie:
Model:**Enyaq '21 BEV**
Chassisnummer:**TMBJB7NY1MF012943**
Type brandstof:**Electrisch**
Vermogen:**132 kW**
Versie:**Enyaq iV60 First Ed.**
1ste tenaamstelling**28-05-2021**
Kilometerstand:**88362 km**
Aantal deuren:

Samenvatting schade

Achterzijde	2
Dak & andere	1
Interieur	1
Links	4
Rechts	4
Voorzijde	1

Commerciële foto's









L-386-FG


ENYAQ
L-386-FG


ŠKODA
L-386-FG







MP




PARK
88362 km
68 %
220 km




TMBJB7NY1MF012943





















Opties volgens de inspecteur

Achteruitrijcamera**Ja**
Carkit**Ja**
Middenarmsteun**Ja**
Navigatiesysteem**Ja**
Radio multimedia**Ja**
Xenon / LED verlichting**Ja**

Schade

C/D-stijl R bekleding binnen
Kras(sen)
Smartrepair
Achterzijde








Dak
Steenslag
Herstellen en spuiten (compleet)
Dak & andere





Deur A L
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links





Deur A R
Deuk(en)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts








Deur V L
Deuk(en) en kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links













Deur V R
Deuk(en)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts






Interieur
Vlek
Reinigen
Interieur








Kofferklep bekleding
Kras(sen)
Smartrepair
Achterzijde








Scherm A R
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts





Scherm V L
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links










MACADAM

Velg A R alu
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts









Velg V L alu
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links





Voorruit
Steenslag
Glasherstel
Voorzijde





Banden

Locatie
Type
Velg
Afmetingen
Merk
Diepte
Voor Links
Zomer
235/50/20/110/T
Bridgestone
4,0 mm
Voor Rechts
Zomer
235/50/20/110/T
Bridgestone
3,6 mm
Achter Links
Zomer
235/50/20/110/T
Bridgestone
3,5 mm
Achter Rechts
Zomer
235/50/20/110/T
Bridgestone
3,6 mm

Inspectie

Aantal hoofdsteunen**5**
Aantal laadkabels (snelladen)**1**
CO2 Emissie**0**
Digitaal onderhoud**Ja**
GPS opslag**Ja**
Hoedenplank/rolhoes**Ja**
Instructieboek**Ja**
Onderhoudsboekje**N.v.t.**
Terugzetten naar fabrieksinstellingen**Ja, het voertuig is teruggezet naar de fabrieksinstellingen**
Totaal aantal sleutels**2**

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.