Vehiculo: 9146NDM

Modelo: HYUNDAI I20 1.0 TGDI KLASS 5P LUMEN GRAY
Bastidor: NLHBN51G0SZ655610 Kilometros: 26697
Empresa: MOBUS RENT SLU
Solicitud: 26472
Fecha: 19/10/2026
Lugar: MOBUS TORRELLANO
Taller: GM MOBUS 39MO
Precio H.M.O.: 39.00 € Dto: 0%
Precio H.PIN.: 39.00 € Dto: 0%

N.Peritacion : 000088217

Hoja	Fecha Peritacion
1	19/10/2026

Peritacion de Vehiculo

Relacion de Forfaits

Descripcion	Grado	Daño	Forfait	Total
PORTON	Leve	Rep/S.Pint	40.00	40.00
TAPIZADO ASIENTO TRA IZQ	Leve	Limpieza	25.00	25.00

TOTAL
65 €

Relacion de Operaciones

Descripcion	Grado	Daño	P.Chp.	T.Chp.	P.Pnt	T.Pnt	M.Pnt	T.Ext	Total
LLANTA PULIDA DELANTERA DERECHA	No Valorable	Pintar	39.00		39.00				
ALETA DELANTERA DCHA	Leve	Pintar	39.00		39.00	1.50	38.03		96.53
PARAGOLPES DELANTERO	Leve	Pintar	39.00		39.00	2.20	55.77		141.57
TAPA ESPEJO IZQUIERDO	No Valorable	Pintar	39.00		39.00				
PUERTA TRAS IZQ	No Valorable	Pintar	39.00		39.00				
PARAGOLPES TR SUPERIOR	Leve	Pintar	39.00		39.00	1.90	48.16		122.26
PORTON	Leve	Rep/S.Pint	39.00		39.00				
TAPIZADO ASIENTO TRA IZQ	Leve	Limpieza	39.00		39.00				
CONSTANTE PINTURA	C. Material	C. Material	39.00		39.00	1.00			39

TOTAL
399.36 €

Resumen de Peritacion

Materiales	Faltantes	Forfait	T.Chapa	T.Pint	M.Pint	T.Extra	Dtos	Base Imp	IVA 21%	Tot Peritacion
0 €	0 €	65 €	0 Hrs	6.6 Hrs	141.96 €	0 Hrs	0 €	464.36	97.52	561.88 €


Mas Informacion


Observaciones

Imagenes de Peritacion



















Gestacar


TAPIZADO ASIENTO TRAIZQ
Gestacar


Gestacar
TAPIZADO ASIENTO TRAIZQ
Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar
PORTON
Gestacar


Gestacar
PORTON
Gestacar


PARAGOLPES TRASERO
Gestacar


PARAGOLPES TRASERO
Gestacar


PARAGOLPES TRASERO
Gestacar


PARAGOLPES TRASERO
Gestacar


PARAGOLPES TRASERO
Gestacar


PARAGOLPES TRASERO
Gestacar


PUERTA TRASERA
Gestacar


PUERTA TRASERA
Gestacar


TAPA ESPEJO IZQUIERDO
Gestacar


TAPA ESPEJO IZQUIERDO
Gestacar


PARAGOLPES DELANTERO
Gestacar


PARAGOLPES DELANTERO
Gestacar


PARAGOLPES DELANTERO
Gestacar


Gestacar


ALETA DELANTERA DCHA
Gestacar


TURBO
Gestacar


MICHELIN
Pilot Performance
DANGER
WARNING
LLANTA PULIDA DELANTERA DERECHA
Gestocar