MACADAM
ON THE ROAD TO EXCELLENCE



CITROEN C5 Aircross 1

-

VIN	VR7ARHPY9SL027958
Première immatriculation	28/07/2025

DÉTAILS DE L'INSPECTION

Date de l'inspection	03/08/2026 11:14:14

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

VIN	VR7ARHPY9SL027958	Transmission	Avant
Type de carrosserie	SUV	Nbre sièges	5
Nbre portes	5	Nombre appuis-têtes	5
Première immatriculation	28/07/2025	Couleur intérieur	Gris Foncé
Type de carburant	Hybride	Couleur carrosserie	Gris
Marque	CITROEN	Catégorie	Vehicule particulier
Modèle	C5 Aircross 1	Couleur tableau de bord	Noir
Boîte de vitesses	Automatique		

DOCUMENTS ET CLÉS

Carnet d'entretien	Oui	Manuel d'utilisation	Oui
Nbre clés total	2	Certificat immatriculation (original)	Original
Nbre clés télécommandes	2	Certificat immatriculation (original)	Oui

OPTIONS

Camera de recul	Oui	Nature de peinture	Metallisé

DOMMAGES

Extérieur




1 | Porte AVG

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Acceptable**




2 | Phare antibrouillard G


Type de dommage	**Fêlure**
Mode de réparation	**E - Remplacer**





3 | Aile ARD

Type de dommage	**Bosse(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**




4 | Porte AVD


Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Acceptable**




5 | Moulure d'aile AVD


Type de dommage	**Dégrafé**
Mode de réparation	**Dépose/Repose**

Intérieur




6 | Compresseur

Type de dommage	**Manque**
Mode de réparation	**Réparer/rempl. (montant forfaitaire)**




7 | Kit réparation pneu

Type de dommage	**Manque**
Mode de réparation	**Réparer/rempl. (montant forfaitaire)**




8 | Garnit. int D coffre

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Acceptable**

MACADAM
ON THE ROAD TO EXCELLENCE

Photos commerciales







