# Tesla MODEL 3 Long Range AWD 75 kWh, SoH 93.7%, Warmtepomp, Trekhaak, dec-20











| | |
|---|---|
| Chassisnummer | **5YJ3E7EB0MF840076** |
| Framenummer | **niets ingevuld** |
| Eerste toelating | **21-12-2020** |
| Eerste afgifte NL | **21-12-2020** |
| Europese typegoedkeuring | **e4*2007/46*1293*13** |
| Afgelezen tellerstand | **64.210 km** |
| Verklaarbaarheid tellerstand: | **Logisch (NAP)** |
| Automaat | **Ja** |
| Brandstof | **BEV Elektrisch** |
| Cil / Motorinhoud | |
| Gewicht | **1819 kg** |
| Deuren | **5** |
| Vermogen | **258 kW** |
| Emissiecode / Energielabel | **Z** |
| Wielbasis | **288** |
| Laadruimte | |
| Laadvermogen | |
| Bijzonderheden RDW | |
| Accucapaciteit | **75 kWh** |
| Actierradius | **544 km** |
| Accu gezondheid | **94 %** |
| Oplaadkabels Type | **2** |
| AC/DC | **ACDC** |
| Accu koop/huur | **Onbekend** |

| | |
|---|---|
| Kleur | **Wit** |

## Op voertuig aanwezige accessoires

- Achterklep elektrisch bediend
- Achteruitrijcamera
- Adaptieve cruisecontrol
- Audio installatie
- Automatische airconditioning ECC
- Bluetooth telefoonvoorbereiding
- Centrale deurvergrendeling
- Elektrische ramen voor en achter
- Elektrisch verstelbare stoelen
- LED verlichting
- Lederen bekleding
- Lichtmetalen velgen
- Metallic lak
- Navigatie
- Panoramadak
- Parkeersensoren voor en achter
- Regensensor
- Stuurbekrachtiging
- Trekhaak afneembaar
- Verstelbare lendesteun
- Verwarmde achterbank
- Verwarmde voorstoelen
- Warmtepomp

## Op voertuig aanwezige accessoires (opgegeven door aanbieder, onder voorbehoud)

- AEB
- Audio installatie premium
- Bestuurdersairbag
- Bluetooth telefoonvoorb.
- Buitensp. elekt. inklapb.
- Buitensp. elektr. + geh.
- Buitensp. elektr. verst.
- Connected services
- Dodehoek detectie
- Elek.verstelb.stuurk+geh.
- ESP
- Forward Collision Warning
- Hoofd airbag(s) a.
- Hoofd airbag(s) v.
- Houtafwerking interieur
- In delen neerkl. achterb.
- Keyless entry
- Keyless start
- LED mistlampen
- Lichtmetalen velgen 18"
- Multimedia-voorbereiding
- Oplaadmogelijkheid
- Panoramadak
- Passagiersairbag
- Spraakbediening
- Verwarmde achterbank
- WiFi voorbereiding
- Zij airbag(s) v.







**Opmerkingen**

Geen opmerkingen

## Staat van het voertuig

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| APK vervaldatum | **21-12-2026** | Distr. vervangen: | | Laadkabel tbv laadpaal 2 (7 pins) | **Aanwezig** |
| Onderhoudshistorie | **Niet aanwezig** | Aantal sleutels | **2** | Laadkabel tbv laadpaal 1 (5 pins) | **Niet aanwezig** |
| Ingevuld tot | | Navigatie Medium | **Niet aanwezig** | Laadkabel tbv stopcontact | **Aanwezig** |
| CVO/COC | **Niet aanwezig** | Voertuig locatie | **Op locatie Eigenaar** | Wielsloten | **Niet aanwezig** |



## Technische staat

| Groep | Constatering | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Geen informatie | | |

**Opmerkingen**


Geen opmerkingen


## Banden



| | | | |
|---|---|---|---|
| Velggrootte | **19"** | | |
| Wiel | Merk | Type | Profieldiepte |
| Linker voorwiel | **Michelin** | **Zomerband** | **5 mm** |
| Rechter voorwiel | **Michelin** | **Zomerband** | **5 mm** |
| Linker achterwiel | **Michelin** | **Zomerband** | **4 mm** |
| Rechter achterwiel | **Michelin** | **Zomerband** | **4 mm** |
| Reservewiel | **n/a** | **n/a** | **n/a** |
| Staat reservewiel | | | |

## Carrosserie inspectie

**Blueprint**



| Incident | | Deel | Constatering |
|---|---|---|---|
| Niet acceptabele schade | | | |
| 2 |  | Motorkap | steenslag |
| 3 |  | Voorbumper | kras(sen) bumper, + onderdeel vervangen |
| 4 |   | Voorbumper | kras(sen) bumper, + barst in kunststof. |
| 5 |  | Voorbumper | kras(sen) bumper |
| 6 |  | Rechter achterlicht<br>Linker achterlicht | vocht / lek (verlichting)<br>vocht / lek (verlichting) |
| 7 |  | Linker achterscherm | deukje(s) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 |  | Linker dorpel | kras(sen) |
| 9 |  | Velg linksvoor | geschaafd |
| |  | Band linksvoor | hap eruit |
| 10 |  | Velg rechtsvoor | geschaafd |
| |  | | |
| 11 |  | Velg rechtsachter | geschaafd |
| |  | | |
| 12 |  | Velg linksachter | geschaafd |
| |  | | |
| 13 |  | Rechter dorpel | kras(sen) |
| 14 |  | Interieur | diverse schade (zie foto) |

**Opmerkingen**

Geen opmerkingen