DEKRA Automotive Solutions

Zustandsbericht


STELLANTIS

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUSHPW6 TW006274	Erstzulassung	02.03.2026	Außenfarbe	Karbon Schwarz (Metallic)
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-KS5725	Laufleistung	24 476 km
Modell	MOKKA B GS 1.2 TURBO S/S 100KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	53909 CAT Zülpich




Lose Teile

Hutablage	✔

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Reifen



Goodyear 215/60/17 H Ganzjahresreifen 6.0 mm	Goodyear 215/60/17 H Ganzjahresreifen 6.0 mm
Goodyear 215/60/17 H Ganzjahresreifen 7.0 mm	Goodyear 215/60/17 H Ganzjahresreifen 7.0 mm



Außenschäden

1



Bauteil	Motorhaube
Position	Vorne
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

2



Bauteil	Stoßfänger
Position	Vorne
Beschreibung	Delle
Anmerkungen	-

3



Bauteil	Tür
Position	Vorne rechts
Beschreibung	Delle
Anmerkungen	-

Sonstiges

4

Bauteil	Lackvorbereitung
Position	-
Beschreibung	Lackierung
Anmerkungen	-