NOx:	**18.8**	mg/km
THC + NOx:	**49.2**	mg/km
Partikelmasse:	**0.15**	mg/km
Partikelzahl:	**2.48**	$*10^{9}km^{-1}$
48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):	**0.220**	m^{-1}

48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte

Komplette RDE-Fahrt: NOx:	**80.0**	mg/km
Partikel (Anzahl):	**6.0**	$*10^{11}km^{-1}$
Städtische RDE-Fahrt: NOx:	**80.0**	mg/km
Partikel (Anzahl):	**6.0**	$*10^{11}km^{-1}$

49. CO_2 Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

NEFZ-Werte	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Innerorts:	**119** g/km	**4.5** l/100km
Außerorts:	**98** g/km	**3.7** l/100km
Kombiniert:	**105** g/km	**4.0** l/100km
Gewichtet, kombiniert:	- g/km	- l/100km

Abweichungsfaktor:	-
Differenzierungsfaktor:	-

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert):	-	Wh/km
Elektrische Reichweite	-	km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:	**ja**
3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)	**e24 3 19 27**
3.2 Gesamteinsparungen von CO_2-Emissionen durch Ökoinnovationen	
Benzin/Diesel	
3.2.1 Einsparungen durch NEFZ:	**4.2** g/km
3.2.2 Einsparungen durch WLTP:	- g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß (EU) 2017/1151

WLTP-Werte	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Niedrig	**158** g/km	**6.0** l/100km
Mittel	**122** g/km	**4.7** l/100km
Hoch	**111** g/km	**4.3** l/100km
Höchstwert	**129** g/km	**4.9** l/100km
Kombiniert	**126** g/km	**4.8** l/100km
Gewichtet, kombiniert	- g/km	- l/100km

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge, gemäß (EU) 2017/1151

5.1 Vollelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch	-	Wh/km
Elektrische Reichweite	-	km
Elektrische Reichweite innerorts	-	km

5.2 Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

Stromverbrauch (ECAC,weighted)	-	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	-	km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	-	km

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5:

-

52. Anmerkungen:

Zu Nr. 16.2: +105 Achse 2 bei Anhängebetrieb* Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1/2: 205/60 R16 96H M+S 6 1/2Jx16 ET22* 1: 225/40 R19 93Y 8Jx19 ET27 2: 255/35 R19 96Y 8 1/2Jx19 ET40* 1/2: 225/45 R18 95H M+S 7 1/2Jx18 ET25* 1: 225/45 R18 95V M+S 7 1/2Jx18 ET25 2: 255/40 R18 99V M+S 8 1/2Jx18 ET40* 1/2: 225/45 R18 95Y 7 1/2Jx18 ET25* 1: 225/45 R18 95Y 7 1/2Jx18 ET25 2: 255/40 R18 99Y 8 1/2Jx18 ET40* 1/2: 225/50 R17 98H M+S 7 1/2Jx17 ET30* 1/2: 225/50 R17 98Y 7 1/2Jx17 ET30*

Amtl. Kenn z. CW S 6538

LANDRATSAMT CALW
-Kfz.-Zulassungsstelle-
27. Okt. 2020

LANDRATSAMT CALW

Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft

046CC0097887

www.PS-Team.de

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

(vollständige Fahrzeuge)

Das untenstehende amtliche Kennzeichen ist für das
umstehend beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden
(Ort und Datum)
(Verwaltungsbehörde)
(Vermerke der Genehmigungsbehörde)
(Vermerke des Herstellers)
HSN **0005** ASN **000095** VVS **00009 5** TSN **DDH**
DE 00 000083 WBA6L31040FK37974 1038461

WBA6L31040FK37974

Der Unterzeichner:
Jean-Philippe Parain
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1	Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):	**BMW**
0.2	Typ:	**G3K**
	Variante:	**6L31**
	Version:	**IAA500K0**
0.2.1	Handelsbezeichnung:	**318d**
0.2.3	Kennungen:	
0.2.3.1	Interpolationsfamilie:	**IP-0000420-WBA-1**
0.2.3.2	ATCT-Familie:	**AT-0000037-WBA-1**
0.2.3.3	PEMS-Familie:	**24-WBA-DH29**
0.2.3.4	Fahrwiderstandsfamilie:	**RL-0100176-WBA-1**
0.2.3.5	Fahrwiderstandsmatrix-Familie:	**-**
0.2.3.6	Familie mit periodischer Regenerierung:	**PR-0000022-WBA-1**
0.2.3.7	Verdunstungsprüffamilie:	**-**
0.4	Fahrzeugklasse:	**M1**
0.5	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	
		Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München
0.6	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	
		An der linken oder rechten A-,B-,C-Säule, eingenietet ww. geklebt
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer	
		im Motorraum rechts
0.9	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	
		-
0.10	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	**WBA6L31040FK37974**
0.11	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	**2020-10-05**

mit dem in der am **2020-06-15** erteilten Genehmigung **e1*2007/46*2017*03** beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit RECHTSVERKEHR, in denen METRISCHE EINHEITEN für das Geschwindigkeitsmessgerät und METRISCHE EINHEITEN für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

München (Ort) — **06.10.2020** (Datum)

(Unterschrift) — Leiter Vertrieb (Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1.	Anzahl der Achsen:	**2**	und Räder:	**4**
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):			
	1	**Achse 2**		**-**
3.1	Das Fahrzeug ist:			**nicht automatisiert**

Hauptabmessungen

4.	Radstand:	**2851** mm
5.	Länge:	**4709** mm
6.	Breite:	**1827** mm
7.	Höhe:	**1440** mm

Massen

13.	Masse in fahrbereitem Zustand:	**1705** kg
13.2	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	**1753** kg
16.	Technisch zulässige Höchstmassen	
16.1	Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand:	**2215** kg
16.2	Technisch zulässige maximale Masse je Achse: Achse 1:	**1015** kg
	Achse 2:	**1285** kg
16.4	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	**4015** kg
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines:	
18.3	Zentralachsanhängers:	**1800** kg
18.4	Ungebremsten Anhängers:	**750** kg
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	**75** kg

Antriebsmaschine

20.	Hersteller des Motors:	**Bayer. Mot. Werke AG**
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	**B47D20B**
22.	Arbeitsverfahren:	**Selbstzündung/4-Takt**
23.	Reiner Elektrobetrieb:	**Nein**
23.1	Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:	**NOVC-HEV**
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	**4;in Reihe**
25.	Hubraum:	**1995** cm^3
26.	Kraftstoff: **Hybr.Diesel/E**	26.1 **Mono fuel**
27.	Höchstleistung	
27.1	Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):	**110.00** kW bei: **4000** min^{-1}
27.3	Höchste Nennleistung (Elektromotor):	**2.20** kW
27.4	Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):	**-** kW
28	Getriebe (Typ):	**automatisch**
28.1	Übersetzungsverhältnisse	

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
5.250	**3.360**	**2.172**	**1.720**	**1.316**	**1.000**	**0.822**	**0.640**

28.1.1	Übersetzung des Achsgetriebes	**2.813**

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
-	-	-	-	-	-	-	-

Höchstgeschwindigkeit

29.	Höchstgeschwindigkeit:	**215** km/h

Achsen und Radaufhängung

30.	Spurweite:	1.	**1573** mm	2.	**1588** mm
35.	Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:				
	1: **225/50 R17 98 Y**		**7,5Jx17/ET30**		**A C1**
	2: **225/50 R17 98 Y**		**7,5Jx17/ET30**		**A C1**

Bremsen

36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	**-**

Aufbau

38.	Code des Aufbaus:	**AC**
40.	Farbe des Fahrzeugs:	**SCHWARZ**
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	**4;2 links, 2 rechts**
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	**5**

Umweltverträglichkeit

46.	Geräuschpegel:	
	Standgeräusch:	**71.10** dB(A)
	bei Motordrehzahl:	**3000** min^{-1}
	Fahrgeräusch:	**66.00** dB(A)
47.	Abgasnorm:	**Euro 6 AP**
47.1	Parameter für Emissionsprüfungen von V_{ind}	
47.1.1	Prüfmasse:	**1823** kg
47.1.3	Fahrwiderstandskoeffizienten	
47.1.3.0	f0	**162.6** N
47.1.3.1	f1	**-0.23** N/(km/h)
47.1.3.2	f2	**0.03356** $N/(km/h)^2$
47.2	Fahrzyklus	
47.2.1	Fahrzyklusklasse:	**3b**
47.2.2	Miniaturisierungsfaktor:	**0**
47.2.3	Begrenzte Geschwindigkeit:	**nein**
48.	Abgasemissionen:	
	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:	
		715/2007*2018/1832AP

1.2 Prüfverfahren	Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) - **Benzin/Diesel**
CO:	**96.9** mg/km
THC:	mg/km
NMHC:	mg/km

2




Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 12 : 2. Radsatz



Bild 13 : Motorhaube erhöhte Steinschlagdichte




Bild 14 : Motorhaube erhöhte Steinschlagdichte



Bild 15 : Stoßfänger vorne Kratzer + Steinschlag



Bild 16 : Stoßfänger vorne Kratzer + Steinschlag



Bild 17 : Kotflügel vorne rechts Steinschlag



Bild 18 : Spiegel rechts Kratzer + Blinkerglas gerissen




Bild 19 : Türe vorne rechts Kratzer + Dellen



Bild 20 : Türe vorne rechts Kratzer + Dellen




Bild 21 : Türe hinten rechts Kratzer




Bild 22 : Seitenwand hinten rechts Kratzer



Bild 23 : LM-Felge hinten rechts Kratzer



Bild 24 : Stoßfäger hinten Kratzer



Bild 25 : Stoßfäger hinten Kratzer




Bild 26 : Seitenwand hinten links Dellen + Kratzer




Bild 27 : Seitenwand hinten links Dellen + Kratzer




Bild 28 : Seitenwand hinten links Dellen + Kratzer



Bild 29 : Türe vorne links Kratzer




Bild 30 : Kotflügel vorne links Steinschlag




Bild 31 : Sitze Verschmutzungen




Bild 32 : Frontscheibe Mikrosteinschlag

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	329490
Hersteller	BMW
Model	3 series
Variante	Advantage 318 d MHEV
Listenpreis	39.991,61
VIN	WBA6L31040FK37974
Erstzulassungsdatum	1.10.2020
Kennzeichen	CW S4251

Schadensfälle der int. Belegnummer: 329490 05.11.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2022106767	10.07.2022	| Kennzeichen hinten| Kennzeichen vorne	0,00
2024108115	29.05.2024	| Windschutzscheibe gerissen	1.129,22
2025112996	03.09.2025	| Windschutzscheibe/Reparatur	
2025119108	18.12.2025	| Windschutzscheibe gerissen	1.011,59
2026108607	04.06.2026	| Windschutzscheibe gerissen	

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0302 / 033833 / 2026 / B080438002127 vom 02.11.2026

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	05.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Zum Besichtigungszeitpunkt lagen Winterreifen mit LM-Felgen im Fahrzeug. Die Sommerräder waren am Fahrzeug.
Zum Bewertungszeitpunkt war das Fahrzeug beladen, eine Überprüfung des Laderaumes und der Rückbank war nicht möglich. Schadenerweiterung nach entladen möglich.
Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	27.10.2020	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	BMW	Marke	BMW
Typ / Verkaufsbez.	318d Touring Aut. Advantage	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA6L31040FK37974	HSN / TSN	0005 / DDH
Schlüssel-Nr.	10137046	Km-Stand abgelesen	209295
Nächste HU §29 StVZO	10 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E
Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb	Leistung (kW)	110
Hubraum (ccm)	1995	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Heckantrieb	Getriebe	Automatik
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Schwarz / Metallic
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	225 / 50 R 17 98 Y	Continental / PremiumContact 7 FR	S /O	6 mm
	rechts	225 / 50 R 17 98 Y	Continental / PremiumContact 7 FR	S /O	6 mm
2	links	225 / 50 R 17 98 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 6 FP	S /O	6 mm
	rechts	225 / 50 R 17 98 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 6 FP	S /O	6 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
205 / 60 R 16 96 H	Goodyear / UltraGrip Performance 3	W /O	6 mm
205 / 60 R 16 96 H	Goodyear / UltraGrip Performance 3	W /O	6 mm
205 / 60 R 16 96 H	Goodyear / UltraGrip Performance 3	W /O	7 mm
205 / 60 R 16 96 H	Goodyear / UltraGrip Performance 3	W /O	7 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablagemöglichkeiten, Active Guard Plus, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Kopfairbags vorne und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsassistent und dynamische Bremsleuchten, Armauflagen vorne und hinten, Aufmerksamkeitsassistent, Auto Start-/Stop Funktion, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, ConnectedDrive Services, Dachreling schwarz, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Durchladesystem, Dynamische Stabilitäts Control (DSC) inkl. Dynamic Tractions Control (DTC), Einstiegsleisten, vorn, Fahrerlebnisschalter, Fensterheber, elektrisch, Fußmatten in Velours, Gepäckraumabdeckung und -trennnetz, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Gesetzlicher Notruf, Getriebe: 8-Gang-Steptronic Getriebe, Heckklappenbetätigung, automatisch, Heckklappenöffnung über Funkschlüssel, Heckleuchten in LED-Technik, Heckscheibe separat zu öffnen, beheizt, Heckscheibenwischer, Innenspiegel, automatisch abblendend, Intelligenter Notruf inkl. TeleServices und BMW Unfallhilfe, Interieurleisten Quarzsilber matt genarbt, Klimaautomatik mit 3-Zonen-Regelung, Kopfstützen (5) vorn und hinten, Kopfstützen im Fond, klappbar, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer für Abblend- und Fernlicht, Lackierung: Uni-Lackierung, Lenkrad: Multifunktion für Lenkrad, Lenkrad: Sport-Lederlenkrad, Lenksäulenverstellung mechanisch, Mittelarmlehne im Fond, Paket: Ablagenpaket, Paket: Connected Package, Park Distance Control (PDC), vorn und hinten, Parkbremse, elektromechanisch, Polsterung: Stoff Hevelius, Radio: BMW Live Cockpit, Radiozubehör: DAB-Tuner, Regensensor, Räder: Leichtmetallräder V-Speiche 775, Räderzubehör: Radschraubensicherung, Räderzubehör: Reifendruckanzeige, Schlüsselloser Motorstart, Servotronic, Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik), Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Sitze: Seriensitz für Fahrer und Beifahrer, Speed Limiter, Steckdose (12 V), Telefon: Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle, Teleservices, Verzurrösen im Gepäckraum, Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set, Wegfahrsperre elektronisch, Wärme-/Sonnenschutzverglasung, rundum grün eingefärbt, Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
4UR	Ambientes Licht
4AT	Interieurleisten schwarz hochglänzend
1AG	Kraftstofftank, größer
	Lackierung: Metallic
5A1	LED-Nebelscheinwerfer
320	Modellschriftzug-Entfall
9BD	Paket: Business
6C4	Paket: Connected Package Professional
2VC	Räderzubehör: Reifenpannenset

6NW	Telefon: Telefonie mit Wireless Charging
6WD	Telefon: WLAN Hotspot
9QX	Vorbereitung Fahrerassistenz I

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 13.01.2026 bei Kilometerstand 187.466

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Stoßfänger vorne Kratzer + Steinschlag, lackieren mit Lackaufbau (Bild 15, 16)
2. Motorhaube erhöhte Steinschlagdichte, lackieren mit Lackaufbau (Bild 13, 14)
3. Türe vorne rechts Kratzer + Dellen, lackieren mit Lackaufbau (Bild 19, 20)
4. Türe hinten rechts Kratzer, lackieren mit Lackaufbau (Bild 21)
5. Seitenwand hinten links Dellen + Kratzer, lackieren mit Lackaufbau (Bild 26, 27, 28)
6. Seitenwand hinten rechts Kratzer, smart repair (Bild 22)
7. Stoßfäger hinten Kratzer, lackieren mit Lackaufbau (Bild 24, 25)
8. Spiegel rechts Kratzer + Blinkerglas gerissen, instandsetzen (Bild 18)
9. Sitze Verschmutzungen, reinigen (Bild 31)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Kotflügel vorne links Steinschlag, (Bild 30)
Kotflügel vorne rechts Steinschlag, (Bild 17)
Frontscheibe Mikrosteinschlag, (Bild 32)
Türe vorne links Kratzer, (Bild 29)
LM-Felge hinten rechts Kratzer, (Bild 23)