

# Beschrijvingsformulier

Kenteken: [redacted] (chassisnr: WVWZZZE1ZNP003935) Aanbieder: Leasemaatschappij


## VOLKSWAGEN ID.3 PRO 58 KWH AUT/ECC/NAV/PDC/LED

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Km-stand** | 156752 km | **Soort voertuig** | Personenauto | **Ledig gewicht** | 1713 kg |
| **Tank/ Laad inhoud** | | **Kleur** | Grijs | **BTW/Marge** | BTW |
| **Brandstof** | Elektriciteit | **Aantal deuren** | 5 | **Bruto BPM** | € 0,- |
| **SOH** | 90% | **Aandrijving** | Achter | **Huidig restant BPM** | € 0,- |
| **Transmissie** | Automaat | **Aantal cilinders** | 0 | **Wielbasis** | 277 cm |
| **Datum eerste toelating** | 03-09-2021 | **Vermogen** | 150 kW | **Laadvermogen** | - |
| **Datum eerste afgifte NL** | 03-09-2021 | **CO2 uitstoot** | 0 g/km | **APK t/m** | 03-09-2027 |
| **Eerste registratie** | Nederland | | | | |

**Standaarduitrusting volgens originele prijslijst (*kan afwijkend zijn, opgegeven optie's/extra's/foto's zijn bindend*)**

Anti Blokkeer Systeem, Autonomous Emergency Braking, airco automatisch, andere dakkleur, Apple Carplay/Android Auto, armsteun voor, bandenspanningscontrolesysteem, bestuurdersairbag, Bluetooth, buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar, centrale vergrendeling met afstandsbediening, centrale airbag voor, connected services, cruise control adaptief, DAB, draadloze telefoonlader, elektrische ramen voor en achter, Elektronisch Stabiliteits Programma, bots waarschuwing systeem, geluid- en warmtewerend glas, geluidsimulator, geluidsisolerend glas, hill hold functie, hoofd airbag(s) achter, hoofd airbag(s) voor, achterbank in delen neerklapbaar, interieurklimaat vooraf instelbaar, keyless start, LED achterlichten, LED dagrijverlichting, LED koplampen, multimedia-voorbereiding, navigatiesysteem full map, oplaadmogelijkheid, parkeersensor voor en achter, passagiersairbag, radio, regensensor, rijstrooksensor met correctie, sfeerverlichting, spraakbediening, alarm klasse 1(startblokkering), bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar, stuur multifunctioneel, stuur verstelbaar, stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk, verkeersbord detectie, vermoeidheidsherkenning, zijairbag(s) voor

**Opgegeven opties door inspecteur**

Metaallak, Climate Control / ECC, Cruise control Adaptive, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Stoelverwarming, LED koplampen, Park Distance Control voor en achter

## Inspectie

**Aanwezig bij de auto**

| | |
|---|---|
| ✔ Hoofdsleutel | ✔ Reservesleutel |
| ✔ Bandenreparatieset | ✔ Navigatie CD/DVD |
| ✔ Publieke laadpaalkabel | ✔ Instructieboekje |
| ✔ Onderhoudsboekje (Digitaal) | ✔ Hoedenplank/rolhoes |

**Bijzonderheden interieur**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | : 5 | Aantal hoofdsteunen | : 5 |
| Schoon van binnen | : Nee, reinigen | Normale geur | : Ja |
| Voorstoelen beschadigd | : Ja, vlek(ken) | Achterbank beschadigd | : Ja, vlek(ken) |

**Bijzonderheden exterieur**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Schoon van buiten | : Ja | Gebruikerskrassen | : Ja |
| Restyledeukjes | : Ja | Hagelschade | : Ja |
| Steenslag | : Ja | | |

**Banden**


| Band | Geschat profiel | Soort | Merk | Maat |
|---|---|---|---|---|
| LV | 4 mm | Zomer | Continental | 215/55 R18 |
| RV | 4 mm | Zomer | Continental | 215/55 R18 |
| LA | 3 mm | Zomer | Continental | 215/55 R18 |
| RA | 2 mm | Zomer | Continental | 215/55 R18 |

| | |
|---|---|
| **Aantal wieldoppen/LMV** | 4 |
| **Aantal beschadigd** | 2 |
| **Dealer onderhouden** | Ja |
| **Proefrit gemaakt door inspecteur** | Nee |
| **Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt** | Nee |
| **Heeft de auto een afwijkende BPM afschrijving** | Nee |


| | |
|---|---|
| **Technische staat** | Goed |

## Extra details

### Beschadigingen


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Deel:**<br>Wieldoppen<br>**Omschrijving:**<br>Geschaafd<br>**Gegeven oplossing:**<br>Vervangen |  | **Deel:**<br>Scherm linksvoor<br>**Omschrijving:**<br>Deukje<br>**Gegeven oplossing:**<br>Restylen en bijwerken |  |
| **Deel:**<br>Scherm linksachter<br>**Omschrijving:**<br>Krasje<br>**Gegeven oplossing:**<br>Inlakken en polijsten |  | **Deel:**<br>Bumper achter<br>**Omschrijving:**<br>Krasjes<br>**Gegeven oplossing:**<br>Inlakken en polijsten |  |
| **Deel:**<br>Achterklep<br>**Omschrijving:**<br>Krasjes<br>**Gegeven oplossing:**<br>Inlakken en polijsten |  | **Deel:**<br>Dakrand links<br>**Omschrijving:**<br>Deukje<br>**Gegeven oplossing:**<br>Restylen en bijwerken |  |
| **Deel:**<br>Scherm rechtsachter<br>**Omschrijving:**<br>Deukjes<br>**Gegeven oplossing:**<br>Restylen en bijwerken |  | **Deel:**<br>Spiegelkap rechts<br>**Omschrijving:**<br>Gekrast<br>**Gegeven oplossing:**<br>Spuiten |  |
| **Deel:**<br>Motorkap<br>**Omschrijving:**<br>Deukjes<br>**Gegeven oplossing:**<br>Restylen en bijwerken |  | **Deel:**<br>Achterbank<br>**Omschrijving:**<br>Vlekken<br>**Gegeven oplossing:**<br>Reinigen |  |
| **Deel:**<br>Stoel rechtsvoor<br>**Omschrijving:**<br>Vlekken<br>**Gegeven oplossing:**<br>Reinigen |  | **Deel:**<br>Dak<br>**Omschrijving:**<br>Hagelschade<br>**Gegeven oplossing:**<br>Herstellen en spuiten |  |
| **Deel:**<br>Portier rechtsvoor<br>**Omschrijving:**<br>Krasje<br>**Gegeven oplossing:**<br>Spuiten |  | **Deel:**<br>Scherm rechtsvoor<br>**Omschrijving:**<br>Deuken en krassen<br>**Gegeven oplossing:**<br>Herstellen en spuiten |  |

### Extra foto's


VIN Typeplaat


VIN Ingeslagen


SoH


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto



Extra foto



Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto



Extra foto


Extra foto



Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto

## Documenten

Geen documenten gevonden.

PDF

## Foto's (3)



1. voor



2. achter



3. interieur